


# Manuale d'uso e programmazione



PRIMA DI METTERE IN SERVIZIO I SERVOAZIONAMENTI DELLA SERIE MINIACTION, SI DEVE LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE E DI USO E SEGUIRE TUTTE LE INDICAZIONI PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA



# SERVOAZIONAMENTI/INVERTER SERIE MINIACTION 300 e 500



In caso di modifiche, da parte dell'utilizzatore, di parti meccaniche e/o elettriche fornite da Minimotor s.r.l. non previste nelle presenti istruzioni, ovvero, per modifiche che prevedano l'utilizzo della quasi-macchina in oggetto non conformemente alla sua destinazione d'uso, Minimotor s.r.l. non può più essere ritenuta responsabile dei requisiti essenziali di sicurezza e salute relativi alla fornitura di cui trattasi nel presente manuale.



I dati tecnici e i disegni riportati sulle presenti istruzioni per l'assemblaggio, potrebbero aver subito delle successive modifiche. Occorre pertanto fare riferimento all'ultimo aggiornamento dei disegni tecnici.



È assolutamente vietato l'utilizzo della macchina non conformemente alla sua destinazione d'uso descritta nel presente manuale. I dati tecnici ed i disegni riportati sul presente manuale potrebbero aver subito delle successive modifiche. Occorre pertanto fare riferimento all'ultimo aggiornamento dei disegni tecnici o agli schemi, relativi a gruppi o impianti.

# **INDICE**

1	PREFAZIONE	4
2	IDENTIFICAZIONE I/O	5
	2.1 Associazione ingressi digitali	5
	2.2 Associazione uscite digitali	
	2.3 Ingressi analogici	
	2.4 Uscita analogica	
2	GESTIONE DELLA POSIZIONE	40
3	GESTIONE DELLA POSIZIONE	. 10
4	MODALITÀ DI CONTROLLO MOTORE	
	4.1 Coppia	
	4.1.1 Motore sincrono	
	4.1.2 Motore asincrono, controllo V/f	12
	4.2 Velocità	
	4.3 Posizione	15
	4.4 HOMING	. 18
	4.4.1 Tipi di homing	
	4.5 Inseguimento impulsi direzione	
5	INGRESSI PRIORITARI	
J	5.1 Ingressi di JOG	
	5.2 Ingressi LIMIT SWITCH	
_	5.3 Ingresso V_ENABLE	
6		
	6.1 HOMING	
	6.2 SPEED	
	6.3 ABS POS	
	6.4 REL POS	.31
	6.5 TORQUE	.31
	6.6 SHORT RUN	
	6.7 CW POS	
	6.8 CCW POS	
	6.9 PULS DIR	
7	MESSA IN SERVIZIO	
1		
	7.1 Motori sincroni	
	7.1.1 Calibrazione sensore di posizione	
	7.2 Motorį asincroni	
8		
	8.1 Controllore Modbus, controllo di coppia – 0.0	
	8.2 Controllore Modbus, controllo di velocità – 0.1	
	8.3 Controllore Modbus, gestione dei profili – 0.2	39
	8.4 Controllore Modbus, inseguimento impulsi direzione – 0.3	39
	8.5 Controllore Keyboard, controllo di velocità, riferimento fisso – 1.0	
	8.6 Controllore Keyboard, controllo di velocità, riferimento variabile da tastiera – 1.1	39
	8.7 Controllore Keyboard, controllo di velocità, riferimento da ingresso analogico – 1.2	30
	8.8 Controllore Ingressi digitali, controllo di coppia – 2.0	40
	8.9 Controllore Ingressi digitali, controllo di velocità, riferimento fisso – 2.1.0	
	8.10 Controllore Ingressi digitali, controllo di velocità, riferimento variabile da tastiera – 2.1.1	
	8.11 Controllore Ingressi digitali, controllo di velocità, riferimento da ingresso analogico – 2.1.2	
	8.12 Controllore Ingressi digitali, gestione dei profili – 2.2	
	8.13 Controllore Modbus, inseguimento impulsi direzione – 2.3	
	8.14 Abilitazione	
9		
	9.1 Modifica di un parametro	. 44
	9.2 Tipi di voci	.44
	9.2.1 Visualizzazione	.44
	9.2.2 Controllo	.44
	9.2.3 Navigazione	
	9.3 Visualizzazione durante l'accensione	
	9.4 Visualizzazione in caso di errore	
	9.5 Prima visualizzazione	
	9.6 Menu di comando	
	9.7 Menù standard	
	9.8 Messaggio di stato	
	9.9 Livello di accesso	
	9.10 Navigazione nel menù standard	
	9.11 Struttura dei sotto menù	. 52

9.11.1 MENU' PRINCIPALE →	52
9.11.2 MENU' PRINCIPALE → PARAM →	53
9.11.3 MENU' PRINCIPALE → PARAM → MEASURE	
9.11.4 MENU' PRINCIPALE → PARAM → STATUS	
9.11.5 MENU' PRINCIPALE → PARAM → CONTROL	61
9.11.6 MENU' PRINCIPALE → PARAM → MOTOR	
9.11.7 MENU' PRINCIPALE → PARAM → SERVICE	77
9.11.8 MENU' PRINCIPALE → PARAM → D-BRAKE	78
9.11.9 MENU' PRINCIPALE → PARAM → DRIVE	
9.11.10 MENU' PRINCIPALE → PARAM → FEEDBACK	80
9.11.11 MENU' PRINCIPALE → PARAM → PROFILES	82
9.11.12 MENU' PRINCIPALE → PARAM → MODBUS	
9.11.13 MENU' PRINCIPALE → PARAM → VISIO	
9.11.14 MENU' PRINCIPALE → PARAM → IN / OUT	88
9.11.15 MENU' PRINCIPALE → PARAM → H-BRAKE	
9.12 Tabella A, Regole di visualizzazione	98
9.13 Tabella B, Condizioni	
9.14 Tabella C, Funzionalità associabili alle uscite digitali 1, 2, 3, 4, 5	
10 ROCEDURE DI COMANDO	
11 ALLARMI E SEGNALAZIONI	
11.1 Led	102
11.2 Allarmi	
11.3 Warning	
12 RIEPILOGO REGISTRI MODBUS	
12.1 REGISTRI DI SISTEMA	
12.2 REGISTRI RELATIVI A DIAGNOSTICA	
12.3 REGISTRI RELATIVI A MISURE	
12.4 PARAMETRI	
12.5 PROCEDURE	
13 TABELLE DEI PARAMETRI DI DEFAULT	
13.1 Parametri di default del motore sincrono	
13.2 Parametri di default del motore asincrono	175

#### 1 PREFAZIONE

Il presente manuale ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per l'uso e la programmazione dei servoazionamenti/inverter serie Miniaction 300 e 500. Sono descritti i parametri e le procedure di gestione del dispositivo.

Utente	L'utente è la persona fisica, l'ente o la società, che ha acquistato la macchina e	
Otente	che intende usarla per gli scopi concepiti.	
Utilizzatore /	L'utilizzatore o operatore, è la persona fisica che è stata autorizzata dall'utente a	
operatore	operare con la macchina.	
Personale	Come tali, si intendono quelle persone fisiche che hanno conseguito uno studio	
	specifico e che sono in grado di riconoscere i pericoli derivanti dall'utilizzo del	
specializzato	servoazionamento e possono essere in grado di evitarli.	

Le presenti istruzioni devono essere messe a disposizione di tutti i soggetti sopra indicati.

Sia i parametri che le procedure sono identificati da un valore numerico che li individua singolarmente.

A differenza dei parametri le procedure, se attivate, prevedono l'esecuzione di alcune operazioni specifiche e possono avere tempi di esecuzione superiori rispetto a quelli di configurazione di un parametro. Nel presente manuale ci si riferisce ad una procedura e/o parametro indicandone il numero (Es. 32771) e la posizione nella struttura gerarchica dei menù in caso di utilizzo della tastiera di programmazione (Es. 1.3.8).

Per maggior chiarezza, oltre alle informazioni descritte, può essere presente anche la stringa di testo visualizzata dalla tastiera di programmazione (Es. I TIME LIMIT).

# 2 IDENTIFICAZIONE I/O

# 2.1 Associazione ingressi digitali

L'azionamento MINIACTION 300/500 dispone di 16 ingressi digitali, il loro nome, la collocazione e una breve descrizione sono indicati nella seguente tabella:

Associazione ingressi digitali			
Ingresso digitale	Nome	Descrizione	
Ingresso digitale #1	T1_IN	Ingresso 1 di selezione profilo	
Ingresso digitale #2	T2_IN	Ingresso 2 di selezione profilo	
Ingresso digitale #3	T3_IN	Ingresso 3 di selezione profilo	
Ingresso digitale #4	T4_IN	Ingresso 4 di selezione profilo	
Ingresso digitale #5	T5_IN	Ingresso 5 di selezione profilo	
Ingresso digitale #6	T6_IN	Ingresso 6 di selezione profilo	
Ingresso digitale #7	T7_IN	Ingresso 7 di selezione profilo	
Ingresso digitale #8	T_ENABLE	Ingresso di abilitazione	
Ingresso digitale #9	V_ENABLE	Ingresso di abilitazione velocità	
Ingresso digitale #10	JOG_CW	Ingresso marcia Jog oraria	
Ingresso digitale #11	JOG_CCW	Ingresso marcia Jog antioraria	
Ingresso digitale #12	LIMIT_SWITCH_CW	Ingresso fine corsa orario	
Ingresso digitale #13	LIMIT_SWITCH_CCW	Ingresso fine corsa antiorario	
Ingresso digitale #14	STROBE	Ingresso esecuzione profilo	
Ingresso digitale #15	HOME_SW	Ingresso posizione di home	
Ingresso digitale #16	DIR_IN	Ingresso direzione	

Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche elettroniche si rimanda al manuale di uso e installazione.

#### 2.2 Associazione uscite digitali

L'azionamento MINIACTION 300/500 dispone di cinque uscite digitali, esse possono essere associate singolarmente a una funzione specifica delle disponibili a discrezione dell'utente.

La selezione della funzione associata è possibile tramite i parametri da 35158 sino a 35162; menù da 1.12.27 sino a 1.12.31.

Si rimanda alla successiva descrizione dei parametri e alla Tabella C per la configurazione delle uscita digitali.

L'azionamento MINIACTION 300/500 è inoltre provvisto di un'uscita digitale assegnata alla gestione del freno di stazionamento. Tale uscita è attivabile e configurabile tramite i parametri 32966, 32967, 32968, 32969, 32970, 32971, 32978 e 32979; rispettivamente menù da 1.13.1 a 1.13.8.

Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche elettroniche si rimanda al manuale di uso e installazione.

#### 2.3 Ingressi analogici

L'azionamento MINIACTION 300/500 dispone di due ingressi analogici, un ingresso analogico di tensione 0-10 volt e un ingresso analogico di corrente 4-20mA.

Gli ingressi analogici possono essere utilizzati per ricevere un riferimento analogico esterno su cui calcolare il riferimento di velocità o coppia desiderato.

Ogni ingresso analogico ha una soglia di offset impostabile dall'utente. Se il segnale presente sull'ingresso analogico è inferiore al relativo valore di offset l'ingresso viene considerato nullo.

Gli ingressi analogici sono attivabili l'uno a mutua esclusione dell'altro. La selezione dell'ingresso analogico attivo avviene impostando il parametro 35136, ANALOG IN SOURCE, menù 1.12.1;

il valore 0 attiva l'ingresso analogico in tensione 0-10 V, il valore 1 attiva l'ingresso analogico di corrente 4-20 mA.

Il valore analogico presente all'ingresso di tensione viene considerato nullo sino alla soglia di offset impostabile tramite il parametro 35137, <a href="IN OFFSET [mV]">IN OFFSET [mV]</a>, menù 1.12.3; se superiore a 10 volt viene considerato pari a 10 volt.

Analogamente II valore analogico presente all'ingresso di corrente viene considerato nullo sino alla soglia di offset impostabile tramite il parametro 35138, IN OFFSET [mA] , menù 1.12.2; se superiore a 20 mA viene considerato pari a 20 mA .

Il riferimento di coppia o di velocità è ricavato linearmente dal valore analogico presente sull'ingresso analogico selezionato assegnando al valore minimo di ingresso il valore minimo di riferimento.

Se l'ingresso analogico è utilizzato per generare un riferimento di velocità al valore minimo di ingresso corrisponde il valore minimo di riferimento di velocità impostabile attraverso il parametro 35140, SPEED MIN VALUE, menù 1.12.7.

Il riferimento di velocità varia linearmente con l'ingresso analogico sino al valore massimo assumibile da quest'ultimo, valore a cui corrisponde il riferimento di velocità impostato tramite il parametro 35139, SPEED MAX VALUE, menù 1.12.6.


Se l'ingresso analogico è utilizzato per generare un riferimento di coppia al valore minimo di ingresso corrisponde il valore minimo di riferimento di coppia impostabile attraverso il parametro 35142, TORQUE MIN VALUE, menù 1.12.5.

Il riferimento di coppia varia linearmente con l'ingresso analogico sino al valore massimo assumibile da quest'ultimo, valore a cui corrisponde il riferimento di coppia impostato tramite il parametro 35141, TORQUE MAX VALUE, menù 1.12.4.

L'ingresso di corrente è in grado di gestire segnali con range 0-20 mA ed il valore di offset sull'ingresso di corrente può essere impostato a partire da 0 mA, ne consegue che non è prevista alcuna segnalazione di errore se il valore di corrente all'ingresso analogico di corrente è inferiore a 4 mA.

Il riferimento di coppia è espresso in mA se il motore controllato è di tipo sincrono. In tal caso la coppia erogata è proporzionale al riferimento di corrente ricavato come descritto sopra.

Il riferimento di coppia è espresso in rpm se il motore controllato è di tipo asincrono. In tal caso la coppia erogata è proporzionale allo slittamento cioè alla differenza di velocità di rotazione tra il rotore e il campo elettrico generato dall'azionamento.



Ingressi analogici di corrente				
Controllo motore attivo	0; Controllo di coppia motore		1; Controllo di velocità motore	
parametro 35165				
Ingresso analogico	0; 0-10 V 1; 4-20 mA		0; 0-10 V	0; 0-10 V
attivo				
parametro 35136				
Ingresso analogico	Tensione [mV]	Corrente [mA]	Tensione [mV]	Corrente [mA]
Offset ingresso analogico	Parametro 35137	Parametro 35138	Parametro 35137	Parametro 35138
	IN OFFSET [mV]	IN OFFSET [mA]	IN OFFSET [mV]	IN OFFSET [mA]
	menù 1.12.3	menù 1.12.2	menù 1.12.3	menù 1.12.2
Massimo valore ingresso	10000 mV	20,000 mA	10000 mV	20,000 mA
analogico				
Riferimento analogico	Corrente [mA] - Slittamento[rpm]		Velocità [ rpm]	
Riferimento minimo	35142, TORQUE MIN VALUE, menù		35140, SPEED MIN VALUE, menù	
	1.12.5		1.12.7	
Riferimento massimo	35141, TORQUE MAX VALUE, menù		35139, SPEED MAX VALUE, menù	
	1.12.4		1.12.6	


#### 2.4 Uscita analogica

L'azionamento MINIACTION 300/500 dispone di un'uscita analogica configurabile dall'utente tramite il parametro 35105, OUT SOURCE ,menù 1.12.8.

Il parametro permette di impostare la modalità operativa dell'uscita analogica 0 – 10 volt. Le opzioni possibili sono:

- 0: NONE Uscita analogica disattivata.
- 1: SPEED Uscita analogica associata alla velocità di rotazione del motore indipendentemente dal verso di rotazione. Il valore dell'uscita analogica raggiunge il massimo quando la velocità di rotazione è uguale al valore impostato parametro 35106,menù 1.12.9.
- 2: CURRENT Uscita analogica associata alla corrente erogata al motore indipendentemente dal verso di rotazione. Il valore dell'uscita analogica raggiunge il massimo quando la corrente erogata al motore è uguale al valore impostato nel parametro 35106,menù 1.12.10.
- 3: MB OUT II valore assunto dall'uscita analogica è impostato tramite registro modbus 24. Impostando il registro modbus 24 a 0 si pone l'uscita analogica a 0V. Impostando il registro modbus 24 a 10000 si pone l'uscita analogica a 10V.

Associando il valore assunto dall'uscita analogica alla velocità di rotazione o alla corrente erogata (parametro 35105,menù 1.12.8 = 1 oppure 2) l'uscita analogica è generata secondo la seguente relazione:



#### 3 GESTIONE DELLA POSIZIONE

L'azionamento per eseguire i posizionamenti deve essere collegato a un sensore di feedback di posizione ( Encoder o Resolver ) installato sul motore.

L'azionamento converte la posizione resa utilizzando una risoluzione interna di 65536 step / giro meccanico del motore.

Per rendere più comprensibile la gestione delle quote l'azionamento permette di esprimerle in una unità di misura impostabile dall'utente. Il rapporto di conversione da unità interna a unità cliente è impostato tramite i parametri 35115, POS RATIO NUM, menù 1.3.14 e 35117, POS RATIO DEN, menù 1.3.15.

In base al rapporto di conversione impostato l'azionamento esprime le quote in unità utente utilizzando la massima risoluzione visualizzabile.


Il fattore di conversione incide anche sul valore massimo assumibile dalle quote e dal modulo di posizione, parametro 35169, POSITION MODULE, menù 1.3.16.

Il modulo di posizione può essere impostato dall'utente al valore desiderato sino ad un valore massimo (espresso in unità cliente) corrispondente a circa 65535 giri motore.

Le quote possono assumere un valore compreso tra – modulo/2 e modulo/2. Se ad esempio ( condizione di default ) si sceglie come unità di posizione il giro meccanico del motore ( Numeratore = 655360000, denominatore = 10000, Posizione Interna = 1 giro \* 65536 / 1 = 65536 impulsi ) e si impone come modulo di posizione 100 ( assimilabile al ciclo macchina ), le quote di posizione hanno valori compresi tra -50,0000 e 49.9999.

Se, ad esempio, alla quota A = 48,0000 il motore compie 3 giri in senso orario ( Positivo per default ) la quota si porta a B = -49,000.

Graficamente:



Se si esegue un spostamento di tipo assoluto il motore si posiziona alla quota di riferimento senza oltrepassare il punto M.

Se si esegue uno spostamento di tipo relativo il motore si sposta della quota di riferimento rispetto alla posizione di riferimento.

Se si esegue uno spostamento di tipo breve l'azionamento considera la quota richiesta di tipo assoluto ed esegue uno spostamento in senso tale da compiere il tragitto di lunghezza inferiore all'interno del ciclo macchina.

Se si esegue uno spostamento di tipo orario l'azionamento considera la quota richiesta di tipo assoluto ed esegue uno spostamento sempre positivo. Se la quota di riferimento è superiore alla posizione attuale il motore viene mosso in senso positivo sino al raggiungimento della quota di riferimento.

Se la quota di riferimento è inferiore alla posizione attuale il motore viene mosso comunque in senso positivo sino ad oltrepassare il punto M per poi raggiungere la quota di riferimento.

Se si esegue uno spostamento di tipo antiorario l'azionamento considera la quota richiesta di tipo assoluto ed esegue uno spostamento sempre negativo. Se la quota di riferimento è inferiore alla posizione attuale il motore viene mosso in senso negativo sino al raggiungimento della quota di riferimento.

Se la quota di riferimento è superiore alla posizione attuale il motore viene mosso comunque in senso negativo sino ad oltrepassare il punto M per poi raggiungere la quota di riferimento.

# 4 MODALITÀ DI CONTROLLO MOTORE

L' azionamento MINIACTION 300/500 può applicare diverse modalità di controllo del motore, rispettivamente:

- Coppia
- Velocità
- Posizionamento assoluto
- Posizionamento relativo
- Ricerca della posizione di home
- Posizionamento con percorso breve
- Posizionamento con movimento orario
- Posizionamento con movimento antiorario
- · Inseguimento impulsi direzione

#### 4.1 Coppia

#### 4.1.1 Motore sincrono

Coppia meccanica e corrente sono proporzionali nel motore sincrono e legati l'una all'altra dalla costante di coppia, parametro caratteristico del motore.

Nel controllo di coppia l'azionamento impone la coppia richiesta dal riferimento al motore. Questa operazione equivale ad imporre al motore la corrente desiderata.

Se la coppia resistente applicata al motore è inferiore di quella generata dallo stesso, il motore accelera sino alla velocità limite.

Raggiunta la velocità limite l'azionamento riduce la corrente ( quindi la coppia erogata dal motore ) mantenendo la velocità di rotazione al valore limite.

#### 4.1.2 Motore asincrono, controllo V/f

Nel motore asincrono la coppia erogata è proporzionale allo scorrimento. Il controllo di coppia è ottenuto imponendo lo scorrimento al valore impostato dall'utente sino al raggiungimento della velocità limite Raggiunta la velocità limite l'azionamento riduce lo scorrimento ( quindi la coppia erogata dal motore ) mantenendo la velocità di rotazione al valore limite.

Il controllo di coppia è possibile solamente in presenza di un feedback di posizione ( Encoder o Resolver ) installato sul motore.

Il controllo di coppia deve essere caratterizzato da tre parametri:

Riferimento di coppia	Motore sincrono: E' il valore di corrente erogato senza alcun ritardo e/o	
	rampa al motore	
	Motore asincrono controllo V/f: E' il valore di scorrimento imposto sen	
	alcun ritardo e/o rampa al motore	
Velocità limite	E' la massima velocità a raggiungibile, raggiunta questa viene limitata la	
	corrente erogata	
Direzione di rotazione	E' il verso in cui è applicata la coppia al motore	

#### 4.2 Velocità

Nel controllo di velocità l'azionamento impone la velocità richiesta dal riferimento al motore.

Se la velocità di rotazione del motore è inferiore rispetto quella richiesta dal riferimento di velocità il motore viene accelerato sino al raggiungimento della velocità richiesta.

Se la velocità di rotazione del motore è superiore rispetto quella richiesta dal riferimento di velocità il motore viene decelerato sino al raggiungimento della velocità richiesta.

Accelerazione e decelerazione sono espresse in millisecondi e sono riferite ad un valore di velocità secondo la relazione:

Accelerazione [rpm/ms] = Velocità dell'accelerazione [rpm] / Tempo di accelerazione[ms]

Decelerazione [rpm/ms] = Velocità della decelerazione [rpm] / Tempo di decelerazione [ms]

Il controllo di velocità deve essere caratterizzato da sei parametri:

Riferimento di velocità	E' il valore di velocità di rotazione richiesto	
Tempo di accelerazione	Il valore, espresso in millisecondi, rappresenta il tempo necessario per accelerare da velocità nulla alla Velocità dell'accelerazione	
Velocità dell'accelerazione	E' il valore espresso in rpm a cui si riferisce il Tempo di accelerazione	
Tempo di decelerazione  Il valore, espresso in millisecondi, rappresenta il tempo ri decelerare dalla Velocità della decelerazione sino all'arresto		
Velocità della decelerazione	E' il valore espresso in rpm a cui si riferisce il Tempo di decelerazione	
Direzione di rotazione	E' il verso in cui è applicata la coppia al motore	

#### 4.3 Posizione


Indipendentemente dal tipo di posizionamento eseguito che influisce solamente sulla quota finale da raggiungere, nel controllo di posizione l'azionamento muove il motore secondo un profilo trapezoidale di velocità sino a raggiungere la posizione di riferimento.

Se il posizionamento è assoluto il riferimento di posizione è immediato.


Se il posizionamento è relativo il riferimento di posizione è ottenuto aggiungendo al riferimento di posizione precedente lo spostamento specificato se il controllo di posizione relativa richiesto segue un precedente comando di posizionamento

Se il posizionamento è relativo è richiesto in seguito ad un movimento non controllato in posizione ( Es. in seguito ad un controllo di velocità o coppia ) lo spostamento eseguito è relativo alla posizione corrente.


In generale per spostarsi dalla posizione iniziale alla posizione di riferimento avviene nel modo seguente:




Se lo spazio non permette di raggiungere la velocità di posizionamento il profilo eseguito è di tipo triangolare:



Se il moto è nella direzione opposta a quella di spostamento richiesto si esegue un profilo del tipo seguente:



Se lo spazio non è sufficiente ad arrestare il moto nella posizione desiderata si esegue un profilo del tipo seguente:



Il controllo di posizione deve essere caratterizzato da quattro parametri:

Posizione di riferimento	E' la posizione da raggiungere al termine dello spostamento (La		
	posizione finale dipende dalla <b>Posizione di riferimento</b> e dalla modalità		
	di posizionamento selezionata ).		
Velocità di posizionamento	E' il valore di velocità massima applicato durante lo spostamento richiesto		
Tempo di accelerazione	Il valore, espresso in millisecondi, rappresenta il tempo necessario per		
	accelerare da velocità nulla alla Velocità di posizionamento		
Tempo di decelerazione	Il valore, espresso in millisecondi, rappresenta il tempo necessario per		
	decelerare dalla Velocità di posizionamento sino all'arresto		

#### 4.4 HOMING

L'azionamento, al suo avvio , non conosce la posizione dell'organo meccanico movimentato.

Prima di poter attuare un posizionamento è necessario attuare una procedura che conduca l'organo meccanico movimentato in una posizione nota e che l'azionamento acquisisca tale posizione come riferimento per effettuare gli spostamenti richiesti.

Questa operazione è realizzata dalla procedura di Homing.

La procedura di Homing può essere di diverso tipo e coinvolgere differenti ingressi digitali.


La procedura di Homing può essere avviata soltanto mettendo in esecuzione un profilo di movimento ad essa associato. Per i dettagli sui profili di movimento si rimanda a specifica e successiva sezione del presente manuale.

La procedura di Homing è caratterizzata dai seguenti parametri:

Parametri procedura di homing			
Parametro	scrizione		
Velocità di ricerca Switch	Parametro 35122, HOMING SW SPEED, menù 1.3.19		
	Imposta la velocità utilizzata per la ricerca dell' Home Switch o Limit Switch in funzione del tipo di Homing utilizzato		
Velocità di ricerca zero resolver	Parametro 35123, HOMING Z SPEED, menù 1.3.20		
	Imposta la velocità utilizzata per la ricerca dell'Index Pulse (zero resolver)		
Accelerazione /	Parametro 35124, HOMING RAMP TIME, menù 1.3.21		
Decelerazione Homing	Imposta l'accelerazione e le decelerazione applicata durante la procedura di homing.		
	Rappresenta il tempo necessario per accelerare da fermo sino alla velocità di ricerca switch, parametro 35122		
Home Offset	Parametro 35125, HOME POS OFFSET, menù 1.3.22		
	Questo valore di posizione viene assegnato alla posizione corrente al termine della procedura di homing		
Tipo di Homing	Parametro 35135, HOMING TYPE, menù 1.3.18		
	Permette di stabilire il tipo di procedura di homing da effettuare per la ricerca della posizione di home		


#### 4.4.1 Tipi di homing

Tipo 1: Homing sul Limit Switch antiorario e Index Pulse (zero resolver).




Con questo tipo di homing la direzione di movimento iniziale è antioraria verso il Limit Switch Ccw (antiorario) se questo è inattivo. La posizione di riferimento (Home position) è sul primo Index Pulse (zero resolver) a destra del Limit Switch antiorario quando quest'ultimo diventa basso.

Tipo 2: Homing sul Limit Switch orario e Index Pulse (zero resolver).




Con questo tipo di homing la direzione di movimento iniziale è oraria verso il Limit Switch Cw (orario) se questo è inattivo. La posizione di riferimento (Home position) è sul primo Index Pulse (zero resolver) a sinistra del Limit Switch Cw (orario) quando quest'ultimo diventa basso.

Tipo 3 e 4: Homing sull' Home Switch positivo e Index Pulse (zero resolver).




Con tipo 3 e 4 la direzione iniziale del movimento dipende dallo stato dell'Home Switch. La posizione di riferimento (Home position) è sull'Index Pulse (zero resolver) a sinistra (tipo 4) o destra (tipo 3) del punto di commutazione dell'Home Switch. Se la posizione di partenza è tale per cui è richiesta l'inversione di marcia quest'ultima avviene dopo il cambio di stato dell'Home Switch.


Tipo 5 e 6: Homing sull' Home Switch negativo e Index Pulse (zero resolver).



Con tipo 5 e 6 la direzione iniziale del movimento dipende dallo stato dell'Home Switch. La posizione di riferimento (Home position) è sull'Index Pulse (zero resolver) a sinistra (tipo 6) o destra (tipo 5) del punto di commutazione dell'Home Switch. Se la posizione di partenza è tale per cui è richiesta l'inversione di marcia quest'ultima avviene dopo il cambio di stato dell'Home Switch.


Tipo da 7 a 14: Homing sull' Home Switch e Index Pulse (zero resolver).





Questi tipi di Homing usano l'Home Switch che è alto solo per una porzione dell'intera escursione. Con i tipi da 7 a 10 la direzione iniziale del movimento è oraria, mentre utilizzando i tipi da 11 a 14 è antioraria, tranne quando l'Home Switch è alto all'inzio del movimento. In questo caso la direzione iniziale del movimento dipende dal fronte cercato. La posizione di riferimento (Home position) è sull' Index Pulse (zero resolver) a sinistra o destra del fronte di salita o discesa dell'Home Switch. Se la direzione iniziale non incontra l'Home Switch il senso viene invertito sul Limit Switch.


Tipo da 17 a 30: Homing senza Index Pulse (zero resolver).



Tipo con zero	Tipo corrispondente
resolver	senza zero resolver
1	17
2	18
3	19
4	20
5	21
6	22
7	23
8	24
9	25
10	26
11	27
12	28
13	29
14	30

Questi tipi di Homing sono simili ai tipi da 1 a 14; la posizione di riferimento non dipende dall'Index Pulse (zero resolver) ma solo dalla transizione dell' Home Switch o Limit Switch rilevante.

Tipo 33 e 34: Homing su Index Pulse (zero resolver).



Con tipo Homing 33 la direzione iniziale è antioraria; viceversa con tipo 34 è orario. La posizione di riferimento (Home Position) è sul primo Index Pulse (zero resolver) trovato nella direzione selezionata.

Tipo 35: Homing nella posizione attuale.

Tipo 15,16,31,32: Riservati

#### 4.5 Inseguimento impulsi direzione

In questa modalità operativa l'azionamento acquisisce il riferimento di posizione dagli ingressi digitali e lo converte secondo il rapporto di conversione espresso da *Numeratore P/D / Denominatore P/D*.

Se ad esempio per 512 impulsi in ingresso si desidera che il motore compia un giro si deve impostare il numeratore a 128 e denominatore a 1,00. Si ha quindi che 512 impulsi di riferimento/giro \* 128(Numeratore) / 1,00( Denominatore) = 65536 step/giro.

La modalità di inseguimento è attivabile con controllo da ingressi digitali, da modbus o da profili di movimento.

Nei primi due casi all'abilitazione l'azionamento aggancia la posizione attuale al riferimento esterno. In questa modalità non sono attivi gli ingressi prioritari di JOG e Limite.

Se l'inseguimento è attivato da profilo di movimento la posizione è agganciata nell'istante in cui viene messo in esecuzione il profilo di movimento.

Quando è attivo l'inseguimento di posizione basato su impulsi-direzione non viene generata alcuna rampa di accelerazione-decelerazione ne alcuna limitazione alla velocità di rotazione

Il controllo di inseguimento di posizione basato su impulsi-direzione deve essere caratterizzato da due parametri:

Numeratore P/D	Esprime il numeratore del rapporto tra la risoluzione di posizione interna,	
	65536 step/giro, e il numero di impulsi di comando associati ad un giro	
	motore	
Denominatore P/D	Esprime il denominatore del rapporto tra la risoluzione di posizione	
	interna, 65536 step/giro, e il numero di impulsi di comando associati ad	
	un giro motore	

L'ingresso di direzione viene campionato ogni millisecondo, in caso di movimentazioni che prevedano l'inversione del moto affinché l'azionamento non commetta errori è necessario che in seguito al cambio di stato dell'ingresso direzione non vengano generati impulsi per un tempo di almeno 1 ms. In caso contrario potrebbe verificarsi un errore di posizione pari al doppio degli impulsi giunti in tale intervallo temporale moltiplicati il fattore di inseguimento.

#### **5 INGRESSI PRIORITARI**

A seconda della modalità operativa selezionata possono essere attivi degli ingressi digitali in grado di modificare il tipo di controllo applicato al motore.

L'intervento di tali ingressi è prioritario rispetto al tipo di controllo richiesto dall'utente.

Di seguito si elencano gli ingressi prioritari ordinati da quello a priorità maggiore a quello a priorità inferiore.

L'intervento di un ingresso prioritario azzera il comando di marcia da tastiera e termina l'esecuzione di un profilo di movimento.

# 5.1 Ingressi di JOG

Gli ingressi di Jog sono due, uno per la movimentazione in senso orario JOG\_CW, e uno per la movimentazione in senso antiorario JOG\_CCW. Gli ingressi di Jog non sono attivi con controllo di coppia. Essi, se attivati attuano un controllo in velocità caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllo applicato dagli ingressi di Jog			
Parametri del controllo di velocità applicato	Ingresso JOG_CW	Ingresso JOG_CCW	
Riferimento di velocità	Velocità di JOG, parametro 35109, JOG SPEED, menù 1.3.10		
Tempo di accelerazione	Tempo di accelerazione di JOG, parametro 35114,		
	JOG RAMP TIME ,menù 1.3.12		
Velocità dell'accelerazione	Velocità di JOG, parametro 35109, JOG SPEED, menù 1.3.10		
Tempo di decelerazione	Tempo di decelerazione di rapida, parametro 35163,		
	QICK STOP TIME ,menù 1.3.13		
Velocità della decelerazione	Velocità massima, parametro 32926,		
	SPEED MAX, menù 1.3.12		
Direzione di rotazione	Orario Antiorario		

#### 5.2 Ingressi LIMIT SWITCH

Gli ingressi di LIMIT SWITCH sono concepiti per gestire il fine della corsa meccanica. Sono utilizzati per generare una rampa di arresto rapida in caso di intervento e nelle procedure di homing.

Gli ingressi di LIMIT SWITCH sono due, LIMIT\_SWITCH\_CW e LIMIT\_SWITCH\_CCW.

Ognuno degli ingressi LIMIT SWITCH è attivo se il senso di rotazione del motore è nel verso del rispettivo limit switch, se ad esempio, il senso di rotazione è orario l'ingresso LIMIT\_SWITCH\_CW è attivo mentre un intervento del LIMIT\_SWITCH\_CCW è ignorato.

Il comportamento dei limit switch è simmetrico, per semplicità si descrive il comportamento del LIMIT\_SWITCH\_CW.

Se durante un movimento orario del motore interviene il LIMIT\_SWITCH\_CW viene inibito ogni comando che preveda il movimento in senso orario finché l'ingresso si disattiva e, se la rotazione del motore è oraria, viene applicato un controllo di velocità caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllo applicato dagli ingressi di limite		
Parametri del controllo di velocità	Ingresso	Ingresso
applicato	LIMIT_SWITCH_CW	LIMIT_SWITCH_CCW
Riferimento di velocità	0, Velocità nulla.	
Tempo di accelerazione	Tempo di decelerazione di rapida, parametro 35163,	
	QICK STOP TIME ,menù 1.3.13	3
Velocità dell'accelerazione	Velocità massima, parametro 32	2926,
	SPEED MAX, menù 1.3.12	
Tempo di decelerazione	Tempo di decelerazione di rapid	a, parametro 35163,
	QICK STOP TIME ,menù 1.3.13	3
Velocità della decelerazione	Velocità massima, parametro 32926,	
	SPEED MAX, menù 1.3.12	
Direzione di rotazione	-	-

## 5.3 Ingresso V\_ENABLE

L'ingresso V\_ENABLE, sempre attivo, ha un comportamento differente in base al tipo di controllo del motore attivo. Se il controllo motore attivo è il controllo di coppia nel caso in cui l'ingresso V\_ENABLE sia basso viene mantenuto il controllo di coppia con riferimento di coppia nullo, nel dettaglio:

Controllo applicato in mancanza di V_ENABLE se controllo di coppia attivo		
Parametri del controllo di coppia applicato		
Riferimento di coppia	0, coppia nulla	
Velocità limite	Non modificata	
Direzione di rotazione	-	

Se il controllo motore attivo è diverso dal controllo di coppia nel caso in cui l'ingresso V\_ENABLE sia basso viene applicato il controllo di velocità con riferimento di velocità nullo, nel dettaglio:

Controllo applicato in mancanza di V_E	NABLE se controllo motore differente dal controllo di doppia
Parametri del controllo di velocità applicato	
Riferimento di velocità	0, Velocità nulla.
Tempo di accelerazione	Tempo di accelerazione, parametro 35107,
	ACC TIME ,menù 1.3.6
Velocità dell'accelerazione	Velocità massima, parametro 32926,
	SPEED MAX, menù 1.3.12
Tempo di decelerazione	Tempo di decelerazione, parametro 35108,
	DEC TIME ,menù 1.3.7
Velocità della decelerazione	Velocità massima, parametro 32926,
	SPEED MAX, menù 1.3.12
Direzione di rotazione	-

#### 6 PROFILI

Il profilo di movimento è costituito da un insieme di informazioni che permettono di applicare un determinato controllo del movimento del motore.

L'azionamento MINIACTION 300/500 offre la possibilità di memorizzare 128 profili di movimento e di richiamare e mettere in esecuzione uno qualsiasi dei 128 profili selezionandone il numero tramite ingressi digitali o registro di controllo Modbus.

Esiste un ulteriore profilo, quello Modbus, che è un profilo volatile, non salvato allo spegnimento dell'azionamento che assolve a due compiti :

- E' utilizzato nelle operazioni di lettura e scrittura di uno qualsiasi dei 128 profili come buffer di lettura e scrittura. Si rimanda alla sezione descrittiva dei registri Modbus per ulteriori dettagli
- · Può essere messo in esecuzione direttamente tramite comando Modbus

Per avviare un profilo di movimento da ingressi digitali si deve:

- impostare il controllore attivo (parametro 35166, CONTROLLER, menù 1.3.3) al valore 2, DIG I/O
- Impostare il tipo di controllo motore (parametro 35165, MOTOR CONTROL, menù 1.3.2) al valore
   2, PROFILE
- · abilitare l'azionamento
- selezionare il profilo di movimento tramite gli ingressi digitali T1 IN, T2 IN, ....., T7 IN
- avviare l'esecuzione del profilo alzando l'ingresso digitale STROBE

Per avviare un profilo di movimento da Modbus si deve:

- impostare il controllore attivo (parametro 35166, CONTROLLER, menù 1.3.3) al valore 0, MODBUS
- impostare il tipo di controllo motore (registro Modbus di indirizzo 20, campo MODE) al valore 2,
   PROFILE
- se si esegue il profilo Modbus, impostarlo ai valori desiderati tramite i registri di indirizzo da 26 sino a 33
- · abilitare L'azionamento
- selezionare ed avviare il profilo da eseguire impostando il registro di controllo profili di indirizzo 25

Ogni profilo di movimento è costituito da 7 campi, rispettivamente:

PROFILO DI MOVIMENTO					
Parametri	Descrizione				
Tipo del profilo	HOMING	SPEED	TUTTII	INSEGUIMENTO	TORQUE
			PROFILI DI	IMPULSI	
			POSIZIONE	DIREZIONE	
Accelerazione/coppia del	Ignorato	Tempo di	Tempo di	Ignorato	Riferimento di
profilo		accelerazione	accelerazione		coppia (corrente )
					e direzione
Velocità del profilo	Ignorato	Velocità di	Velocità di	Ignorato	Velocità limite
		riferimento e	spostamento		
		direzione			
Decelerazione del profilo	Ignorato	Tempo di	Tempo di	Ignorato	Ignorato
		decelerazione	decelerazione		
Posizione del profilo	Ignorato	Ignorato	Riferimento di	Ignorato	Ignorato
			posizione in		
			accordo al tipo di		
			posizionamento		
Numeratore rapporto di	Ignorato	Ignorato	Ignorato	Numeratore	Ignorato
inseguimento del profilo				rapporto di	
				inseguimento	
Denominatore rapporto di	Ignorato	Ignorato	Ignorato	Denominatore	Ignorato
inseguimento del profilo				rapporto di	
				inseguimento	

Di seguito i dettagli del controllo motore applicato in base al tipo di profilo :

# 6.1 HOMING

L'azionamento avvia la procedura di Homing che è caratterizzata dai parametri descritti nell'apposita sezione HOMING del presente manuale.

Se il profilo di movimento è di tipo Homing eseguendolo si avvia la procedura di Homing.

Nessun altro parametro deve essere specificato nel profilo di movimento.

## 6.2 SPEED

Se il profilo di movimento è di tipo SPEED viene applicato un controllo in Velocità caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllo applicato da profilo di movimento di tipo SPEED		
Parametri del controllo di velocità	Valore assegnato	
applicato		
Riferimento di velocità	Velocità del profilo	
Tempo di accelerazione	Accelerazione/coppia del profilo	
Velocità dell'accelerazione	Velocità del profilo	
Tempo di decelerazione	Decelerazione del profilo	
Velocità della decelerazione	Velocità del profilo	
Direzione di rotazione	Se Velocità del profilo > 0 orario	
	Se <i>Velocità del profilo</i> < 0 antiorario	

## 6.3 ABS POS

Se il profilo di movimento è di tipo ABS POS viene applicato un controllo di Posizione con riferimento di posizione assoluto ( vedi anche GESTIONE DELLA POSIZIONE ) caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllo applicato da profilo di movimento di tipo ABS POS		
Parametri del controllo di posizione	Valore assegnato	
applicato		
Posizione di riferimento	Viene imposto come riferimento assoluto di posizione la	
	Posizione del profilo.	
Velocità di posizionamento:	Velocità del profilo	
Tempo di accelerazione	Accelerazione/coppia del profilo	
Tempo di decelerazione	Decelerazione del profilo	

## 6.4 REL POS

Se il profilo di movimento è di tipo REL POS viene applicato un controllo di Posizione con riferimento di posizione relativo ( vedi anche GESTIONE DELLA POSIZIONE ) caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllo applicato da profilo di movimento di tipo REL POS		
Parametri del controllo di posizione	Valore assegnato	
applicato		
Posizione di riferimento	Viene imposto come riferimento assoluto di posizione la	
	posizione di riferimento precedente a cui è aggiunto lo	
	spostamento specificato nella Posizione del profilo.	
Velocità di posizionamento:	Velocità del profilo	
Tempo di accelerazione	Accelerazione/coppia del profilo	
Tempo di decelerazione	Decelerazione del profilo	

# 6.5 TORQUE

Se il profilo di movimento è di tipo TORQUE viene applicato un controllo di Coppia con caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllo applicato da profilo di movimento di tipo TORQUE		
Parametri del controllo di coppia Valore assegnato		
applicato		
Riferimento di coppia	Accelerazione/coppia del profilo	
Velocità limite	Velocità del profilo	
Direzione di rotazione	Se Accelerazione/coppia del profilo > 0 orario	
	Se Accelerazione/coppia del profilo < 0 antiorario	

## 6.6 SHORT RUN

Se il profilo di movimento è di tipo SHORT RUN viene applicato un controllo di Posizione con riferimento di posizione assoluto ( vedi anche GESTIONE DELLA POSIZIONE ) caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllo applicato da profilo di movimento di tipo SHORT RUN		
Parametri del controllo di posizione	Valore assegnato	
applicato		
Posizione di riferimento	Viene imposto come riferimento assoluto di posizione la	
	Posizione del profilo. Lo spostamento è nella direzione di	
	percorso più breve all'interno del ciclo macchina.	
Velocità di posizionamento:	Velocità del profilo	
Tempo di accelerazione	Accelerazione/coppia del profilo	
Tempo di decelerazione	Decelerazione del profilo	

#### **6.7 CW POS**

Se il profilo di movimento è di tipo CW POS viene applicato un controllo di Posizione con riferimento di posizione assoluto ( vedi anche GESTIONE DELLA POSIZIONE ) caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllo applicato da profilo di movimento di tipo CW POS		
Parametri del controllo di posizione	Valore assegnato	
applicato		
Posizione di riferimento	Viene imposto come riferimento assoluto di posizione la	
	Posizione del profilo. Lo spostamento è sempre nella	
	direzione positiva.	
Velocità di posizionamento:	Velocità del profilo	
Tempo di accelerazione	Accelerazione/coppia del profilo	
Tempo di decelerazione	Decelerazione del profilo	

## 6.8 CCW POS

Se il profilo di movimento è di tipo CCW POS viene applicato un controllo di Posizione con riferimento di posizione assoluto ( vedi anche GESTIONE DELLA POSIZIONE ) caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllo applicato da profilo di movimento di tipo CCW POS		
Parametri del controllo di posizione	Valore assegnato	
applicato		
Posizione di riferimento	Viene imposto come riferimento assoluto di posizione la	
	Posizione del profilo. Lo spostamento è sempre nella	
	direzione negativa.	
Velocità di posizionamento:	Velocità del profilo	
Tempo di accelerazione	Accelerazione/coppia del profilo	
Tempo di decelerazione	Decelerazione del profilo	

#### 6.9 PULS DIR

Se il profilo di movimento è di tipo PULS DIR viene applicato un controllo di Posizione con riferimento di posizione assoluto( vedi anche GESTIONE DELLA POSIZIONE ) ricavato dai segnali digitali esterni.

Controllo applicato da profilo di movimento di tipo PULS DIR		
Parametri del controllo di posizione	Valore assegnato	
applicato		
Numeratore P/D	Numeratore rapporto di inseguimento del profilo	
Denominatore P/D	Denominatore rapporto di inseguimento del profilo	

#### 7 MESSA IN SERVIZIO

Verifiche preliminari:

- Il drive deve essere collegato all'alimentazione 24Vdc
- Il drive deve essere collegato alla rete monofase 230Vac
- Il drive deve essere configurato coerentemente al motore collegato e parametrizzato in base all'applicazione mediante tastiera di programmazione, software di configurazione MiniMe o Modbus.

Le operazioni da effettuare precedentemente al primo avviamento sono legate alla tipologia di motore collegato e si distinguono per motori sincroni o asincroni.

#### 7.1 Motori sincroni

In linea generale per controllare questo tipo di motori l'azionamento deve conoscere la posizione angolare del rotore per calcolare l'orientamento del campo magnetico generato dei magneti permanenti presenti sul rotore del motore ed i guadagni dell'anello di controllo della corrente per poterla controllare.

La posizione angolare è resa da un trasduttore di posizione che deve sempre essere presente sul motore. Il MINIACTION 300/500 può gestire due tipi di sensori di posizione, rispettivamente resolver ed encoder.

I guadagni dell'anello di controllo della corrente sono dipendenti dal tipo di motore e sono preimpostati per ogni motore contemplato nella lista motori. Essi sono in generale da ritenersi applicabili al solo motore a cui sono associati.

#### 7.1.1 Calibrazione sensore di posizione

Il MINIACTION 300/500 è in grado di calibrare i sensori di posizione ed il loro sfasamento rispetto al rotore tramite una procedura automatica che ne permette la taratura.

Tale procedura può essere avviata da apposito menù 1.8.7 oppure tramite registro modbus 35128 i cui dettagli sono specificati nella sezione PROCEDURE DI COMANDO del presente manuale.

La procedura perché sia eseguita correttamente deve essere avviata dopo aver adempito alle seguenti condizioni:

- · Il drive deve essere disabilitato.
- Deve essere collegato un sensore di posizione e devono essere inseriti i relativi parametri.
- Devono essere impostati correttamente i parametri motore corrente nominale, guadagno proporzionale di corrente, guadagno integrativo di corrente.

Se il motore collegato ha installato il freno di stazionamento si deve abilitare la gestione dello stesso impostando:

- Abilitazione dell'uscita di controllo del freno di stazionamento, parametro 32966 = 1
- · Configurazione del livello logico dell'uscita di controllo del freno di stazionamento,

parametro 32971 = 0

- Rilascio del freno con abilitazione dell'azionamento, parametro 32967 = 2
- Azzeramento del ritardo di rilascio del freno di stazionamento, parametro 32968 = 0

La procedura di calibrazione del feedback di posizione avviene generando una rampa di corrente crescente sino al valore della corrente nominale del motore, raggiunta tale soglia il motore viene posto in lenta rotazione per poco più di 2 giri meccanici per ricavare il numero di coppie polari del motore, la direzione di rotazione dovuta al cablaggio delle fasi motore e l'ordine della sequenza resa dai sensori di hall nel caso in cui feedback di posizione sia ottenuto tramite encoder.

La procedura per ricavare i parametri elencati sopra considera come unico riferimento certo il valore di posizione reso dal sensore di posizione, questo significa che perché dia esito positivo non è permesso un collegamento errato dei segnali SIN e COS nel caso di utilizzo di resolver oppure A e B nel caso di utilizzo di encoder.

In caso di cablaggio invertito che avrebbe come esito quello di invertire la direzione di rotazione vista dall'azionamento è possibile intervenire senza riprendere il cablaggio del sensore di posizione impostandone le direzione tramite il parametro 32904, FEEDBACK DIR, menù 1.8.2 e poi ripetere la procedura di calibrazione.

Se la calibrazione termina correttamente il parametro 32965, CALIBRATION, menù 1.8.8 passa da NOT DONE a DONE.

Tutti i parametri ricavati dalla calibrazione così come il parametro di calibrazione effettuata appena descritto sono impostabili direttamente dall'utente nel caso in cui essi siano noti.

#### Nota:

Al termine della procedura di calibrazione viene eseguita la procedura di salvataggio di tutti i parametri, compresi i parametri relativi alla calibrazione effettuata. Eventuali modifiche temporanee effettuate su altri parametri vengono salvate nella memoria non volatile.

#### 7.2 Motori asincroni

Il controllo dei motori asincroni può essere effettuato in presenza di un feedback di posizione ( Encoder o Resolver ) o senza. Il controllo di tipo V/f in assenza del feedback è ad anello aperto e l'azionamento genera una tensione in base a quanto richiesto-impostato dall'utente.

In presenza di retroazione sono possibili i controlli di coppia, velocità e posizione. Affinché questi vengano eseguiti correttamente è necessario che l'utente dopo aver collegato il motore e il feedback di posizione all'azionamento verifichi che il senso di rotazione sia coerente.

Questa verifica è effettuabile nel seguente modo:

- Impostare il feedback di posizione, parametro 32905, FEEDBACK TIPE, menù 1.8.1
   al valore 0: NONE
   Nessun trasduttore installato.
- Porre in rotazione il motore dando un riferimento di velocità positivo, si rimanda alla sezione seguente MODALITÀ OPERATIVE per l'elenco delle modalità con cui porre in rotazione il motore.
- Verificare il senso di rotazione del motore se è quello desiderato dall'utente.
- Impostare il feedback di posizione, parametro 32905, FEEDBACK TIPE, menù 1.8.1 in base al trasduttore installato.
- Porre in rotazione manualmente il motore e verificare il senso di rotazione letto dal feedback di
  posizione tramite il software MiniMe, sezione misure, voce Posizione utente oppure tramite tastiera
  di programmazione, dal menù principale dopo aver impostato la visualizzazione di default ,
  parametro 35195, DISPLAY VALUE, menù 1.11.1 al valore 5: POSITION (Il menù standard
  visualizza la posizione attuale ). L'azionamento considera positivo il senso di rotazione che
  incrementa la posizione.


Effettuate queste operazioni l'utente deve rendere coerenti la direzione di rotazione con il feedback di posizione agendo sui seguenti parametri:

- Parametro 32904, FEEDBACK DIR, menù 1.8.2, questo parametro imposta la direzione del feedback di posizione. La modifica equivale ad invertire la direzione dovuta al cablaggio del feedback di posizione.
- Parametro 32955, MOT CABLE DIR, menù 1.8.3, questo parametro imposta la direzione del motore dovuta al cablaggio delle fasi. La modifica di questo parametro equivale ad invertire 2 fasi del cablaggio al motore ed ha l'effetto di invertire il senso di rotazione del motore.

L'utente può infine agire sul seguente parametro:

 Parametro 32961, MOT DIRECTION, menù 1.3.9, questo parametro imposta la direzione di rotazione. La modifica di questo parametro equivale ad invertire il riferimento-comando di rotazione.

# **8 MODALITÀ OPERATIVE**



# 8.1 Controllore Modbus, controllo di coppia – 0.0

In questa configurazione l'azionamento applica un controllo di coppia caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllore Modbus, controllo di coppia		
Parametri del controllo di coppia	Valore assegnato	
applicato		
Riferimento di coppia	Contenuto del registro Modbus 21	
Velocità limite	Parametro e registro Modbus 35111, SPEED MAX, menù	
	1.3.11.	
Direzione di rotazione	Se il bit DIR MOTOR del registro 20 vale 0:	
	Se Contenuto del registro Modbus 21 > 0 orario	
	Se Contenuto del registro Modbus 21 < 0 antiorario	
	Se il bit DIR MOTOR del registro 20 vale 1:	
	Se Contenuto del registro Modbus 21 > 0 antiorario	
	Se Contenuto del registro Modbus 21< 0 orario	

# 8.2 Controllore Modbus, controllo di velocità - 0.1

In questa configurazione l'azionamento applica un controllo di velocità caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllore Modbus, controllo di velocità	
Parametri del controllo di velocità	Valore assegnato
applicato	
Riferimento di velocità	Contenuto del registro Modbus 21
Tempo di accelerazione	Parametro e registro Modbus 35107, ACC TIME, menù 1.3.6.
Velocità dell'accelerazione	Parametro e registro Modbus 35111, SPEED MAX, menù
	1.3.11.
Tempo di decelerazione	Parametro e registro Modbus 35108, DEC TIME, menù 1.3.7.
Velocità della decelerazione	Parametro e registro Modbus 35111, SPEED MAX, menù
	1.3.11.
Direzione di rotazione	Se il bit DIR MOTOR del registro 20 vale 0:
	Se Contenuto del registro Modbus 21 > 0 orario
	Se Contenuto del registro Modbus 21 < 0 antiorario
	Se il bit DIR MOTOR del registro 20 vale 1:
	Se Contenuto del registro Modbus 21 > 0 antiorario
	Se Contenuto del registro Modbus 21< 0 orario

### 8.3 Controllore Modbus, gestione dei profili - 0.2

In questa configurazione l'azionamento esegue il profilo selezionato. La gestione dei profili avviene impostando il contenuto dei registri Modbus 21 e da 26 sino a 33 compresi.

Se il bit EXEC del registro Modbus 21 è alto l'azionamento esegue il profilo selezionato.

Il Profilo selezionato se il bit MB\_PROF del registro Modbus 21 è alto è il profilo volatile Modbus costituito dal contenuto dei registri da 26 sino a 33 compresi.

Se il bit MB\_PROF del registro Modbus 21 è basso il profilo eseguito è quello specificato dal valore binario ricavato dai bit PROFILE NUMBER del registro Modbus 21.

Il profilo resta in esecuzione sino a che viene scritto 0 nel bit EXEC del registro Modbus 21 o sino all'intervento di un ingresso prioritario.

Per le tipologie di profilo e la descrizione degli ingressi prioritari si rimanda agli specifici precedenti paragrafi .

## 8.4 Controllore Modbus, inseguimento impulsi direzione - 0.3

In questa configurazione l'azionamento esegue il controllo di posizione inseguendo il riferimento di posizione esterno ricavato dagli ingressi impulso e direzione. Il controllo in inseguimento è caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllore Modbus, inseguimento impulsi direzione	
Parametri del controllo di inseguimento	Valore assegnato
impulsi-direzione applicato	
Numeratore P/D	Parametro e registro Modbus 35119, P/D NUM RATIO, menù
	1.3.41.
Denominatore P/D	Parametro e registro Modbus 35120, P/D DEN RATIO, menù
	1.3.42.

- 8.5 Controllore Keyboard, controllo di velocità, riferimento fisso 1.0
- 8.6 Controllore Keyboard, controllo di velocità, riferimento variabile da tastiera 1.1
- 8.7 Controllore Keyboard, controllo di velocità, riferimento da ingresso analogico 1.2

In queste configurazioni l'azionamento applica un controllo di velocità caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllore Keyboard, controllo di velocità		
Parametri del controllo di velocità applicato		Valore assegnato
Riferimento di velocità	1.0	Parametro e registro Modbus 35157, SPEED REF, menù
		1.3.5.
		Non modificabile da tastiera.
	1.1	Parametro e registro Modbus 35157, SPEED REF, menù
		1.3.5.
		Modificabile da tastiera.

	1.2	Riferimento analogico, ricavato dall'ingresso analogico attivo.
Tempo di accelerazione		Parametro e registro Modbus 35107, ACC TIME, menù
		1.3.6.
Velocità dell'accelerazione		Parametro e registro Modbus 35111, SPEED MAX, menù
		1.3.11.
Tempo di decelerazione		Parametro e registro Modbus 35108, DEC TIME, menù
		1.3.7.
Velocità della decelerazione		Parametro e registro Modbus 35111, SPEED MAX, menù
		1.3.11.
Direzione di rotazione		Se il comando impartito da tastiera è ▶ :
		Se il <i>Riferimento di velocità</i> > 0 orario
		Se il <i>Riferimento di velocità</i> < 0 antiorario
		Se il comando impartito da tastiera è ◀ :
		Se il <i>Riferimento di velocità</i> > 0 antiorario
		Se il <i>Riferimento di velocità</i> < 0 orario

# 8.8 Controllore Ingressi digitali, controllo di coppia – 2.0

In questa configurazione l'azionamento applica un controllo di coppia caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllore ingressi digitali, controllo di coppia	
Parametri del controllo di coppia	Valore assegnato
applicato	
Riferimento di coppia	Riferimento da ingresso analogico
Velocità limite	Parametro e registro Modbus 35111, SPEED MAX, menù
	1.3.11.
Direzione di rotazione	Se l'ingresso digitale DIR_IN è basso coppia applicata in senso
	orario
	Se l'ingresso digitale DIR_IN è alto coppia applicata in senso
	antiorario

- 8.9 Controllore Ingressi digitali, controllo di velocità, riferimento fisso 2.1.0
- 8.10 Controllore Ingressi digitali, controllo di velocità, riferimento variabile da tastiera 2.1.1
- 8.11 Controllore Ingressi digitali, controllo di velocità, riferimento da ingresso analogico 2.1.2

In queste configurazioni l'azionamento applica un controllo di velocità caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllore ingressi digitali, controllo di velocità		
Parametri del controllo di velocità applicato		Valore assegnato
Riferimento di velocità	2.1.0	Parametro e registro Modbus 35157, SPEED REF, menù
		1.3.5.
		Non modificabile da tastiera.
	2.1.1	Parametro e registro Modbus 35157, SPEED REF, menù
		1.3.5.
		Modificabile da tastiera.
	2.1.2	Riferimento analogico, ricavato dall'ingresso analogico
		attivo.
Tempo di accelerazione		Parametro e registro Modbus 35107, ACC TIME, menù
		1.3.6.
Velocità dell'accelerazione		Parametro e registro Modbus 35111, SPEED MAX, menù
		1.3.11.
Tempo di decelerazione		Parametro e registro Modbus 35108, DEC TIME, menù
		1.3.7.
Velocità della decelerazione		Parametro e registro Modbus 35111, SPEED MAX, menù
		1.3.11.
Direzione di rotazione		Se l'ingresso digitale DIR_IN è basso:
		Se il <i>Riferimento di velocità</i> > 0 orario
		Se il <i>Riferimento di velocità</i> < 0 antiorario
		Se l'ingresso digitale DIR_IN è alto:
		Se il <i>Riferimento di velocità</i> > 0 antiorario
		Se il <i>Riferimento di velocità</i> < 0 orario

## 8.12 Controllore Ingressi digitali, gestione dei profili – 2.2

In questa configurazione l'azionamento esegue il profilo selezionato. La gestione dei profili avviene impostando tramite gli ingressi digitali da T1\_IN sino a T7\_IN compresi.

Se si vuole ad esempio selezionare il profilo di movimento numero 94, in binario 94 vale 1011110. Per selezionare il profilo 94 si devono attivare gli ingressi T2\_IN, T3\_IN, T4\_IN, T5\_IN, T7\_IN e disattivare gli ingressi T1\_IN e T6\_IN.

Una volta selezionato il profilo per eseguirlo si deve alzare il segnale di ingresso STROBE.

Il profilo resta in esecuzione sino all'intervento di un ingresso prioritario o il comando di esecuzione di un profilo differente.

Per le tipologie di profilo e la descrizione degli ingressi prioritari si rimanda agli specifici precedenti paragrafi.

### 8.13 Controllore Modbus, inseguimento impulsi direzione – 2.3

In questa configurazione l'azionamento esegue il controllo di posizione inseguendo il riferimento di posizione esterno ricavato dagli ingressi impulso e direzione. Il controllo in inseguimento è caratterizzato dai seguenti parametri:

Controllore ingressi digitali, inseguimento impulsi direzione	
Parametri del controllo di inseguimento	Valore assegnato
impulsi-direzione applicato	
Numeratore P/D	Parametro e registro Modbus 35119, P/D NUM RATIO, menù
	1.3.41.
Denominatore P/D	Parametro e registro Modbus 35120, P/D DEN RATIO, menù
	1.3.42.

#### 8.14 Abilitazione

L'abilitazione del drive è subordinata al corretto valore della tensione del Bus DC che deve avere valore non superiore a 400Volt e deve essere superiore a 260 Volt .

Il drive si disabilita per errore 10, C1D\_MAX\_VBARRA, se la tensione del Bus DC supera 400 volt.

Il drive si disabilita per errore 14, C1D\_MIN\_VBARRA, se la tensione del Bus DC è inferiore a 190 volt.

Per abilitare l'azionamento si deve attivare l'ingresso T-Enable.

Per abilitare il movimento del motore si deve attivare l'ingresso V-Enable.

Se il controllore attivo è il bus Modbus l'abilitazione è subordinata al valore dei bit V\_ENABLE e T\_ENABLE del registro Modbus di indirizzo 00020, 0x0014in tale caso sono possibili 2 opzioni:

- L'abilitazione dell'azionamento avviene se l'ingresso fisico T\_Enable ed il bit T\_ENABLE sono entrambi attivi. L'abilitazione al movimento avviene se l'ingresso fisico V\_Enable ed il bit V\_ENABLE sono entrambi attivi. Questa è l'opzione di default, selezionata col parametro al menù 1.10.5, MB NO LOC ENABLE = NO
- ▶ L'abilitazione dell'azionamento è comandata esclusivamente dal valore del bit T\_ENABLE. L'abilitazione al movimento è comandata esclusivamente dal valore del bit V\_ENABLE. Questa opzione è selezionata col parametro al menù 1.10.5, MB NO LOC ENABLE = YES

## 9 INTERAZIONE MEDIANTE TTR001

I MINIACTION 300/500 sono predisposti per l'utilizzo di un tastierino rimovibile tipo TTR001, impiegabile per la parametrizzazione del servoazionamento e per la lettura di eventuali codici di errore. Esso consta di un display alfanumerico a 2 righe da 8 caratteri e di 4 tasti direzionali; sul lato frontale dell'azionamento è previsto un apposito alloggiamento per il fissaggio a scatto e relativa porta HMI.

Funzione dei tastierino

La tabella seguente illustra la funzione dei pulsanti:

	<b>Navigazione</b> : Premendo la freccia a sinistra si ritorna al menù del livello superiore. Se ci si trova nel menù principale, viene visualizzata la schermata di stato del dispositivo. Da quest'ultima, un ulteriore pressione di questo tasto permette la visualizzazione della versione firmware e del modello di azionamento.
<b>4</b>	Modifica dati: Sposta il cursore sulla cifra immediatamente a sinistra di quella attualmente indicata. Se il cursore è posizionato sulla cifra all'estrema sinistra, non avviene alcuno spostamento. E' possibile annullare una modifica in corso, cioè non ancora confermata, tenendo premuto per 1 secondo questo tasto. ( pressione successivamente indicata dal simbolo ◄)
	Navigazione: Premendo la freccia a destra si passa al menu del livello inferiore. La voce attiva è quella posta sulla prima linea del LCD ed evidenziata dal carattere ">" lampeggiante posto a sinistra della dicitura.
<b>&gt;</b>	<b>Modifica dati:</b> Premendo per almeno 1 secondo questo tasto ( pressione successivamente indicata dal simbolo <b>▶</b> ), se sono verificate le condizioni che permettono la modifica del
<b>&gt;&gt;</b>	parametro selezionato e se si è ad un livello di accesso che lo permette, si attiva la modalità di modifica del parametro selezionato. Tale modalità è identificata dalla presenza del cursore sotto il carattere più a destra del campo: la pressione del tasto sposta il cursore sulla cifra immediatamente a destra di quella attualmente indicata. Se il cursore è posizionato sulla cifra all'estrema destra, non avviene alcun spostamento. La conferma della modifica avviene premendo per almeno 1 secondo questo tasto.
	Navigazione: Premendo la freccia alta si passa alla voce precedente del menù attuale. Se ci si trova alla prima voce del menù corrente non si esegue alcuna azione.
<b>A</b>	<b>Modifica dati:</b> Incrementa la cifra sulla quale e posizionato il cursore. Se la cifra raggiunge il massimo consentito, un'ulteriore pressione tenterà di incrementare la cifra immediatamente a sinistra, se non è anch'essa al valore massimo.
▼	Navigazione: Premendo la freccia bassa si passa alla voce successiva del menù attuale. La fine della lista delle voci contenute nel menù è indicata da un riga costituita di caratteri meno

**Modifica dati:** Decrementa la cifra sulla quale è posizionato il cursore. Se la cifra raggiunge il minimo consentito, un'ulteriore pressione tenterà di decrementare la cifra immediatamente a sinistra, se non è anch'essa al valore minimo.

## 9.1 Modifica di un parametro

La modifica di un parametro e/o la possibilità di effettuare una scelta in linea generale avvengono secondo la seguente sequenza:

- Dal sotto menù attuale premere il tasto 

   si accede alla possibilità di modificare la voce selezionata
- La possibilità di modificare un parametro modifica di un parametro viene evidenziate dalla visualizzazione del cursore
- Se questo non viene visualizzato la modifica non è permessa. Questo può accadere se non si dispone del livello di accesso richiesto dalla voce menù corrente o perché non è verificata una delle condizioni richieste
- Per effettuare la modifica si utilizzano i tasti di direzione e una volta impostato il valore o la scelta desiderata si può confermare la modifica premendo il tasto → oppure annullare l'inserimento tenendo premuto il tasto ←. La modalità di inserimento arresta lo scorrimento del testo sul display.

## 9.2 Tipi di voci

### 9.2.1 Visualizzazione

Queste voci permettono la visualizzazione di una grandezza e/o di un parametro e non prevedono alcuna possibilità di modifica o di navigazione aggiuntiva. Esempio di questo tipo di voce sono le misure delle grandezze nel menù misure.

Questo tipo di voci viene indicato nella tabella descrittiva dei menu del simbolo RO nella colonna descrittiva del tipo.

### 9.2.2 Controllo

Queste voci permettono la modifica di un valore e/o il comando di una procedura. Per accedere alla funzionalità associata si deve premere il tasto ▶.

Nella tabella descrittiva dei menu questo tipo di voci viene indicato dal simbolo → oppure P→ nella colonna descrittiva del tipo.

# 9.2.3 Navigazione

Queste voci permettono lo spostamento nella struttura gerarchica dei menù tramite i tasti di spostamento Questo tipo di voci viene indicato nella tabella descrittiva dei menu del simbolo ▶ nella colonna descrittiva del tipo.

#### 9.3 Visualizzazione durante l'accensione

All'accensione viene visualizzato



ad indicare la fase di accensione. Gli asterischi stilizzati hanno una animazione che indica l'esecuzione delle operazioni di avvio.

Nota: In seguito ad aggiornamento del firmware applicativo la fase di start up può avere una durata superiore per permettere l'aggiornamento del dispositivo.

### 9.4 Visualizzazione in caso di errore

Al verificarsi di una condizione di errore, qualsiasi sia la visualizzazione in atto, viene mostrato il seguente messaggio:



Dove xx è il codice numerico associato all'errore verificatosi.

La visualizzazione dell'errore è mantenuta per 2 secondi.

Allo scadere di questo intervallo la navigazione viene ripristinata alla posizione precedente al verificarsi della condizione di errore.

## 9.5 Prima visualizzazione

La schermata di prima visualizzazione è differente in base alla configurazione del dispositivo. L'azionamento ha la possibilità di visualizzare un menù di comando per permettere all'utilizzatore di impartire i comandi di marcia e modificare il riferimento di velocità in determinate condizioni operative.

Se la modalità operativa selezionata prevede l'utilizzo di tale menù all'avvio viene visualizzato il **menù di** comando.

In tutti gli altri casi dopo la fase di avviamento viene visualizzato il menù standard.

Per passare dal menù di comando a quello standard si deve premere ...

Per passare da una qualsiasi posizione del menù standard a quello di comando si deve premere il tasto ◀.

## 9.6 Menu di comando

Il menù di comando è abilitato se si decide di controllare l'azionamento utilizzando la tastiera.

Il menù di comando può assumere diverse forme a seconda della modalità operativa selezionata.

Nella configurazione completa assume il seguente aspetto:



Se è visualizzato questo menù l'utente ha la possibilità di modificare il riferimento di velocità utilizzando i tasti ▲ per aumentarlo e ▼ per diminuirlo. Se l'azionamento è abilitato e non in marcia premendo il tasto ▶ si impone la marcia del motore in senso orario alla velocità visualizzata mentre premendo il tasto ◀ si impone la marcia del motore in senso antiorario.

Se il motore è in rotazione la visualizzazione è la seguente:

In questo caso sia la pressione del tasto ► sia la pressione tasto ◄ comandano l'arresto del motore.

Se durante la rotazione del motore interviene un ingresso prioritario ( comando di marcia Jog, intervento dei limit switch, mancanza di un segnale di abilitazione ) l'azionamento esegue il comando a priorità maggiore e azzera il comando da tastiera visualizzando nuovamente il menù:

Se il riferimento di velocità è fisso, esso non è modificabile da tastiera il menù di comando assume il seguente aspetto:



In tal caso il riferimento visualizzato è quello impostato tramite parametro 35111, SPEED MAX, menù 1.3.11.

La stessa visualizzazione è utilizzata nel caso in cui il comandi di marcia ed arresto siano impartiti dalla tastiera ed il riferimento di velocità sia ricavato da ingresso analogico.

In quest'ultimo caso specifico il valore di riferimento di velocità visualizzato è quello associato al valore analogico di riferimento.

Vi è solo un caso in cui il controllo del movimento non sia comandato da tastiera e sia abilitato il menù di comando nella seguente forma:

Questa configurazione si presenta se il controllo della marcia del motore è comandato dagli ingressi digitali ed il riferimento di velocità è modificabile dai tasti ▲ e ▼.

Per l'impostazione della modalità operativa si rimanda all'apposita sezione.

### 9.7 Menù standard

Il **menù standard** viene mostrato dopo la fase di avvio del dispositivo se la modalità operativa impostata non prevede l'utilizzo del **menù di comando**, esso è costituito da un **menù principale** e da sotto menù.

Il primo accesso così come la navigazione del menù standard hanno inizio del menu principale dal quale si

sviluppano gerarchicamente i vari sotto menù

Per la gestione dei parametri, esiste una classificazione a livelli di accesso, che permette di associare ad ogni dato un livello di protezione. Per passare da un livello ad uno successivo, è necessario inserire una password, utilizzando l'apposita funzione.

Dopo un periodo di inattività della tastiera costituito da 3 minuti senza alcuna pressione, la navigazione viene riportata al menù principale e il livello di accesso alle varie voci del menù, impostato tramite l'inserimento di password di accesso, viene azzerato.

## Menù principale

Il menù principale nel caso in cui l'azionamento sia in condizione di errore visualizza il codice numerico associato all'errore occorso tramite la seguente visualizzazione



Dove xx è il codice numerico associato all'errore.

Se l'azionamento non si trova in condizione di errore l'informazione resa nel menù principale è selezionabile dall'utente tra le seguenti opzioni:

- 1) STATUS
- 2) SPEED
- 3) I MOT
- 4) V MOT
- 5) INT TEMP
- 6) POSITION
- 7) PROFILE

Di seguito i dettagli delle visualizzazioni per ogni selezione possibile.

## 1) STATUS

La riga superiore del display può assumere uno dei valori elencati nella seguente *Tabella degli stati* azionamento:

NO POWER	Il dispositivo è in attesa dell'alimentazione principale		
DISABLED	Azionamento disabilitato: l'alimentazione principale è presente ed è in attesa		
	del comando di abilitazione		
ENABLED	Azionamento abilitato		

## La riga inferiore

TORQUE	Il dispositivo sta applicando un controllo di coppia
VELOCITY	Il dispositivo sta applicando un controllo di velocità
POSITION	Il dispositivo sta applicando un controllo di posizione
NONE	Il dispositivo sta applicando un controllo di coppia con riferimento di coppia
NONE	nullo

## 2) SPEED

La riga superiore del display mostra scorrendo la dicitura: MOTOR SPEED

La seconda riga visualizza la velocità di rotazione del motore misurata in rpm.

## 3) I MOT

La riga superiore del display mostra scorrendo la dicitura: MOTOR CURRENT La seconda riga visualizza la corrente erogata al motore in Ampere rms.

## 4) V MOT

La riga superiore del display mostra scorrendo la dicitura: MOTOR VOLTAGE

La seconda riga visualizza la tensione erogata al motore in volt rms.

## 5) INT TEMP

La riga superiore del display mostra scorrendo la dicitura: DIRVE TEMP

La seconda riga visualizza la temperatura interna raggiunta dal modulo di potenza.

# 6) POSITION

Questa impostazione permette la visualizzazione della posizione corrente.

All'avvio l'azionamento considera la posizione attuale la posizione 0.

Affinché l'azionamento visualizzi una posizione valida deve essere preventivamente eseguita una procedura di homing, se l'homing non è stato eseguito sulla prima riga della tastiera di programmazione viene visualizzato alternativamente: HOMING seguito da NOT DONE.

Eseguita la procedura di homing la visualizzazione mostra sulla prima riga la dicitura POSITION

La seconda riga visualizza in entrambi i casi il valore della posizione attuale, la visualizzazione del valore di posizione è scorrevole nel caso essa non sia rappresentabile dagli 8 caratteri del display..

## 7) PROFILE

La riga superiore del display mostra la dicitura PROFILE

Sulla seconda riga se non vi è alcun profilo in esecuzione viene visualizzata la dicitura NUM: -

Se vi è un profilo attivo ed il profilo attivo è quello modbus viene visualizzata la dicitura MB PROF

Se il profilo attivo non è quello modbus è uno dei 128 profili programmabili e se ne visualizza il numero con la seguente visualizzazione NUM: xxx

## 9.8 Messaggio di stato

Se dal menù principale viene premuto il tasto di navigazione ◀ viene visualizzata per 2 secondi la seguente schermata



indicante sulla prima riga il modello, sulla seconda la versione del firmware del dispositivo.

#### 9.9 Livello di accesso

Nel primo sotto menù, selezionando la voce LEVEL e premendo il tasto », si accede alla funzione di inserimento della password, che permette la modifica del livello di accesso alla gestione dei parametri.



Utilizzando i tasti freccia è possibile inserire la password, confermandola poi con il tasto ▶.

Se la password è corretta il display mostrerà un scritta di esito positivo e l'indicazione del nuovo livello di accesso.

LEVEL[3] PW RIGHT

Se la password inserita non è corretta viene visualizzato il messaggio



In entrambi i casi la pressione del tasto ◀ riporterà la navigazione al livello corrente.

Le password utilizzabili dall'utente sono le seguenti.

Livello	Password
1	-
2	LEV02
2 3	LEV03
4	LEV04

Se per 3 minuti l'utente non utilizza il tastierino, il sistema ritorna al livello 1, e non sarà più possibile modificare alcun dato che necessiti di un livello di accesso superiore al livello 1 se non reinserendo la password di un livello successivo.

#### 9.10 Navigazione nel menù standard

Dal menù principale si accede ai vari sotto menù premendo il tasto ▶, per tornare al livello superiore si deve premere il tasto ◄.

Premendo ▲ si passa alla voce precedente del menù attuale. Se ci si trova alla prima voce del menù

corrente non si esegue alcuna azione.

Premendo ▼si passa alla voce successiva del menù attuale. La fine della lista delle voci contenute nel menù è indicata da un riga costituita di caratteri meno ------.

La descrizione della struttura e delle voci che realizzano l'interfaccia utente è realizzata tramite tabelle simili alla seguente.

Ogni tabella è associata ad un sotto menù ed è costituita da tante righe quante sono le voci che costituiscono il sotto menù descritto. Le colonne assumono il seguente significato:

#### Menù

Il numero indica la posizione della voce all'interno della struttura gerarchica, il primo numero a sinistra indica da quale voce del primo sotto menù si accede al parametro descritto, il secondo numero la posizione all'interno del secondo sotto menù a cui si è acceduti e così di seguito sino all'ultimo numero a destra che indica la posizione della voce selezionate all'interno del sotto menù corrente. Un valore del tipo 1.3.5 indica che per accedere alla voce descritta in tabella si deve selezionare la prima voce del primo sotto menù a cui si ha accesso dal menù principale, quindi la terza voce del sotto menù seguente ed infine la quinta voce del menù così selezionato.

#### **Parametro**

Il numero si riferisce all'identificativo del registro Modbus corrispondente.

#### Voce

In questo campo viene indicata la dicitura che viene visualizzata dalla tastiera di programmazione quando ci si trova nel menù descritto. Il testo visualizzato se ha lunghezza superiore agli 8 caratteri visualizzabili viene fatto scorrere per permetterne la lettura completa se il parametro associato non è in modifica.

Se si sta modificando il parametro vengono visualizzati i primi 8 caratteri del testo tabulato e lo scorrimento è disabilitato.

#### Visualizzazione

La presenza di un numero in questo campo sta ad indicare che la voce corrente per essere visualizzata ha bisogno che venga verificata una particolare condizione descritta nella seguente tavola delle condizioni di visualizzazione.

Se le condizioni per la visualizzazione del menù descritto non sono verificate la navigazione passa dalla voce immediatamente precedente a quella successiva alla voce descritta senza possibilità alcuna che la voce del menù venga visualizzata.

#### Livello

La modifica di un parametro o più in generale l'azione specifica associata ad una particolare voce del menù può essere vincolata all'inserimento di una password di limitazione all'accesso alla voce.

La presenza di un numero in questo campo sta ad indicare il livello minimo di accesso necessario alla azione associata al menù descritto

### Condizione

La modifica di un parametro o più in generale l'azione specifica associata ad una particolare voce del menù può essere vincolata al verificarsi di alcune condizioni quali, ad esempio, la necessità che l'azionamento sia disabilitato.

La presenza di uno o più numeri in questo campo sta ad indicare quale delle condizioni descritte nella tabella delle condizioni deve essere verificata per permettere l'azione associata al menù descritto

## Tipo

Indica la modalità di accesso al parametro utilizzando il visualizzatore Di seguito un elenco delle possibili diciture:

**RO**: Il parametro è accessibile solo in lettura e non è modificabile.

- La voce visualizzata è parte del menù e permette l'accesso ad ulteriori livelli gerarchicamente inferiori accessibili tramite la pressione del tasto ▶.
- ➤: La voce visualizzata permette la modifica del parametro associato o l'accesso ad una funzionalità tramite la pressione del tasto ➤.
- P ➤: La voce visualizzata permette di avviare una procedura tramite la pressione del tasto
   ➤. Al termine della procedura viene visualizzato l'esito della stessa sino alla pressione del tasto

#### Unità

Indica l'unita di misura della grandezza visualizzata. Il simbolo – indica che il valore è adimensionale

### Range

Indica range dei valori in cui può essere impostato un parametro

#### Default

E' il valore corrispondente all'impostazione di fabbrica e che assume il parametro in seguito ad azzeramento dei parametri.

# 9.11 Struttura dei sotto menù

PARAM			Miniactio	n 300	Minia	ction 500					
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	e	Tipo					
	-	-	-	-		<b>&gt;</b>					
	Unità	Range		Default	Default						
4	-	-		-							
1	1	In questa sezione sono elencate tutte le voci che permettono il settaggio dei parametri relativall'azionamento, nonché la visualizzazione delle misure delle grandezze									
SAVE P	ARAMETER		Miniactio	n 300	Minia	ction 500					
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo					
	32842	-	2	-		P₩					
	Unità Range			Default							
2	-	-	-								
	Permette di salv	vare il set di parametri	il set di parametri corrente nella memoria non volatile.								
SAVE P	ROFILES		Miniactio	Miniaction 300		Miniaction 500					
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	e	Tipo					
	32843	-	2	-		P»					
	Unità	Range		Default	Default						
3	-	-		-							
	Permette di salv	vare il set di profili corr	ente nella me	moria non volati	le.						
LEVEL			Miniactio	n 300	Minia	ction 500					
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo					
	-	-	-	-		<b>&gt;&gt;</b>					
	Unità	Range		Default							
4	-	-	-			-					

9.11.2 M	ENU' PRINCIPAL	E  o PARAM  o						
MEASUR	RE			Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range	'		Default			
1.1	-	-			-			
	Permette di acc	edere alle misure delle	gra	andezze effettua	te dal dispo	ositivo		
STATUS				Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizione		Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range			Default			
1.2	-	-			-			
	Permette acced	ere alle informazioni s	ullo	stato del dispos	itivo.			
CONTRO	ROL			Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range			Default			
1.3	-	-			-			
Permette di impostare i parametri legati alla modalità di funzionamento del dispositivo							ispositivo	
MOTOR				Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range			Default			
1.4	-	-			-	-		
	Permette di imp	ostare i parametri lega	ati al	al motore collegato al dispositivo				
SERVICI	3			Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range			Default			
1.5	-	-			-			
	Permette l'acce	sso ad alcuni parameti	ri e d	comandi manua	li impartiti k	ocalmen	te	
D-BRAK	3	•		Miniaction 300				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	3	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range			Default			
1.6	-	-			-			
	Permette di acc	edere al set di parame	etri r	elativi alla resist	enza di frer	natura e	sterna.	
DRIVE		•		Miniaction 300		tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	/ello	Condizion		Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	

	Unità	Range			Default			
1.7	-	-			-			
	Permette di visualiz	zare i parametri rel	ativ	vi all'azionament	0.			
FEEDBA	CK			Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range	•		Default			
4.0	-	-			-			
1.8	Permette di accede	ere ai parametri e al	la p	procedura relativ	i al sensore	di posi	zione installato sul	
	motore.							
PROFILE	S			Miniaction 300	Miniaction 500			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		_		<b>&gt;</b>	
	Unità Range				Default			
1.9	-	-			-			
	Permette la gestion	e dei profili movime	ento	).				
MODBUS	8			Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range		Default				
1.10	-	-			-			
	Permette l'impostaz	zione dei parametri	del	la comunicazion	e tramite m	odbus.		
VISIO				Miniaction 300		Miniac	Miniaction 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range			Default			
1.11	-	-			-			
	Permette di accede	ere ai parametri che	rig	uardano la visua	ilizzazione.			
IN / OUT				Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range			Default			
1.12	-	-			-			
	Permette di accede	ere ai parametri rela	tivi	agli ingressi e u	scite del di	spositivo	).	
H-BRAKE	3			Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo	
	-	-	-		-		<b>&gt;</b>	
	Unità	Range			Default			
1.13	-	-			-			
	Permette di accede	re ai parametri rela	tivi	alla gestione de	l freno elett	romecc	anico.	
1	1							

		E  o PARAM  o MEA			1			
V IN RIV	IS		Miniaction	า 300	Miniaction 500			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ne Tipo			
	-	-	-	-	RO			
1.1.1	Unità	Range		Default				
	V rms	-		-				
	Visualizza il val	ore in volt rms calcolat	o all'ingresso d	lel dispositivo.				
VBUS D	C		Miniaction	า 300	Miniaction 500			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ne Tipo			
	380	-	-	-	RO			
	Unità	Range		Default	<u> </u>			
1.1.2	V	-		-				
	Visualizza il val	ore misurato della tens	sione continua	del bus DC del d	dispositivo.			
VBUS D	C MIN		Miniaction	า 300	Miniaction 500			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ne Tipo			
	32784	-	-	-	RO			
	Unità	Range		Default				
1.1.3	V	-		-				
	Visualizza il val	lore minimo assunto d	alla tensione co	ontinua del bus	DC del dispositivo quan			
	lo stesso è abili							
VBUS D	C MAX		Miniaction	า 300	Miniaction 500			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ne Tipo			
	32800	-	-	-	RO			
	Unità	Range		Default	Default			
1.1.4	V	-		-				
	Visualizza il val	ore minimo assunto da	alla tensione co	ntinua del bus E	a del bus DC del dispositivo.			
I RMS [A	A]		Miniaction	า 300	Miniaction 500			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ne Tipo			
	84	-	-	-	RO			
	Unità	Range		Default				
1.1.5	A rms	-		-				
	\ \( \$I_1 \cdots \cdots \cdot \text{\$I_2 \cdots \cdots \cdot	ore della corrente di fa	se misurata.					
	∣ visualizza ii vai	ore delia correrite ar id		1				
I RMS N			Miniaction	า 300	Miniaction 500			
I RMS M		Visualizzazione	Miniaction	n 300 Condizion	1			
	1AX [A]	1						
	Parametro	Visualizzazione -			ne Tipo			
Menù	Parametro 32890 Unità	1		Condizion	ne Tipo			
	Parametro 32890 Unità A rms	Visualizzazione - Range	Livello -	Condizion - Default -	ne Tipo			
Menù	Parametro 32890 Unità A rms Visualizza il val	Visualizzazione -	Livello -	Condizion - Default - isurata.	ne Tipo			

1.1.7 Unità Range Default									
A rms									
Visualizza il valore della componente Q della corrente nel sistema di	riferimento rotante.								
IQ RMS MAX [A] Miniaction 300									
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizion	e Tipo								
32946 4	RO								
1.1.8 Unità Range Default	Default								
A rms	-								
Visualizza il valore massimo della componente Q della corrente	ella corrente nel sistema di riferimento								
rotante.									
ID RMS [A] Miniaction 300									
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizion	e Tipo								
32947 4	RO								
1.1.9 Unità Range Default									
A rms	-								
Visualizza il valore della componente D della corrente nel sistema di	Visualizza il valore della componente D della corrente nel sistema di riferimento rotante.								
ID RMS MAX [A] Miniaction 300									
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizion	e Tipo								
32948 4	RO								
Unità Range Default									
1.1.10 A rms									
Visualizza il valore massimo della componente D della corrente	Visualizza il valore massimo della componente D della corrente nel sistema di riferimento								
rotante									
SPEED [rpm] Miniaction 300	Miniaction 500								
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizion	e Tipo								
40	RO								
1.1.11 Unità Range Default									
rpm									
Visualizza il valore di velocità misurato dall'azionamento.									
SPEED MAX [rpm] Miniaction 300	Miniaction 500								
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizion	e Tipo								
32926	RO								
1.1.12 Unità Range Default									
rpm									
Visualizza il valore di velocità massimo misurato dall'azionamento.									
FREQ OUT [hz] Miniaction 300	Miniaction 500								
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizion	e Tipo								
1.1.13 32951	RO								
Linità Donne									
Unità Range Default									

	Visualizza la frec	uenza della tensione	app	olicata al motore			
FREQ OL	JT MAX[hz]			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo
	32952	-	-		-		RO
	Unità	Range			Default		
1.1.14	hz	-			_		
	Visualizza la frec	juenza massima della	a ter	nsione applicata	al motore		
DRIVE T	EMP			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo
	384	-	-		-		RO
1.1.15	Unità	Range	Range				
	°C	-			_		
	Visualizza il valo	re della temperatura d	del ı	modulo di potenz	za interno a	l dispos	itivo.
DRIVE T	EMP MAX			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo
	32903	-	-		_		RO
1.1.16	Unità	Range		Default			
	°C	-			-		
	Visualizza il valo	re massimo della tem	per	atura del modulo	di potenza	interno	al dispositivo
MOTOR	TEMP			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo
	383	7	-		_		RO
1.1.17	Unità	Range		Default -			
	°C	-					
	Visualizza il valo	re misurato della tem	pera	atura del motore	•		
MOTOR	TEMP MAX			Miniaction 300		Miniaction 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo
	32902	7	-		-		RO
1.1.18	Unità	Range			Default		
	°C	-			-		
	Visualizza il valo	re massimo misurato	del	la temperatura d	el motore.		
TORQUE	[Nm]			Miniaction 300			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo
	-	4	-		-		RO
1.1.19	Unità	Range			Default		
1.1.19	Nm	-			-		
	Visualizza il valo	re di coppia calcolate	o in	base alla corre	nte erogata	e alla	costante di coppia
	del motore, para	metro 35168.					
APPLIED	SLIP			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo
1.1.20	32976	22					RO


					I				
	Unità	Range			Default				
	rpm	-			-				
	Visualizza lo slitt	amento applicato	d	urante il funz	ionamento	con r	motore asincrono		
	retroazionato								
APPLIED	SLIP MAX			Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo		
	32977	22	-		-		RO		
	Unità	Range			Default	Default			
1.1.21	rpm	-			-				
	Visualizza lo slittamento massimo applicato durante il funzionamento con motore asincrono								
	retroazionato								
MOT VOLTAGE OUT Minia						Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizione		Tipo		
	32958	-	-		-		RO		
1.1.22	Unità	Range			Default				
	V fase fase rms	-			-				
	Visualizza il valore i	misurato della temp	era	atura del motore.					
MEASURI	E RESET			Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Procedura	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo		
	32785	-	-		-		P₩		
1.1.23	Unità	Range	•		Default				
	-	NO - YES			NO				
	Permette di azzera	are i valori massir	ni	e minimi salvat	i delle gra	ndezze	che li prevedono		
	selezionando YES	e confermando con	<b>&gt;&gt;</b>		-				
	1								

9.11.4 N	IENU' PRINCIPAL	E  o PARAM  o STAT	us							
DRIVE S	STATE		Miniaction 300	1	Miniac	tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	e	Tipo				
	-	-	-	-		RO				
	Unità	Range		Default						
	-	-		-						
	Visualizza lo st	ato del dispositivo sull	a seconda riga del	display ch	e può as	ssumere una delle				
	diciture riportate	e in tabella								
	NO POWER	Il dispositivo è in at	tesa dell'alimentazi	one princip	ale					
1.2.1	DISABLED Azionamento disabilitato: l'alimentazione principale è presente ed è in									
		attesa del comando	o di abilitazione							
	ENABLED Azionamento abilitato									
oppure, in caso di dispositivo in errore la dicitura  ERROR xx  Dove xx è il codice numerico associato all'errore. I codici di errore sono riportati 10.2.										
DIG INF	UT 8 - 1		Miniaction 300		Miniac	tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	e	Tipo				
	-	-	-	-		RO				
	Unità	Range		Default						
	Visualizza il live	Visualizza il livello logico dei primi 8 ingressi digitali considerando il livello logico assegnato ad								
1.2.2	ogni ingresso n	el menù ingressi / uscit	te descritto in segui	to.						
	Ogni cifra sulla	a seconda riga del di	splay indica livello	logico de	l corrisp	ondente ingresso				
	digitale.									
		d indicare che l'ingress								
	La cifra più a de	estra è associata all'inç	gresso digitale 1, qu	uella più a s	sinistra a	all'ingresso digitale				
	8 ( T_ENABLE	)	r							
	PUT 16 – 9		Miniaction 300			tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	e	Tipo				
	-	-	-	-		RO				
	Unità	Range		Default						
1.2.3	-	-		-						
		descrizione della voce	•		_					
		destra è associata all'i	ingresso digitale 9	( V_ENAB	LE ), qu	ıella più a sinistra				
		tale 16 ( DIR_IN )	Lan		Ι.					
IN 0 - 10			Miniaction 300			tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	e	Tipo				
1.2.4	35005	-	-	-		RO				

	Unità	Range			Default			
	mV	-			-			
	Visualizza il valore	della tensione prese	ent	e sull'ingresso a	nalogico 0-	10 volt.		
IN 4 - 20	[mA]			Miniaction 300	n 300 Minia		ction 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizione		Tipo	
	35006				-		RO	
1.2.5	Unità	Range			Default			
1.2.5	mA	-			-			
	Visualizza il valore	della corrente prese	ente	e sull'ingresso ar	nalogico 4-20 mA			
LAST ER	ROR	Miniaction 300				Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello		Condizione		Tipo	
	-	-	-		-		RO	
	Unità	Range			Default			
	-	-			-			
1.2.6	Visualizza il codice	di errore relativo	ag	li ultimi 8 event	i di errore	rilevati	dal dispositivo. L'	
	errore più recente è	posto a sinistra ne	lla	rappresentazion	e scorrevol	e.		
	La sequenza di vis	ualizzazione viene	ripe	etuta ciclicamen	te con una	breve p	ausa al termine di	
	ogni ciclo di visualiz	zzazione.						
<b>ERROR I</b>	IST CLEAR			Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	е	Tipo	
	32811	-	-		-		P₩	
	Unità	Range			Default			
1.2.7	-	NO - YES			NO			
	Permette di azzera	re la lista dei codici	di	errore memorizz	ata dal disp	ositivo	selezionando YES	
	e confermando con	<b>&gt;&gt;</b>						

CONTR	OL MODE		Miniaction	า 300					
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizio	ne	Tipo			
	32944	-	-	-		RO			
	Unità	Range		Default a	sincrono	Default sincron			
4.0.4	-	1 - 2		1		2			
1.3.1	Visualizza il tipo di motore gestito dall'azionamento:								
	1: V/f Motore	asincrono.							
	2: MOT SYNC	Motore sincrono.							
MOTOF	RCONTROL		Miniaction	า 300	Miniac	tion 500			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	llo Condizione		Tipo			
	35165	-	2	D		<b>*</b>			
	Unità	Range		Default					
	-	0 - 1 - 2 - 3	0 - 1 - 2 - 3						
1.3.2	Permette di selezionare il tipo di controllo attivo:								
1.3.2	0: TORQUE Viene attivato un controllo in coppia con limitazione della velocità massima.								
	1: SPEED \	/iene attivato un contro	ollo di velocità.						
	2: PROFILE \	/iene attivato il tipo di	controllo previs	to dello specific	o profilo	di movimento.			
	3: PD_REF V	ïene attivato il controllo	o di posizione d	on inseguimen	to del rife	rimento esterno			
CONTR	OLLER		Miniaction	า 300	Miniac	tion 500			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizio	ne	Tipo			
	35166	-	2	D		<b>&gt;&gt;</b>			
-									
	Unità	Range		Default					
	Unità -	0 - 1 - 2		Default 2					
	-	-	tivo del disposi	2	e selezior	nare:			
1.3.3	- Permette di imp	0 - 1 - 2	•	2	e selezior	nare:			
1.3.3	Permette di imp	0 - 1 - 2 postare il controllore at	modbus.	2 tivo. E' possibile	e selezior	nare:			
1.3.3	Permette di imp	0 - 1 - 2 postare il controllore at Il controllore attivo è	modbus. ra di programm	2 tivo. E' possibile azione.	e selezior	nare:			
1.3.3	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O	0 - 1 - 2 postare il controllore at Il controllore attivo è I controllore la tastiel	modbus. ra di programm ono gli ingressi	2 tivo. E' possibile azione. digitali.					
1.3.3	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O II controllore att	0 - 1 - 2 postare il controllore at Il controllore attivo è I controllore la tastiel I controllore attivo so	modbus. ra di programm no gli ingressi noto del motore	2 tivo. E' possibile azione. digitali. e ed ha facoltà o	di modific	are quei parame			
	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O II controllore att	0 - 1 - 2 postare il controllore at Il controllore attivo è I controllore la tastie I controllore attivo so ivo ha il controllo del n	modbus. ra di programm no gli ingressi noto del motore	2 tivo. E' possibile azione. digitali. e ed ha facoltà c ca è richiesta da	li modific	are quei parame			
1.3.3 SPEED Menù	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O Il controllore att la cui variazione	0 - 1 - 2 postare il controllore at Il controllore attivo è I controllore la tastie I controllore attivo so ivo ha il controllo del n	modbus.  ra di programm  no gli ingressi  noto del motore  ite se la modific	2 tivo. E' possibile azione. digitali. e ed ha facoltà c ca è richiesta da	di modific al controll Miniac	are quei parame ore attivo.			
SPEED Menù	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O Il controllore att la cui variazione	0 - 1 - 2 postare il controllore at Il controllore attivo è Il controllore la tastier Il controllore attivo solivo ha il controllo del ne è permessa solament	modbus.  ra di programm  no gli ingressi  noto del motore  te se la modific  Miniactior	2 azione. digitali. e ed ha facoltà da è richiesta da	di modific al controll Miniac	are quei parame ore attivo. tion 500			
<mark>SPEED</mark> Menù	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O Il controllore att la cui variazione REF SOURCE Parametro	0 - 1 - 2 postare il controllore at Il controllore attivo è Il controllore la tastier Il controllore attivo solivo ha il controllo del ne è permessa solament	modbus.  ra di programmono gli ingressi noto del motore te se la modifica Miniactior	tivo. E' possibile azione. digitali. e ed ha facoltà de è richiesta da 300  Condizion	di modific al controll Miniac	are quei parame ore attivo. tion 500 Tipo			
<mark>SPEED</mark> Wenù	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O Il controllore att la cui variazione REF SOURCE Parametro 35167	0 - 1 - 2 postare il controllore at Il controllore attivo è Il controllore la tastiel Il controllore attivo solivo ha il controllo del ne è permessa solamento Visualizzazione -	modbus.  ra di programmono gli ingressi noto del motore te se la modifica Miniactior	tivo. E' possibile azione. digitali. e ed ha facoltà d a è richiesta da a 300  Condizion D	di modific al controll Miniac	are quei parame ore attivo. tion 500 Tipo			
<mark>SPEED</mark> Wenù	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O Il controllore att la cui variazione REF SOURCE Parametro 35167 Unità -	0 - 1 - 2  postare il controllore at     Il controllore attivo è     I controllore la tastiel     I controllore attivo so     ivo ha il controllo del n     e è permessa solamen      Visualizzazione     -     Range	modbus.  ra di programm  no gli ingressi  noto del motore  te se la modific  Miniactior  Livello  2	tivo. E' possibile azione. digitali. e ed ha facoltà de richiesta da n 300  Condizion D Default 0	di modific al controll Miniac ne	are quei parame ore attivo. tion 500 Tipo			
<mark>SPEED</mark> Menù	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O Il controllore att la cui variazione REF SOURCE Parametro 35167 Unità - Permette di imp	0 - 1 - 2  postare il controllore at     Il controllore attivo è     I controllore la tastiel     I controllore attivo so     ivo ha il controllo del n     e è permessa solamen      Visualizzazione     -     Range     0 - 1 - 2	modbus.  ra di programm  no gli ingressi  noto del motore  te se la modific  Miniactior  Livello  2	tivo. E' possibile azione. digitali. e ed ha facoltà de richiesta da n 300  Condizion D Default 0	di modific al controll Miniac ne	are quei parame ore attivo. tion 500 Tipo			
SPEED	Permette di imp 0: MODBUS 1: KEYBOARD 2: DIG I/O Il controllore att la cui variazione REF SOURCE Parametro 35167 Unità - Permette di imp velocità. E' posi	0 - 1 - 2  postare il controllore at il controllore attivo è il controllore la tastieri I controllore attivo solivo ha il controllo del ne è permessa solamen  Visualizzazione  - Range 0 - 1 - 2  postare la sorgente del	modbus. ra di programmono gli ingressi noto del motore te se la modifici Miniaction Livello 2	tivo. E' possibile azione. digitali. e ed ha facoltà d a è richiesta da n 300  Condizion D Default 0 velocità quando	di modific al controll Miniac ne	are quei parame ore attivo. tion 500 Tipo   Io del motore è			

impostabile tramite i tasti ▲ ▼ che modificano, senza salvarlo, il riferimento di velocità descritto nella voce seguente. 2: AN REF II riferimento di velocità è ricavato dal valore analogico in ingresso al drive secondo una relazione di proporzionalità che verrà descritta nel dettaglio nella sezione dedicata agli ingressi e uscite. SPEED REF Miniaction 300 Miniaction 500 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 35157 **>>** 2 Unità Range Default -6000 - 6000 0 rpm 1.3.5 Questo parametro è il riferimento di velocità. Viene utilizzato quando il controllo del motore è in velocità e il riferimento, vedi voce precedente, è fisso o variabile da tastiera. E' espresso in rpm. **ACC TIME** Miniaction 300 Miniaction 500 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 35107 2 Unità Default Range 5 - 10000 2000 ms 1.3.6 Questo parametro permette di impostare l'accelerazione applicata se il controllo è in velocità. Essa rappresenta il tempo necessario per passare da velocità 0 alla velocità massima, parametro 35111. **DEC TIME** Miniaction 300 Miniaction 500 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 35108 2 **>>** Unità Default Range 5 - 10000 2000 ms 1.3.7 Questo parametro permette di impostare la decelerazione applicata se il controllo è in velocità. Essa rappresenta il tempo necessario per passare dalla velocità massima, parametro 35111, all'arresto a velocità 0. I TIME LIMIT Miniaction 500 Miniaction 300 Parametro Visualizzazione Livello Condizione Menù Tipo 1.3.8 32771 2 **>>** Unità Range Default 2000 ms 0 - 65535 Questo registro imposta il tempo limite di superamento della soglia di corrente.



- (\*) Soglia di corrente
- (\*\*) Tempo limite

Se il livello di corrente supera la corrente nominale del motore o quella dell'azionamento, e questa condizione permane per un tempo superiore a quello impostato in questo parametro l'azionamento va in errore.

Questa è una funzione di sicurezza data all'utente per proteggere l'applicazione.

Il codice di errore associato all'intervento di questa protezione è 18.

MOT DIRE	MOT DIRECTION				Miniaction 300		Miniaction 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello		Condizione		Tipo	
	32961	-	2		D		<b>*</b>	
	Unità	Range			Default			
	-	0 - 1			0			
1, 00	D " " ' '							

1.3.9 Permette di impostare la direzione di rotazione del motore tra:

0: NORMAL La rotazione è oraria con riferimento di velocità o coppia positivi.

1: INVERTED La rotazione è antioraria con riferimento di velocità o coppia positivi.

E' lo stesso parametro accessibile dal menù 1.5.3.

JOG SPE	ED		Miniaction 300		Miniac	Miniaction 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizione		Tipo
	35109	-	2		-		<b>*</b>
1.3.10	Unità	Range			Default		
1.3.10	rpm	1 - 6000			100		
	Imposta la velocità	al comando di n	narcia ion				

SPEED MAX			Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizione T		Tipo	
1.3.11	35111	-	2		-		<b>*</b>	
	Unità	Range	Range		Default			
	rpm	1 - 6000	1 - 6000			4000		
	Questo parame	etro determina la veloc	determina la velocità massima. Essa			di veloci	tà con controllo di	

coppia attivo.

1.3.12    Signature   Station   Stat		Questo parametro influenza le rampe di accelerazione, di arresto rapido e il valore massimo di							
Menů Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo   35114   -	JOG RAM	<u> </u>	se la sorgente del	1		<u> </u>	tion 500		
35114	Menù		Visualizzazione	1	Condizione		I		
Unità Range Default ms 5 - 10000 20  Questo parametro permette di impostare l'accelerazione e la decelerazione con il comando di marcia jog è attivo. Essa rappresenta il tempo necessario per passare da velocità 0 alla velocità di jog.  QUICK STOP TIME Miniaction 300 Miniaction 500  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione  35163 - 2 -			-		_		•		
ms 5 - 10000 20  Questo parametro permette di impostare l'accelerazione e la decelerazione con il comando di marcia jog è attivo. Essa rappresenta il tempo necessario per passare da velocità 0 alla velocità di jog.  QUICK STOP TIME Miniaction 300 Miniaction 500  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione  35163 - 2 2 -			Range		Default				
1.3.12   Questo parametro permette di impostare l'accelerazione e la decelerazione con il comando di marcia jog è attivo. Essa rappresenta il tempo necessario per passare da velocità 0 alla velocità di jog.    QUICK STOP TIME			-						
marcia jog è attivo. Essa rappresenta il tempo necessario per passare da velocità 0 alla velocità di jog.    COUCK STOP TIME	1.3.12								
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione  35163 - 2 -		marcia jog è attivo. Essa rappresenta il tempo necessario per passare da velocità 0 alla							
Menù    35163	QUICK S	TOP TIME		Miniaction 300	)	Miniac	tion 500		
Unità Range Default  ms   5 - 10000   20  Imposta la rampa di decelerazione rapida.  Il parametro imposta il tempo necessario per decelerare dalla velocità massima sino all'arresto.  Questa rampa viene eseguita in caso di intervento dei limit switch o nella decelerazione cor comando di Jog.  POS RATIO NUM   Miniaction 300   Miniaction 500  Menù   Parametro   Visualizzazione   Livello   Condizione   Tipo   35115   -   2   D	Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е			
ms   5 - 10000   20   Imposta la rampa di decelerazione rapida.  Il parametro imposta il tempo necessario per decelerare dalla velocità massima sino all'arresto.  Questa rampa viene eseguita in caso di intervento dei limit switch o nella decelerazione cor comando di Jog.  POS RATIO NUM   Miniaction 300   Miniaction 500   Menù   Parametro   Visualizzazione   Livello   Condizione   Tipo   35115   -   2   D		35163	-	2	-		<b>&gt;&gt;</b>		
Imposta la rampa di decelerazione rapida.  Il parametro imposta il tempo necessario per decelerare dalla velocità massima sino all'arresto.  Questa rampa viene eseguita in caso di intervento dei limit switch o nella decelerazione cor comando di Jog.  POS RATIO NUM  Menù  Parametro  Visualizzazione  Livello  Condizione  Tipo  35115  -  Unità  Range  -  1 - 2147483647  Default  -  Questo parametro con il seguente permettono di impostare il rapporto di conversione tra unità di posizione interna ( 65536 impulsi / giro ) e l'unità di posizione desiderata.  Questo valore in particolare deve essere impostato a un valore superiore a quello de parametro seguente, in caso contrario l'azionamento segnala l'errore 35.  Es: MOTORE APPLICATO DIRETTAMENTE AD UNA VITE A RICIRCOLO DI SFERE passo 10mm. Ad ogni giro motore corrisponde un avanzamento di 10 mm e pertanto se si vogliono impostare le quote in mm, il fattore di conversione vale 65536 / 10. i valori da impostare sono: P 35115 = 655360000  P 35117 = 100000  POS RATIO DEN  Miniaction 300  Miniaction 500  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 1.3.15  John Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  Inità Range Default  -  1 - 2147483647  John Parametro Visualizzazione Livello Default  -  1 - 2147483647  John Parametro Visualizzazione Livello Default  -  1 - 2147483647		Unità	Range		Default				
Il parametro imposta il tempo necessario per decelerare dalla velocità massima sino all'arresto.  Questa rampa viene eseguita in caso di intervento dei limit switch o nella decelerazione cor comando di Jog.  POS RATIO NUM  Miniaction 300  Miniaction 500  Menù  Parametro  Visualizzazione  Livello  Condizione  Tipo  35115  -  Unità  Range  -  1 - 2147483647  Default  -  Questo parametro con il seguente permettono di impostare il rapporto di conversione tra unità di posizione interna (65536 impulsi / giro ) e l'unità di posizione desiderata.  Questo valore in particolare deve essere impostato a un valore superiore a quello de parametro seguente, in caso contrario l'azionamento segnala l'errore 35.  Es: MOTORE APPLICATO DIRETTAMENTE AD UNA VITE A RICIRCOLO DI SFERE passo 10mm. Ad ogni giro motore corrisponde un avanzamento di 10 mm e pertanto se si vogliono impostare le quote in mm, il fattore di conversione vale 65536 / 10. i valori da impostare sono: P 35115 = 655360000  P 35117 = 100000  POS RATIO DEN  Miniaction 300  Miniaction 500  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 1.3.15  Jipo 1.2.147483647  Jipo 1.2.147483647  Jipo 1.2.147483647		ms	5 - 10000		20				
Il parametro imposta il tempo necessario per decelerare dalla velocità massima sino all'arresto.  Questa rampa viene eseguita in caso di intervento dei limit switch o nella decelerazione cor comando di Jog.  POS RATIO NUM  Menù  Parametro  Visualizzazione  Livello  Condizione  Tipo  35115  -  Unità  Range  Default  -  1 - 2147483647  G55360000  Questo parametro con il seguente permettono di impostare il rapporto di conversione tra unità di posizione interna (65536 impulsi / giro ) e l'unità di posizione desiderata.  Questo valore in particolare deve essere impostato a un valore superiore a quello de parametro seguente, in caso contrario l'azionamento segnala l'errore 35.  Es: MOTORE APPLICATO DIRETTAMENTE AD UNA VITE A RICIRCOLO DI SFERE passe 10mm. Ad ogni giro motore corrisponde un avanzamento di 10 mm e pertanto se si vogliono impostare le quote in mm, il fattore di conversione vale 65536 / 10. i valori da impostare sono:  P 35115 = 655360000  P 35117 = 100000  POS RATIO DEN  Miniaction 300  Miniaction 500  Miniaction 500  Miniaction 500  Miniaction 500  POS RATIO DEN  Miniaction 300  Divinità  Range  Default  -  1 - 2147483647  Junità  Range  Default  -  1 - 2147483647		Imposta la rampa d	i decelerazione rap	ida.	1				
Pos Ratio Num		Questa rampa viene eseguita in caso di intervento dei limit switch o nella decelerazione con							
35115 - 2 D   Unità Range	POS RAT			Miniaction 300	)	Miniac	tion 500		
Unità Range - 1 - 2147483647 655360000  Questo parametro con il seguente permettono di impostare il rapporto di conversione tra unità di posizione interna ( 65536 impulsi / giro ) e l'unità di posizione desiderata.  Questo valore in particolare deve essere impostato a un valore superiore a quello de parametro seguente, in caso contrario l'azionamento segnala l'errore 35.  Es: MOTORE APPLICATO DIRETTAMENTE AD UNA VITE A RICIRCOLO DI SFERE passo 10mm. Ad ogni giro motore corrisponde un avanzamento di 10 mm e pertanto se si vogliono impostare le quote in mm, il fattore di conversione vale 65536 / 10. i valori da impostare sono:  P 35115 = 655360000  P 35117 = 100000  POS RATIO DEN  Miniaction 300  Miniaction 500  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  1.3.15  Unità Range Default - 1 - 2147483647 10000	Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizione		Tipo		
- 1 - 2147483647 655360000  Questo parametro con il seguente permettono di impostare il rapporto di conversione tra unità di posizione interna ( 65536 impulsi / giro ) e l'unità di posizione desiderata.  Questo valore in particolare deve essere impostato a un valore superiore a quello de parametro seguente, in caso contrario l'azionamento segnala l'errore 35.  Es: MOTORE APPLICATO DIRETTAMENTE AD UNA VITE A RICIRCOLO DI SFERE passo 10mm. Ad ogni giro motore corrisponde un avanzamento di 10 mm e pertanto se si vogliono impostare le quote in mm, il fattore di conversione vale 65536 / 10. i valori da impostare sono: P 35115 = 655360000 P 35117 = 100000  POS RATIO DEN  Miniaction 300  Miniaction 500  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  1.3.15  Ange Default - 1 - 2147483647  10000		35115	-	2	D		<b>&gt;&gt;</b>		
Questo parametro con il seguente permettono di impostare il rapporto di conversione tra unità di posizione interna ( 65536 impulsi / giro ) e l'unità di posizione desiderata.  Questo valore in particolare deve essere impostato a un valore superiore a quello de parametro seguente, in caso contrario l'azionamento segnala l'errore 35.  Es: MOTORE APPLICATO DIRETTAMENTE AD UNA VITE A RICIRCOLO DI SFERE passo 10mm. Ad ogni giro motore corrisponde un avanzamento di 10 mm e pertanto se si vogliono impostare le quote in mm, il fattore di conversione vale 65536 / 10. i valori da impostare sono: P 35115 = 655360000 P 35117 = 100000  POS RATIO DEN  Miniaction 300  Miniaction 500  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  1.3.15  Range Default - 1 - 2147483647 10000		Unità	Range		Default				
di posizione interna ( 65536 impulsi / giro ) e l'unità di posizione desiderata.  Questo valore in particolare deve essere impostato a un valore superiore a quello de parametro seguente, in caso contrario l'azionamento segnala l'errore 35.  Es: MOTORE APPLICATO DIRETTAMENTE AD UNA VITE A RICIRCOLO DI SFERE passo 10mm. Ad ogni giro motore corrisponde un avanzamento di 10 mm e pertanto se si vogliono impostare le quote in mm, il fattore di conversione vale 65536 / 10. i valori da impostare sono:  P 35115 = 655360000  P 35117 = 100000  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  1.3.15  Unità Range Default  - 1 - 2147483647 10000		-	1 - 2147483647		655360000				
MenùParametroVisualizzazioneLivelloCondizioneTipo1.3.1535117-2D▶UnitàRangeDefault-1 - 214748364710000	1.3.14	di posizione interna ( 65536 impulsi / giro ) e l'unità di posizione desiderata.  Questo valore in particolare deve essere impostato a un valore superiore a quello del parametro seguente, in caso contrario l'azionamento segnala l'errore 35.  Es: MOTORE APPLICATO DIRETTAMENTE AD UNA VITE A RICIRCOLO DI SFERE passo 10mm. Ad ogni giro motore corrisponde un avanzamento di 10 mm e pertanto se si vogliono impostare le quote in mm, il fattore di conversione vale 65536 / 10. i valori da impostare sono: P 35115 = 655360000							
MenùParametroVisualizzazioneLivelloCondizioneTipo1.3.1535117-2D▶UnitàRangeDefault-1 - 214748364710000	POS RAT			Miniaction 300	)	Miniac	tion 500		
1.3.15 35117 - 2 D   Unità Range Default - 1 - 2147483647 10000	Menù		Visualizzazione	<u> </u>					
Unità         Range         Default           -         1 - 2147483647         10000			-				-		
- 1 - 2147483647 10000			Range		Default				
		-							
		Questo parametro è		el rapporto di conve		unità di	posizione.		

	Vedi descrizione del parametro precedente							
POSITION	N MODULE		Miniaction 300	n 300 Miniaction 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	35169	-	2	C, D		<b>*</b>		
	Unità	Range		Default				
	Unità di posizione	Variabile in bas	se al fattore di	60000,000	00			
1.3.16	utente posizione							
	Questo parametro permette di impostare il modulo di posizione in unità di posizione del cliente.							
	Il valore di posizion	e in unità cliente p	uò assumere valor	i appartene	nti all'in	tervallo [ - Modulo		
	posizione/ 2, Modu	lo posizione/ 2 ).						
PWM FRE	Q		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	32913	-	3	D		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range		Default				
1.3.17	hz	5000 – 100000 - 1	5000	5000				
1.5.17	Questo parametro p	permette di imposta	are la frequenza di	pwm. II par	ametro	può essere scritto		
	con un qualsiasi valore compreso tra 5000 e 15000, il valore di pwm impostato sarà il più							
	prossimo al richiest	o tra quelli ammess	si.					
HOMING	TYPE		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	35135	-	2	-		<b>*</b>		
	Unità	Range		Default				
1.3.18	-	1 - 35	35					
	Permette di stabilire il tipo di procedura di homing da effettuare per la ricerca della posizione di							
	home. Per i dettagli	delle procedure si	rimanda all'apposit	a sezione.				
HOMING	SW SPEED		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	35122	-	2	-		<b>*</b>		
	Unità	Range		Default				
1.3.19	rpm	1 - 1000	100					
	Imposta la velocità mantenuta durante le fasi di ricerca degli switch durante la procedura di							
	homing.							
HOMING	Z SPEED		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	35123	-	2	-		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range		Default				
1.3.20	rpm	1 - 1000		10				
	Imposta la velocità	mantenuta durante	la fase di posizioni	amento fina	ıle durar	nte la procedura di		
	homing.							
HOMING	RAMP TIME		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		

Unità Range Default  ms 5 - 10000 30  Imposta l'accelerazione e le decelerazione applicata durante la proces	edura di homing							
1.3.21 ms 5 - 10000 30  Imposta l'accelerazione e le decelerazione applicata durante la procede Rappresenta il tempo necessario per accelerare da fermo sino alla velocità	edura di homing							
Imposta l'accelerazione e le decelerazione applicata durante la procede Rappresenta il tempo necessario per accelerare da fermo sino alla velocità	odura di homing							
Imposta l'accelerazione e le decelerazione applicata durante la procede Rappresenta il tempo necessario per accelerare da fermo sino alla velocità	dura di homing							
	dara ai nonning.							
parametro 35122.	Rappresenta il tempo necessario per accelerare da fermo sino alla velocità di ricerca switch,							
HOME POS OFFSET Miniaction 300 Miniacti	ion 500							
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione	Tipo							
35125 - 2 D	<b>*</b>							
Unità Range Default								
Unità di posizione Variabile in base al fattore di 0								
utente posizione								
Questo valore di posizione viene assegnato alla posizione corrente al termine	e della procedura							
di homing.								
CURRENT WINDOW Miniaction 300 Miniacti	ion 500							
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione	Tipo							
35144 - 2 -	<b>*</b>							
1.3.23 Unità Range Default	Default							
mA 1 - 10000 50	50							
Imposta l'ampiezza della finestra per il target di corrente. Vedi nota a fine sezio	ione							
CURRENT W TIME Miniaction 300 Miniacti	ion 500							
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione	Tipo							
35145 - 2 -	<b>&gt;&gt;</b>							
1.3.24 Unità Range Default								
ms 1 - 65000 100								
Imposta il tempo di permanenza per il target di corrente. Vedi nota a fine sezio	one							
SPEED WINDOW Miniaction 300 Miniacti	ion 500							
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione	Tipo							
35146 - 2 -	<b>&gt;&gt;</b>							
Unità Range Default	Default							
rpm 1 - 1000 50								
Imposta l'ampiezza della finestra per il target di velocità. Vedi nota a fine sezio	one							
SPEED W TIME Miniaction 300 Miniacti	ion 500							
Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione	Tipo							
•	<b>&gt;&gt;</b>							
35147 - 2 -	Default							
Unità Range Default	100							
Unità Range Default								
1.3.26  Unità Range Default ms 1 - 65000 100  Imposta il tempo di permanenza per il target di velocità. Vedi nota a fine sezione	one							
1.3.26 Unità Range Default ms 1 - 65000 100								
1.3.26  Unità Range Default ms 1 - 65000 100  Imposta il tempo di permanenza per il target di velocità. Vedi nota a fine sezio								

	Unità	Range		Default				
	Unità di posizione							
	utente	posizione						
		piezza della finestra per il target di posizione. Vedi nota a fine sezione						
POSITION W TIME Miniaction 300 Miniaction 500								
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion		Tipo		
	35150	-	2	-		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range	_	Default				
1.3.28	ms	1 - 65000		100				
		Imposta il tempo di permanenza per il target di posizione. Vedi nota a fine sezione						
SPEED V	VARNING	<u>,                                      </u>	Miniaction 300			tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion		Tipo		
	32963	-	2	-		<b>&gt;</b>		
	Unità	Range		Default				
	rpm	0 - 6000		0				
	Questo parametro	permette di imposta	are segnalazione di	Warning C	C2DMAN	_VEL_WARNING		
1.3.29	nel caso in cui la ve	Questo parametro permette di impostare segnalazione di Warning C2DMAN_VEL_WARNING nel caso in cui la velocità misurata si discosti dal riferimento di un valore superiore alla soglia						
	qui impostata.							
	Il controllo è attivo anche durante le rampe di accelerazione.							
	La segnalazione è disabilitata impostando il parametro a 0							
SPEED E	RROR		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	32964	-	2	-		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range		Default				
	rpm	0 - 6000	0					
1 2 20	Questo parametro permette di impostare segnalazione di errore C1DMAN_VEL_ERROR nel							
1.3.30	caso in cui la velocità misurata si discosti dal riferimento di un valore superiore alla soglia qui							
	impostata.							
	Il controllo è attivo anche durante le rampe di accelerazione.							
1	Il controllo è attivo a	inche durante le ra	mpe di accelerazior	ne.				
	Il controllo è attivo a La segnalazione è d		•					
POSITIO			•	)	Miniac	tion 500		
POSITIOI Menù	La segnalazione è d		ndo il parametro a (	)		tion 500		
	La segnalazione è d	disabilitata imposta	ndo il parametro a 0 Miniaction 300	)				
	La segnalazione è de N WARNING  Parametro	disabilitata imposta	Miniaction 300	)		Tipo		
	La segnalazione è de N WARNING  Parametro  35153	Visualizzazione - Range	Miniaction 300 Livello	Condizion - Default		Tipo		
Menù	La segnalazione è de N WARNING  Parametro  35153  Unità	Visualizzazione - Range	Miniaction 300 Livello	Condizion - Default		Tipo		
	La segnalazione è de N WARNING  Parametro  35153  Unità Unità di posizione	Visualizzazione - Range 0 - Variabile in fun posizione	Miniaction 300 Livello 2 zione del fattore di	Condiziona - Default 0	e	Tipo <b>→</b>		
Menù	La segnalazione è de N WARNING  Parametro 35153  Unità Unità di posizione utente	Visualizzazione - Range 0 - Variabile in fun posizione osizione attivo, se	Miniaction 300 Livello 2 zione del fattore di	Condizione - Default 0	e osta dal	Tipo  →  riferimento di un		
Menù	La segnalazione è de N WARNING  Parametro  35153  Unità  Unità di posizione utente  Con controllo di po	Visualizzazione - Range 0 - Variabile in fun posizione psizione attivo, se quanto impostate	Miniaction 300 Livello  Zione del fattore di la posizione corre o in questo parar	Condizione - Default 0	e osta dal	Tipo  →  riferimento di un		
Menù	La segnalazione è con WARNING  Parametro  35153  Unità  Unità di posizione utente  Con controllo di porvalore superiore a	Visualizzazione - Range 0 - Variabile in fun posizione osizione attivo, se quanto impostate CESSIVE_POS_DE	Miniaction 300 Livello  Zione del fattore di la posizione corre o in questo parare EV_WARNING.	Condizion  Default  0  nte si disconetro viene	e osta dal	Tipo  →  riferimento di un		


Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	35155	-	2	-		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range	Default					
	Unità di posizione	0 - Variabile in funzione del fattore di		0				
4 2 22	utente	posizione						
1.3.32	Con controllo di po	osizione attivo, se	la posizione corre	nte si disc	osta dal	riferimento di un		
	valore superiore a quanto impostato in questo parametro viene generato l'errore di posizione							
	C1D_EXCESSIVE_POS_DEV_ERROR.							
	La segnalazione è disabilitata impostando il parametro a 0.							
FREQ MII	N BOOST		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	32910	9	2	С		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range		Default				
	hz	1 – 128		0				
1.3.33	Questo parametro	permette di impos	tare la frequenza	minima util	izzata p	er determinare la		
	curva V/f con cui v	viene stabilita la te	ensione erogata al	motore in	funzion	e della frequenza		
	elettrica generata, con controllo del motore asincrono attivo.							
	Vedi descrizione a fine tabella Profilo V/f.							
FREQ NO	M BOOST		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	32911	9	2	С		<b>*</b>		
	Unità	Range		Default				
	hz	1 – 128 50						
1 3 34	Questo parametro permette di impostare la frequenza nominale utilizzata per determinare la							
1.3.34	Questo parametro	permette di impost	are la frequenza n	ominale uti	lizzata p	per determinare la		
1.3.34	Questo parametro curva V/f con cui v	•	•					
1.3.34		viene stabilita la te	ensione erogata al	motore in				
1.3.34	curva V/f con cui v	viene stabilita la te con controllo del mo	ensione erogata al	motore in				
	curva V/f con cui v	viene stabilita la te con controllo del mo	ensione erogata al	motore in	funzion			
	curva V/f con cui v elettrica generata, c Vedi descrizione a f	viene stabilita la te con controllo del mo	ensione erogata al otore asincrono attiv	motore in	funzion	e della frequenza		
VRMS MI	curva V/f con cui velettrica generata, con vedi descrizione a f	viene stabilita la te con controllo del mo ine tabella Profilo \	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300	motore in	funzion	e della frequenza		
VRMS MI	curva V/f con cui velettrica generata, con vedi descrizione a formatione de la propositione de la propositio	viene stabilita la te con controllo del mo ine tabella Profilo \ Visualizzazione	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300  Livello	motore in /o.	funzion	e della frequenza		
VRMS MI	curva V/f con cui velettrica generata, con vedi descrizione a formatione descrizione	viene stabilita la te con controllo del mo ine tabella Profilo \ Visualizzazione	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300  Livello	motore in vo.  Condizion	funzion	e della frequenza		
VRMS MI	curva V/f con cui velettrica generata, con vedi descrizione a formatione descrizione della contractione descrizione descrizione descrizione della contractione della contr	viene stabilita la te con controllo del mo ine tabella Profilo \ Visualizzazione 9 Range 0 - 100	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300  Livello	motore in /o.  Condizion C Default 0	funzion  Miniaci	tion 500 Tipo		
VRMS MI Menù	curva V/f con cui velettrica generata, con vedi descrizione a formatione de la contractione de la contractio	viene stabilita la te con controllo del mo ine tabella Profilo \ Visualizzazione 9 Range 0 - 100 permette di imposta	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300  Livello  2	condizion C Default 0 ma utilizzat	funzion  Miniaci e	tion 500 Tipo  Tipo  terminare la curva		
VRMS MI Menù	curva V/f con cui velettrica generata, con vedi descrizione a formatione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione della contractione descrizione descrizione della contractione della contra	viene stabilita la teson controllo del moine tabella Profilo \ Visualizzazione 9 Range 0 - 100 permette di impostatabilita la tensione	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300  Livello  2  are la tensione minimerogata al motore	condizion C Default 0 ma utilizzat	funzion  Miniaci e	tion 500 Tipo  terminare la curva		
VRMS MI Menù	curva V/f con cui vielettrica generata, con vedi descrizione a formatione descrizione della contractione descrizione descrizione descrizione della contractione della contrac	viene stabilita la teson controllo del mo ine tabella Profilo \ Visualizzazione 9 Range 0 - 100 permette di impostatabilita la tensione ollo del motore asir	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300  Livello  2  are la tensione minimerogata al motore acrono attivo.	condizion C Default 0 ma utilizzat	funzion  Miniaci e	tion 500 Tipo  Tipo  terminare la curva		
VRMS MI Menù 1.3.35	curva V/f con cui vielettrica generata, ci vedi descrizione a finale properties de la contra de la curva V/f con cui viene si generata, con contra de la curva V/f con cui viene si generata, con contra de la curva V/f con cui viene si generata, con contra de la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata, con contra la curva V/f con cui viene si generata viene la curva V/f con cui viene si generata viene la curva V/f con cui viene si generata viene la curva V/f con cui viene si generata viene la curva V/f con cui viene si generata viene la curva V/f con cui viene si generata viene la curva V/f con cui viene si generata viene la curva V/f con cui viene si generata viene la curva V/f con cui viene si generata viene la curva V/f con cui viene si cui vie	viene stabilita la teson controllo del mo ine tabella Profilo \ Visualizzazione 9 Range 0 - 100 permette di impostatabilita la tensione ollo del motore asir	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300  Livello  2  are la tensione minimerogata al motore acrono attivo.	Condizion C Default 0 ma utilizzat in funzione	funzion  Miniaci e  a per de e della f	tion 500 Tipo  Tipo  terminare la curva		
VRMS MI Menù 1.3.35	curva V/f con cui vielettrica generata, ci vedi descrizione a finale properties de la constanta de la curva V/f con cui viene si generata, con contro Vedi descrizione a finale properties de la curva viene si generata, con contro Vedi descrizione a finale properties de la curva viene si generata, con contro Vedi descrizione a finale properties de la curva viene si generata, con contro Vedi descrizione a finale properties de la curva viene si generata, con contro Vedi descrizione a finale properties de la curva viene si qualitata de la curva viene si qua	viene stabilita la teson controllo del mo ine tabella Profilo \ Visualizzazione 9 Range 0 - 100 permette di impostatabilita la tensione ollo del motore asir	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300 Livello 2  are la tensione minimerogata al motore acrono attivo.  //f.	Condizion C Default 0 ma utilizzat in funzione	funzion  Miniaci e  a per de e della f	tion 500 Tipo  terminare la curva requenza elettrica		
VRMS MI Menù 1.3.35	curva V/f con cui vielettrica generata, ci vedi descrizione a finale properties de la constanta de la curva V/f con cui viene si generata, con contro vedi descrizione a finale properties de la curva viene a finale properti	viene stabilita la teron controllo del moine tabella Profilo \ Visualizzazione 9 Range 0 - 100 permette di impostatabilita la tensione ollo del motore asirine tabella Profilo \	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300  Livello  2  are la tensione minimerogata al motore acrono attivo.  //f.  Miniaction 300	motore in /o.  Condizion C Default 0 ma utilizzat in funzione	funzion  Miniaci e  a per de e della f	tion 500 Tipo  terminare la curva requenza elettrica		
VRMS MI Menù  1.3.35  VRMS NC Menù	curva V/f con cui vielettrica generata, ci Vedi descrizione a finale des	viene stabilita la teson controllo del morine tabella Profilo \ Visualizzazione 9 Range 0 - 100 permette di impostatabilita la tensione ollo del motore asirine tabella Profilo \ Visualizzazione	ensione erogata al otore asincrono attivi//f.  Miniaction 300  Livello  2  are la tensione minimerogata al motore ncrono attivo.  //f.  Miniaction 300  Livello	motore in /o.  Condizion C Default 0 ma utilizzat in funzione Condizion	funzion  Miniaci e  a per de e della f	tion 500 Tipo  terminare la curva requenza elettrica		

Questo parametro permette di impostare la tensione nominale utilizzata per determinare la curva V/f con cui viene stabilita la tensione erogata al motore in funzione della frequenza elettrica generata, con controllo del motore asincrono attivo. Vedi descrizione a fine tabella Profilo V/f. ASI SPEED MIN Miniaction 300 Miniaction 500 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 32959 2 **>>** 19 Unità Range Default 1.3.37 0 - 6000 0 rpm Questo parametro permette di impostare la velocità minima con controllo del motore asincrono attivo. ASI SPEED MAX Miniaction 300 Miniaction 500 Menù Visualizzazione Livello Parametro Condizione Tipo 2 **>>** 32960 19 D Unità Range Default 1.3.38 0 - 60006000 rpm Questo parametro permette di impostare la velocità massima con controllo del motore asincrono attivo. DC BRAKE VOLTAGE Miniaction 300 Miniaction 500 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 32973 19 2 **>>** Unità Default Range 1.3.39 0 - 12030 Questo parametro permette di impostare il valore della tensione continua erogata al motore a fine rampa di decelerazione per agevolarne l'arresto. DC BRAKE TIME Miniaction 300 Miniaction 500 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo **>>** 32918 19 2 Unità Default Range 0 - 4000500 1.3.40 Questo parametro permette di impostare la durata dell'azione di frenatura del motore a fine rampa di decelerazione ottenuta erogando tensione continua al motore per agevolarne l'arresto. P/D NUM RATIO Miniaction 300 Miniaction 500 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 2 35119 Unità Default Range 1.3.41 128 -32768 - 32767 Questo parametro esprime il numeratore del rapporto tra la risoluzione di posizione interna, 65536 step/giro, e il numero di impulsi di comando associati ad un giro motore. P/D DEN RATIO Miniaction 300 Miniaction 500

# Manuale d'uso e programmazione

Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizione	Tipo		
	35120	-	2	D	<b>*</b>		
	Unità	Range		Default			
1.3.42	-	0,01 – 655,35		1,00			
	Questo parametro esprime il denominatore del rapporto tra la risoluzione di posizione interna,						
	65536 step/giro, e il numero di impulsi di comando associati ad un giro motore						

Profilo V/f



Il circuito equivalente semplificato di una fase del motore è costituito da un circuito RL serie. La corrente a

vuoto vale: 
$$I = \frac{V/\sqrt{3}}{\sqrt{R^2 + (2\pi fL)^2}}$$

Il drive è in grado di ricavare la curva soddisfacente la relazione sopra esposta da due punti individuati dalle coppie di valori ( Freq min; V mn ) e ( Freq nom; V nom ) parametrizzabile dall'utente.

Aumentare la tensione erogata al motore per bassi valori di frequenza generata ha lo scopo di compensare gli effetti della resistenza di avvolgimento per mantenere la corrente ad un valore costante.

Se l'utente inserisce parametri errati, ponendo ad esempio il punto individuato dalla coppia di valori (Freq min; V mn) al di sotto della linea rappresentata con tratteggio in blu, l'azionamento eroga tensione in funzione della frequenza generata secondo la legge descritta della linea rappresentata con tratteggio in blu.

Per una corretta parametrizzazione del motore, porlo in rotazione a vuoto alla frequenza nominale impostando frequenza e tensione nominali di boost ai dati di targa. Annotare in tali condizioni la corrente assorbita dal motore. Diminuire la frequenza di rotazione del motore ed impostare i parametri frequenza e tensione minimi di boost in modo che il motore assorba la corrente annotata precedentemente.

Verificare che il valore di corrente erogata sia all'incirca costante in tutto il range di utilizzo.

Se si impone freq min = 0 la tensione Vmin può essere ricavata dalla seguente formula:


$$V min = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot Rm \cdot Inom$$
 Con  $Rm$  resistenza misurata tra due morsetti del motore  $Inom$  corrente nominale a vuoto

Finestra di corrente, velocità, posizione.

L'azionamento è in grado di monitorare durante il funzionamento la corrente erogata, la velocità di rotazione del motore e la posizione corrente.

L'utente ha la possibilità di gestire dei segnali digitali impostando dei controlli su queste grandezze.

Il controllo di ogni grandezza è realizzato secondo il seguente schema:



Se il valore misurato della grandezza specifica raggiunge il riferimento impostato ( al termine della rampa, se prevista ) e si discosta dal valore di riferimento di un valore inferiore alla ampiezza della finestra di accettazione ( impostabile dall'utente ) indicato in figura come *Window Amplitude* si incrementa il tempo di permanenza entro la finestra di accettazione.

Quando il tempo di permanenza entro la finestra di accettazione raggiunge il valore indicato in figura con Window Time ( impostabile dall'utente ) viene attivato il segnale digitale associato alla grandezza in questione.

Se le grandezza si discosta dal riferimento di un valore superiore alla finestra di accettazione il segnale digitale ad essa associata si azzera immediatamente.

L'utente ha accesso al segnale digitale così generato in 2 modi:

- Associando ad una uscita digitale al segnale.
- Leggendo il contenuto del registro 12 tramite modbus

9.11.6 MI	ENU' PRINCIPALE	E  o PARAM  o MOT(	OR					
BS 80,				Miniaction 300		Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	vello	Condizion	e	Tipo	
	35121, 35164	-	2		C, D		<b>&gt;&gt;</b>	
	Unità	Range			Default			
	-	0 – Num. motori p	orec	aricati	0			
	dispositivo.	mette di selezionare						
	Selezionare un motore equivale a scrivere tutti i parametri del motore con i valori memorizzati nel dispositivo, senza effettuarne il salvataggio.							
	Se uno dei parametri viene modificato invece che il nome del motore è visualizzato:							
1.4.1	caricato.	almeno uno dei pa	SET	TINGS etri motore imp	ostati è dif	ferente	dall'ultimo motore	
	Dopo un reset di	spositivo il motore se	elezi	onato è quello d	li default e l	l'indice r	notore selezionato	
VT fNm/A	vale 0. In tale co	ndizione viene visuali	izza DEF	to: CAULT TINGS		'indice r	notore selezionato	
KT [Nm/A	vale 0. In tale co	ndizione viene visuali	izza DEF SET	to: PAULT TINGS  Miniaction 300				
KT [Nm/A Menù	vale 0. In tale con	Visualizzazione	DEF SET	to: CAULT TINGS	Condizion		Tipo	
	vale 0. In tale con Parametro 35168	Visualizzazione	izza DEF SET	to: PAULT TINGS  Miniaction 300	Condizion D			
	vale 0. In tale con Parametro 35168 Unità	Visualizzazione 10 Range	DEF SET	to: PAULT TINGS  Miniaction 300	Condizion D Default		Tipo	
	vale 0. In tale con Parametro 35168 Unità Nm / A Questo parametro	Visualizzazione  10  Range 0 – 10,000  ro permette di impos	DEF SET	Miniaction 300 vello	Condizion D Default 0 coppia del	e motore.	Tipo  →  Tale parametro è	
Menù	Parametro 35168 Unità Nm / A Questo parametro utilizzato esclusiv	Visualizzazione  10  Range 0 – 10,000  ro permette di impos	DEF SET Lii 2	Miniaction 300 vello e la costante di zione della coppi	Condizion D Default 0 coppia del ia applicata	e motore. dal mot	Tipo  Tale parametro è tore.	
Menù	Parametro 35168 Unità Nm / A Questo parametro utilizzato esclusiv	Visualizzazione  10  Range 0 – 10,000  ro permette di imposivamente dalla visualizazione de	Li Li z	Miniaction 300 vello e la costante di zione della coppi	Condizion D Default 0 coppia del ia applicata nel caso	e motore. dal mot	Tipo  Tale parametro è tore.	
Menù 1.4.2	vale 0. In tale con  Parametro  35168  Unità  Nm / A  Questo parametro  utilizzato esclusivo  Non influenza il coppia, utilizza la	Visualizzazione  10  Range 0 – 10,000  ro permette di impos	Li Li z	Miniaction 300 vello e la costante di zione della coppi pplicazione che, il riferimento di c	Condizion D Default 0 coppia del a applicata nel caso	e motore. dal mot sia attiv	Tipo  Tale parametro è tore.	
Menù  1.4.2	Parametro 35168 Unità Nm / A Questo parametri utilizzato esclusiv Non influenza il coppia, utilizza la	Visualizzazione  10  Range 0 – 10,000  ro permette di imposivamente dalla visualizione de la corrente per esprimento de la cor	DEF SET Lit 2 stare zzaz zere ere	Miniaction 300 vello e la costante di zione della coppi pplicazione che, il riferimento di c Miniaction 300	Condizion D Default 0 coppia del ia applicata nel caso coppia.	e motore. dal mot sia attiv	Tipo  Tale parametro è tore.  vo un controllo di	
Menù 1.4.2	vale 0. In tale con  Parametro  35168  Unità  Nm / A  Questo parametri utilizzato esclusiv Non influenza il coppia, utilizza la  DM [mA]  Parametro	Visualizzazione 10 Range 0 – 10,000 ro permette di imposivamente dalla visualizazione	Li' 2  Li' 1	Miniaction 300 vello e la costante di zione della coppi pplicazione che, il riferimento di c	Condizion Default 0 coppia del ia applicata nel caso coppia. Condizion	e motore. dal mot sia attiv	Tipo  Tale parametro è tore.  vo un controllo di tion 500  Tipo	
Menù  1.4.2  I RMS NO  Menù	Parametro  35168 Unità Nm / A Questo parametr utilizzato esclusiv Non influenza il coppia, utilizza la  DM [mA]  Parametro 111	Visualizzazione  10  Range 0 – 10,000  ro permette di imposivamente dalla visualiz comportamento de a corrente per esprime  Visualizzazione  -	DEF SET Lit 2 stare zzaz zere ere	Miniaction 300 vello e la costante di zione della coppi pplicazione che, il riferimento di c Miniaction 300	Condizion D Default 0 coppia del ia applicata nel caso coppia. Condizion CM	e motore. dal mot sia attiv	Tipo  Tale parametro è tore.  vo un controllo di	
Menù  1.4.2	Parametro  35168 Unità Nm / A Questo parametro utilizzato esclusiv Non influenza il coppia, utilizza la  DM [mA]  Parametro 111 Unità	Visualizzazione  10  Range 0 – 10,000  ro permette di imposivamente dalla visualiz comportamento de a corrente per esprime  Visualizzazione - Range	Li' 2  Li' 1	Miniaction 300 vello e la costante di zione della coppi pplicazione che, il riferimento di c Miniaction 300	Condizion D Default 0 coppia del ia applicata nel caso coppia.  Condizion CM Default	e motore. dal mot sia attiv	Tipo  Tale parametro è tore.  vo un controllo di tion 500  Tipo	
Menù  1.4.2  I RMS NO Menù	Parametro  35168 Unità Nm / A Questo parametr utilizzato esclusiv Non influenza il coppia, utilizza la  DM [mA]  Parametro  111 Unità mA rms	Visualizzazione  10  Range 0 – 10,000  ro permette di imposivamente dalla visualiz comportamento de a corrente per esprime  Visualizzazione  -	Li' 2  Li'ap ere  Li' 2	Miniaction 300 vello  e la costante di zione della coppi pplicazione che, il riferimento di convello	Condizion Default 0 coppia del la applicata nel caso coppia. Condizion CM Default 200	e motore. dal mot sia attiv	Tipo  Tale parametro è tore.  vo un controllo di tion 500  Tipo	

I RMS MA	AX [mA]		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	109	-	2	СМ		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range		Default				
1.4.4	mA rms	0 - 45000		707				
1.4.4	Questo parametro Vedi Nota 1.	mposta la corrente	massima del moto	e.				
SPEED N	MAX [rpm]		Miniaction 300	Miniaction 300 Miniac				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	32954	-	2	-		*		
	Unità	Range		Default				
1.4.5	rpm		100					
1.4.5	Imposta la velocità	massima del motor	e. Superata questa	velocità l'a	azioname	ento si arresta con		
	la segnalazione di	errore 16.						
TEMP P	ROBE TYPE		Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo		
	35100	-	2	D		<b>*</b>		
	Unità	Range		Default asincrono		Default sincrono		
	-	0 - 1 - 2 - 3		0		2		
	Permette di impost	are il tipo di sensore	e di temperatura pre	esente nel i	notore.			
	0: NONE Ne	ssun sensore di ten	nperatura. Non vier	ne segnalat	o l'errore	e di		
	sovratemperatura o	lel motore.						
	1: <b>B57227K</b> See	nsore di temperatur	a tipo NTC, modell	llo Epcos B57227K. L'errore di				
	sovratemperatura d	del motore viene ge	stito a soglia in coo	ordinamento con quanto impostato co				
	parametro success	ivo						
1.4.6	2: NC See	nsore di temperatur	a bimetallico norma	almente chi	uso. All'a	apertura del		
	contatto l' azioname	ento si arresta segn	alando l'errore 36.					
	3: PTC Ser	nsore di temperatur	a di tip PTC. Se il s	ensore di t	emperat	ura è di tipo PTC		
	viene gestita la seg	nalazione di un wa	rning e di un errore	di tempera	tura mo	tore. Nel		
	dettaglio:							
	-Se la temperatura	è inferiore di 20°C	rispetto la temperat	ura caratte	ristica de	ella PTC si azzera		
	ogni segnalazione							
	- Se la temperatura	del motore è dai	20 ai 5 °C inferiore	della temp	eratura d	caratteristica della		
	PTC si segnala il w	arning di temperatu	ıra					
	- Se la temperatura	misurata è prossin	na(+-5°C)alla tei	mperatura d	caratteris	stica della PTC I'		
	azionamento si arre	esta segnalando l'e	rrore 36.					
TEMP M	AX		Miniaction 300	)	Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	e	Tipo		
1.4.7	35101	7	2	-		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range		Default				
	°C	0 - 155		140				

Con sensore di temperatura del motore di tipo B57227K è possibile impostare la soglia di temperatura massima di esercizio del motore. Se l'azionamento misura una temperatura del motore superiore alla soglia impostata si arresta segnalando l'errore 36. E' prevista la segnalazione del warning di temperatura motore se la temperatura del motore rilevata è superiore alla soglia di errore impostata diminuita di 10°C. PAIR POLE NUMBER Miniaction 300 Miniaction 500 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 32953 2 D **>>** Unità Default asincrono Default sincrono Range 1 - 4 1.4.8 Imposta il numero di coppie polari del motore. Questo parametro può essere determinato automaticamente dall'azionamento tramite la procedura di calibrazione del feedback di posizione. KP CUR [V/A] Miniaction 300 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione ogiT 106 10 2 **>>** Unità Default Range V/A 0 - 65535 n 1.4.9 Imposta il quadagno proporzionale di corrente dell'anello di controllo della stessa. E' espresso in volt / Ampere. KI CUR [KV/sA] Miniaction 300 Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo **>>** 107 10 2 Unità Range Default KV/(A\*s)0 - 65535 0 1.4.10 Imposta il guadagno integrativo di corrente dell'anello di controllo della stessa. E' espresso in migliaia di volt / ( Ampere \* secondo ). KP SPD [mA/rpm] Miniaction 300 Miniaction 500 KP SPD [] Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo 100 2 **>>** 9 o 10 Unità Range Default mA / rpm 0 - 65535 0 Imposta il guadagno proporzionale di velocità dell'anello di controllo della stessa. 1.4.11 E' espresso in [ mA /rpm ] per motori sincroni. E' adimensionale per motori asincroni, in quest'ultimo caso l'errore di velocità espresso in rpm è grandezza controllante lo scorrimento applicato, anch'esso espresso in rpm. KI SPD [mA/srpm] Miniaction 300 Miniaction 500 KI SPD [/s] Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione

	101	0 10					
	101	9 o 10	2	-		<b>&gt;&gt;</b>	
	Unità	Range		Default			
1.4.12	mA/(s*rpm)	0 - 65535		0			
1.7.12	Imposta il guadagno	o integrativo di velo	cità dell'anello di co	ontrollo della	a stessa		
	E' espresso in [ mA	/ ( secondo * rpm )	] per motori sincro	ni.			
	E' espresso in [ 1 / s	secondo] per moto	ri asincroni.				
KP POS [	Krpm/G]		Miniaction 300	1	Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo	
	104	13	2	-		<b>&gt;&gt;</b>	
	Unità	Range		Default			
1.4.13	K rpm / Giro	0 - 65535		0			
	Imposta il guadagno	o proporzionale di p	osizione dell'anello	di controllo	o della s	tessa.	
	E' espresso in migli	aia di rpm / giro mo	tore.				
KD POS [	s rpm/G]		Miniaction 300	١	Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizione		Tipo	
1.4.14	32769	13	2	-		<b>*</b>	
	Unità	Range		Default			
	s * rpm / Giro	0 - 65535		0			
	Imposta il guadagno	o derivativo di posiz	ione dell'anello di	controllo de	lla stess	a.	
	E' espresso in ( sec	ondi * rpm ) / giro n	notore.				
MAX SLIF	[rpm]		Miniaction 300	)	Miniac	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	е	Tipo	
	32974	22	2	-		<b>&gt;&gt;</b>	
	Unità	Range		Default			
1.4.15	rpm	10 - 3000		200			
	Imposta il massimo	scorrimento applic	ato al motore se qu	iesto è di ti	po asinc	rono ed è attiva la	
	retroazione.						

**Nota 1**: Il valore di corrente massima motore impostato influenza il valore di corrente massimo erogato al motore. L'azionamento quindi per fronteggiare le richieste dinamiche richieste dal moto desiderato limita la corrente al valore impostato nel parametro 109.

L'azionamento è in grado di erogare correnti non superiori a 15 Ampere di picco. In caso contrario si avrebbe l'intervento della protezione corrente massima ed il relativo errore n.9.

Si consiglia pertanto di non impostare il parametro 109, corrente massima del motore a valori superiori a:  $15 \, A \, picco / \sqrt{2} \simeq 10.6 \, Arms$ 

In caso contrario potrebbe verificarsi che in presenza di richieste di brusche accelerazioni l'azionamento vada in protezione.

Per tale motivo il valore di corrente massima del motore BS 80/100 è impostato a 10 A anche se il motore stesso potrebbe sopportare correnti di 14,7 A.

DDIVE-	DTATE.		Minimatic	<del>-</del> 200	N /1:!	tion FOO		
DRIVE		\	Miniaction		Miniaction 500			
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ie	Tipo		
	-	-	_	-		RO		
	Unità	Range		Default				
	-	-		-				
1.5.1		ato del dispositivo sull		_	•			
	diciture riportate	e nella Tabella degli st	ati azionament	to oppure, in cas	o di disp	ositivo in errore la		
	dicitura							
	ERROR xx							
ERROR	RESET		Miniactio			tion 500		
Menù	Procedura	Visualizzazione	Livello	Condizion	ie	Tipo		
	99	-	-	-		P₩		
1.5.2	Unità	Range	Range Default					
1.3.2	-	NO - YES		NO				
	Permette di res	ettare le segnalazioni o	di errore selez	zionando YES e	conferma	ando con 🕨		
MOT DI	RECTION		Miniactio	n 300	Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ie	Tipo		
	32961	2	2	D		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range		Default	Default			
	-	0 - 1		0	0			
1.5.3	Permette di imp	ostare la direzione di l	rotazione del n	notore tra:				
	0: NORMAL	La rotazione è oraria	con riferimento	o di velocità o co	ppia pos	sitivi.		
	1: INVERTED	La rotazione è antiora	aria con riferim	ento di velocità d	o coppia	positivi.		
	E' lo stesso par	ametro accessibile dal	menù 1.3.9.					
H-BRAK	(E COMMAND		Miniactio	n 300	Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ie	Tipo		
	32970	20	2	С		<b>&gt;&gt;</b>		
	Unità	Range	•	Default				
454	-	0 - 1		0				
1.5.4	Permette di con	nandare l'uscita dedica	ata al freno di s	stazionamento m	anualme	ente		
	0: HOLD	Uscita del freno di st	azionamento r	non attiva.				

9.11.8 N	IENU' PRINCIPALE	E  o PARAM  o D-BR	AK	Œ					
USE EX	T BRAKE			Miniaction 300					
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	ivello	Condizione	Tipo			
	32827	3	3 3		D, CM	<b>&gt;&gt;</b>			
	Unità	Range	•		Default				
1.6.1	-	0 - 1			0				
1.0.1	Permette di attiva	Permette di attivare l'uscita dedicata alla resistenza di frenatura:							
	0: DISABLED	attiva.							
1: ENABLED Uscita della resistenza di frenatura attiva.									
RESIST	ANCE		Miniaction 300						
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	ivello	Condizione	Tipo			
	32828	3	3		D, CM	<b>&gt;&gt;</b>			
1.6.2	Unità	Range			Default				
1.0.2	Ohm	30 - 500			200				
	Permette di impostare il valore di resistenza del resistore di frenatura collegato esternament								
POWER	R NOM [W]			Miniaction 300					
Menù	Parametro	Visualizzazione	Li	ivello	Condizione	Tipo			
	32831	3	3		D, CM	<b>&gt;&gt;</b>			
	Unità	Range			Default				
1.6.3	Watt	1 - 20000			1500				
	Permette di imp esternamente.	ostare il valore della	р	otenza nominale	del resistore di fi	renatura collegat			

9.11.9 N	IENU' PRINCIPAL	$ extbf{.E}  ightarrow  extbf{PARAM}  ightarrow  extbf{DRIV}$	E					
IRMS N	OM [mA]			Miniaction 300		Miniact	tion 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	/ello	Condizion	е	Tipo	
	112	-	-		- RO			
	Unità	Unità Range Default						
	mA	- In funzior			ne del pwm.			
1.7.1	Visualizza il va	lore di corrente nomina	ale e	erogabile dall'az	ionamento	. Tale va	alore è variabile in	
	funzione della f	requenza di pwm utiliz	zata	ı. Si rimanda alla	a tabella V	ALORI A	MMESSI DI PWM	
	per il declassar	nento in funzione della	freq	quenza di pwm.				
I PEAK	MAX [mA]			Miniaction 300		Miniact	Miniaction 500	
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	/ello	Condizion	е	Tipo	
	110	-	-		-		RO	
4.7.0	Unità	Range	_		Default			
1.7.2	mA	-			15000			
	Visualizza la co	orrente di picco erogabi	ile da	all'azionamento				

<b>LEEDR</b>	ACK TIPE		Miniaction	า 300	Miniac	tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizior	ne	Tipo				
	32905	-	2	CM, D		<b>&gt;&gt;</b>				
	Unità	Range	<u>'</u>	Default as	sincrono	Default sincron				
	-	0 – 1 - 2*		0		2				
1.8.1	Permette di impo	ostare il tipo di trasdut	tore angolare i	nstallato sul mo	otore.					
	0: NONE	Nessun trasdutt	tore installato.							
	1: INC ENCODI	ER Encoder increm	entale.							
	2: RESOLVER	Resolver, *Amm	nesso solo per	Miniaction 300						
FEEDB	ACK DIR		Miniaction	n 300	Miniac	tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizior	ne	Tipo				
	32904	13	2	CM, D		<b>&gt;&gt;</b>				
	Unità	Range		Default						
1.8.2	-	0 - 1								
1.0.2	Permette di asse	assegnare il verso di rotazione del trasduttore angolare.								
	0: NORMAL	Valore positivo antio	rario.							
	1: INVERTED	Valore positivo orario	0.							
MOT CA	ABLE DIR		Miniaction	n 300	Miniac	tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizior	ne	Tipo				
	32955	-	2	D		<b>*</b>				
	Unità	Range	Range							
	- 0 - 1 0									
	Permette di assegnare il verso di rotazione dovuto al cablaggio delle fasi elettriche del motore									
1.8.3	Il parametro è ricavato automaticamente dall'azionamento durante la procedura									
1.0.0	calibrazione.									
	E' tuttavia concesso all'utente di impostarlo per agevolare operazioni di sostituzione del driv									
	senza dover effe	ettuare nuovamente la	calibrazione d	el trasduttore a	ngolare.					
		ettuare nuovamente la Rotazione del motore			•	sta.				
	0: POS DIR		concorde alla	rotazione elettr	ica impos					
PHASE	0: POS DIR	Rotazione del motore	concorde alla	rotazione elettr otazione elettric	ica impos					
PHASE Menù	0: POS DIR 1: NEG DIR	Rotazione del motore	concorde alla opposta alla re	rotazione elettr otazione elettric	ica impost					
	0: POS DIR 1: NEG DIR OFFSET	Rotazione del motore Rotazione del motore	concorde alla opposta alla ro	rotazione elettrionatazione elettrionatazione elettrionata	ica impost	a.				
Menù	0: POS DIR 1: NEG DIR OFFSET Parametro	Rotazione del motore Rotazione del motore Visualizzazione	concorde alla opposta alla ro Miniaction	rotazione elettricotazione elettricon 300  Condizior	ica impost	a.				
Лепù	0: POS DIR 1: NEG DIR OFFSET Parametro 32957 Unità -	Rotazione del motore Rotazione del motore  Visualizzazione 24 Range 0 - 65535	concorde alla opposta alla ro Miniaction Livello	rotazione elettrico di 300  Condizion  D  Default  11100	ica impost	a.  Tipo  →				
Menù	0: POS DIR 1: NEG DIR OFFSET Parametro 32957 Unità -	Rotazione del motore Rotazione del motore  Visualizzazione  24  Range	concorde alla opposta alla ro Miniaction Livello	rotazione elettrico di 300  Condizion  D  Default  11100	ica impost	a.  Tipo  →				
Menù	0: POS DIR 1: NEG DIR OFFSET Parametro 32957 Unità -	Rotazione del motore Rotazione del motore  Visualizzazione 24 Range 0 - 65535 prime un valore corr	concorde alla opposta alla ro Miniaction Livello	rotazione elettrico di 300  Condizion  D  Default  11100	ica impost	a.  Tipo  →				

Il valore reso dalla procedura di calibrazione può assumere valori differenti a seconda dell posizione iniziale del rotore.    ENCOD RES		senza dover effet	ttuare nuovamente la	a cali	brazione del tra	asduttore an	golare.			
Menú		Il valore reso da	lla procedura di calil	brazi	ione può assu	mere valori o	differen	ti a seconda della		
Menù		posizione iniziale	del rotore.							
1.8.5   1.8.5   1.4   1.4   2   CM, D   1.8.5   1.8.5   Impulsi / giro   1 - 65536   512   Permette di impostare la risoluzione dell'encoder installato sul motore.	ENCOD	RES			Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Unità   Range   Default   Impulsi / giro   1 - 65536   512   Permette di impostare la risoluzione dell'encoder installato sul motore.    HALL DIRECTION   Miniaction 300   Menù   Parametro   Visualizzazione   Livello   Condizione   Tipo	Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	/ello	Condizione	<b>:</b>	Tipo		
Impulsi / giro   1 - 65536   512   Permette di impostare la risoluzione dell'encoder installato sul motore.    HALL DIRECTION   Miniaction 300   Menù   Parametro   Visualizzazione   Livello   Condizione   Tipo   Tipo   232956   23   2   D		32914	14	2		CM, D		<b>&gt;&gt;</b>		
Impulsi / giro   1 - 65536   512   Permette di impostare la risoluzione dell'encoder installato sul motore.    HALL DIRECTION	4.0.5	Unità	Range	•		Default				
Manual Direction   Miniaction 300   Manual Parametro   Visualizzazione   Livello   Condizione   Tipo   32956   23   2   D	1.8.5	Impulsi / giro	1 - 65536			512				
Menù		Permette di impo	stare la risoluzione d	lell'e	ncoder installa	to sul motore	<b>)</b> .			
32956   23   2   D	HALL DI	IRECTION			Miniaction 300	)				
Unità Range   Default   -   0 - 1   0   Permette di assegnare il verso di rotazione dovuto al cablaggio dei sensori di hall del motore. Il parametro è ricavato automaticamente dall'azionamento durante la procedura di calibrazione.  E' tuttavia concesso all'utente di impostario per agevolare operazioni di sostituzione del driv senza dover effettuare nuovamente la calibrazione del trasduttore angolare e/o per corregger eventuali errori di cablaggio dei segnali di hall.  0: POS DIR Rotazione del motore concorde alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE   Miniaction 300   Menù Parametro   Visualizzazione   Livello   Condizione   Tipo    35128   10   2   D   PP    Unità   Range   Default    -   NO - YES   NO   Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con PP    CALIBRATION   Miniaction 300    Menù Parametro   Visualizzazione   Livello   Condizione   Tipo    32965   10   2   -   PP    Unità   Range   Default   -   0 - 1   0   Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.   Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura dall'azionamento al termine dell'azionamento al termine della procedura dall'azionamento al termine della procedura dall'azionamento al termine della procedura dall'azionamento al termine dell'azi	Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	/ello	Condizione	<b>:</b>	Tipo		
- 0 - 1 0  Permette di assegnare il verso di rotazione dovuto al cablaggio dei sensori di hall del motore.  Il parametro è ricavato automaticamente dall'azionamento durante la procedura di calibrazione.  E' tuttavia concesso all'utente di impostario per agevolare operazioni di sostituzione del driv senza dover effettuare nuovamente la calibrazione del trasduttore angolare e/o per corregger eventuali errori di cablaggio dei segnali di hall.  0: POS DIR Rotazione del motore concorde alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  1.8.7 NO - YES NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con   CALIBRATION Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 -		32956	23	2		D		<b>&gt;&gt;</b>		
Permette di assegnare il verso di rotazione dovuto al cablaggio dei sensori di hall del motore.  Il parametro è ricavato automaticamente dall'azionamento durante la procedura di calibrazione.  E' tuttavia concesso all'utente di impostarlo per agevolare operazioni di sostituzione del driv senza dover effettuare nuovamente la calibrazione del trasduttore angolare e/o per corregger eventuali errori di cablaggio dei segnali di hall.  0: POS DIR Rotazione del motore concorde alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  35128 10 2 D PP  Unità Range Default  1.8.7 - NO - YES NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con P  CALIBRATION Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 - P  Unità Range Default  - 0 - 1  O Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura di calibrazionamento al termine della procedura di calibra		Unità	Range	'		Default				
Il parametro è ricavato automaticamente dall'azionamento durante la procedura de calibrazione.  E' tuttavia concesso all'utente di impostarlo per agevolare operazioni di sostituzione del driv senza dover effettuare nuovamente la calibrazione del trasduttore angolare e/o per corregger eventuali errori di cablaggio dei segnali di hall.  0: POS DIR Rotazione del motore concorde alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  35128 10 2 D P P DE		-	0 - 1			0				
1.8.6 calibrazione.  E' tuttavia concesso all'utente di impostarlo per agevolare operazioni di sostituzione del driv senza dover effettuare nuovamente la calibrazione del trasduttore angolare e/o per corregger eventuali errori di cablaggio dei segnali di hall.  0: POS DIR Rotazione del motore concorde alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  35128 10 2 D P PP  Unità Range Default  1.8.7 - NO - YES NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con P  CALIBRATION Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 - PP  Unità Range Default  - 0 - 1  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura del trasduttore angolare è stata effettuata.										
E' tuttavia concesso all'utente di impostarlo per agevolare operazioni di sostituzione del driv senza dover effettuare nuovamente la calibrazione del trasduttore angolare e/o per corregger eventuali errori di cablaggio dei segnali di hall.  0: POS DIR Rotazione del motore concorde alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.    NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.		Il parametro è ricavato automaticamente dall'azionamento durante la procedura di								
senza dover effettuare nuovamente la calibrazione del trasduttore angolare e/o per corregger eventuali errori di cablaggio dei segnali di hall.  0: POS DIR Rotazione del motore concorde alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  35128 10 2 D P P  Unità Range Default  1.8.7 NO - YES NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con P  CALIBRATION Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 - P  Unità Range Default  - 0 - 1  Unità Range Default  - 0 - 1  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura della della procedura della procedura della procedura della procedura della procedura della procedura della della procedura della procedura della procedura della della procedura della procedura della della procedura della procedura della procedura della della procedura della	1.8.6	calibrazione.								
eventuali errori di cablaggio dei segnali di hall.  0: POS DIR Rotazione del motore concorde alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  35128 10 2 D P  Unità Range Default  1.8.7 NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con P  CALIBRATION Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 - P  Unità Range Default  - 0 - 1  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura del del procedura del del procedura del del procedura del procedura del del del procedura del del del procedura del del del procedura del		E' tuttavia conce	sso all'utente di impo	ostar	rlo per agevola	re operazion	ni di sos	tituzione del drive		
0: POS DIR 1: NEG DIR Rotazione del motore concorde alla rotazione elettrica imposta.  1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE  Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  35128 10 2 D P  Unità Range Default  1.8.7 - NO - YES NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con selezionando YES e confermando con  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 -  Unità Range Default - 0 - 1  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura d		senza dover effe	ttuare nuovamente la	a cali	ibrazione del tr	asduttore an	golare (	e/o per correggere		
1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  35128 10 2 D P   Unità Range Default  1.8.7 NO - YES NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con   CALIBRATION Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 - P  Unità Range Default  - 0 - 1 0  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura del 1.8.8		eventuali errori d	i cablaggio dei segna	ali di	hall.					
1: NEG DIR Rotazione del motore opposta alla rotazione elettrica imposta.  CALIBRATE PHASE Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  35128 10 2 D P   Unità Range Default  1.8.7 NO - YES NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con   CALIBRATION Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 - P  Unità Range Default  - 0 - 1 0  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura del 1.8.8		0: POS DIR F	Rotazione del motore	con	corde alla rota:	zione elettric	a impos	sta.		
CALIBRATE PHASE       Miniaction 300         Menù       Parametro       Visualizzazione       Livello       Condizione       Tipo         35128       10       2       D       P →         Unità       Range       Default         1.8.7       -       NO         Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con →       Miniaction 300         CALIBRATION       Miniaction 300         Menù       Parametro       Visualizzazione       Livello       Condizione       Tipo         32965       10       2       -       →         Unità       Range       Default         -       0 - 1       0         Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.         II parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura di calibrazionamento al t							•			
35128 10 2 D P  Unità Range Default  - NO - YES NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con   CALIBRATION Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 -   Unità Range Default  - 0 - 1  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura de 1.8.8	CALIBR	ATE PHASE			Miniaction 300	)				
Unità Range Default  1.8.7 - NO - YES NO  Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motor selezionando YES e confermando con   CALIBRATION Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 -   Unità Range Default  - 0 - 1  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura de 1.8.8	Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	/ello	Condizione	<b>;</b>	Tipo		
1.8.7		35128	10	2		D		P₩		
Permette di eseguire la procedura di calibrazione del trasduttore angolare installato sul motori selezionando YES e confermando con   CALIBRATION  Miniaction 300  Menù  Parametro  Visualizzazione  Livello  Condizione  Tipo  32965  10  2  -  Unità  Range  Default  -  0  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura de 1.8.8		Unità	Range			Default				
selezionando YES e confermando con   CALIBRATION  Miniaction 300  Menù Parametro Visualizzazione Livello Condizione Tipo  32965 10 2 -   Unità Range Default  - 0 - 1 0  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura del 1.8.8	1.8.7	-	NO - YES			NO				
CALIBRATION         Menù       Parametro       Visualizzazione       Livello       Condizione       Tipo         32965       10       2       -       →         Unità       Range       Default         -       0 - 1       0         Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.         Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura di termine di termine della di termine di termine di termine della di termine di termine di termine di termine di termine della di termine di termine di termine di termine di termine d		Permette di eseg	juire la procedura di d	calib	razione del tra	sduttore ang	olare in	stallato sul motore		
Menù       Parametro       Visualizzazione       Livello       Condizione       Tipo         32965       10       2       -       →         Unità       Range       Default         -       0 - 1       0         Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.         Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura di termine della di termine di termine della di termine della di termine di termine di termine di termine della di termine di termine di termine di termine di termine della di termine di		selezionando YE	S e confermando co	n <b>→</b>						
32965 10 2 -   Unità Range Default  - 0 - 1 0  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura d	CALIBR	ATION			Miniaction 300	)				
Unità Range Default  - 0 - 1  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura de	Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	/ello	Condizione	<b>:</b>	Tipo		
- 0 - 1 0  Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura della		32965	10	2		-		<b>&gt;&gt;</b>		
Permette di verificare se la calibrazione del trasduttore angolare è stata effettuata.  Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura		Unità	Range	,		Default				
Il parametro è modificato automaticamente dall'azionamento al termine della procedura della 1.8.8		-	0 - 1			0				
l 1.8.8		Permette di verifi	care se la calibrazior	ne de	el trasduttore a	ngolare è sta	ata effet	tuata.		
calibrazione in base all'esito della stessa.										
		Il parametro è n	nodificato automatic	ame	nte dall'aziona	mento al te	rmine o	della procedura di		
E' tuttavia concesso all'utente di impostarlo per agevolare operazioni di sostituzione del driv	1.8.8				nte dall'aziona	mento al te	rmine o	della procedura di		
senza dover effettuare nuovamente la calibrazione del trasduttore angolare.	1.8.8	calibrazione in ba	ase all'esito della stes	ssa.				·		
0: NOT DONE Calibrazione non effettuata.	1.8.8	calibrazione in ba	ase all'esito della stes sso all'utente di impo	ssa. ostar	rlo per agevola	re operazion	ni di sos	·		
1: DONE Calibrazione effettuata	1.8.8	calibrazione in ba E' tuttavia conce senza dover effe	ase all'esito della stes sso all'utente di impo ttuare nuovamente la	ssa. ostar a cali	rlo per agevola ibrazione del tra	re operazion	ni di sos	·		

PROFIL	E NUMBER		Miniaction 3	300	Miniad	ction 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ie	Tipo
	-	-	2	D		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range		Default		
	-	0 - 127		0		
1.9.1	modificare il va selezionarlo.	è in grado di memo llore di un parametro permette di selezionar	di un particolare	e profilo la pi	rima ope	erazione da fare
PROFIL	E TYPE		Miniaction 3	300	Miniad	ction 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizion	ie	Tipo
1.9.2	-	-	2	D		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range		Default		
	-	0 - 8		2		
	2: ABS POS riferimento di po del profilo. 3: REL POS spostamento ris decelerazione s 4: TORQUE riferimento di co 5: SHORTRUN riferimento di po del profilo. La di 6: CW RUN	ppia e limitazione dell	nato, attiva il controlità massima, ac ato, attiva il controlità di posizione, ato, attiva il controlità velocità massimonato, attiva il concità massima, ac correre il tragitto puato, attiva il controlità massima, accorrere il tragitto puato, attiva il controlità mato, attiva il controlità di	trollo del motor celerazione e rollo del motor , velocità mas rollo del motor ma specifiche ntrollo del moto celerazione e siù breve all'ini rollo del motor	decelerate in possima, acre in confidel profiore in possible in po	azione specifiche izione con celerazione e trollo di coppia co lo. e sizione con azione specifiche i ciclo macchina. izione con

	viene agganciata	al momento della me	essa i	in esecuzione d	del profilo.						
ACC TIM	E			Miniaction 300	l	Miniac	tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	9	Tipo				
	-	11	2		D		<b>&gt;&gt;</b>				
	Unità	Range			Default						
	ms	5 - 10000			500						
1.9.3	Se il tipo di pro	filo è diverso da co	oppia	viene visualiz	zato quest	o meni	ù che permette di				
	impostare il temp	o di accelerazione pe	er pas	ssare da velocit	tà 0 alla vel	ocità sp	ecifica del profilo.				
	II parametro vien	e ignorato se il profilo	ò è di	tipo homing.							
TORQUE	REF			Miniaction 300	l	Miniac	tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	Э	Tipo				
	-	12	2		D		<b>&gt;&gt;</b>				
	Unità	Range			Default						
	mA - rpm	-10000 - 10000			500						
1.9.4	Se il profilo è di t	che per	mette di impostare								
1.5.4	la coppia di riferimento.										
	Il riferimento di coppia è espresso in mA per i motori sincroni, in rpm di scorrimento per i										
	motori asincroni.										
SPEED F	REF Miniaction 3						tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	e	Tipo				
	-	-	2		D		<b>&gt;&gt;</b>				
	Unità	Range	Range								
	rpm -6000* - 6000 600										
	Permette di impostare il riferimento di velocità del profilo.										
1.9.5	Se il profilo è di coppia questo valore limita la velocità di rotazione al valore assoluto assunto										
1.9.5	da questo param	etro.									
	Se il profilo è di v	elocità questo param	netro s	stabilisce la vel	ocità impos	sta.					
	Se il profilo è di posizione, sia assoluta che relativa, questo valore limita la velocità di rotazione										
	durante lo sposta	mento al valore assu	unto d	a questo paran	netro.						
	II parametro viend	e ignorato se il profilo	ò è di	tipo homing.							
	Nota*: Se il profile	o e di posizione la ve	locità	immessa deve	e essere se	mpre po	sitiva.				
DEC TIM	1E		$\perp$	Miniaction 300		Miniac	tion 500				
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	9	Tipo				
	-	11	2		D		<b>&gt;&gt;</b>				
	Unità	Range			Default						
	ms	5 - 10000			500						
	Se il tipo di pro	filo è diverso da co	oppia	viene visualiz	zato quest	o meni	che permette di				
	Se il tipo di profilo è diverso da coppia viene visualizzato questo menù che permette di impostare il tempo di decelerazione per passare dalla velocità specifica del profilo alla velocità										
1.9.6	impostare il temp										
1.9.6	impostare il temp	o di decelerazione p	ici pa	ssare dalla vel	ocita specii	100 001	promo ana velocita				
1.9.6	0.	e ignorato se il profilo			ocità specii	100 001	promo ana velocita				

PROF PO	OS TARGET			Miniaction 300	ı	Miniad	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	)	Tipo		
	-	-	2		D		<b>*</b>		
	Unità	Range			Default				
	Unità di posizione	Dipende dai paran	netri		Numero de	el profilo	1		
1.9.7	utente	35115 e 35117							
1.9.7	Questo parametro	esprime il valore d	li pos	sizione ( assoli	uto o relativ	o) utili	zzato dai profili di		
	posizione. Esso pu	uò quindi esprime	re la	a posizione da	raggiunge	ere o lo	spostamento da		
	effettuare a seconda	a del tipo di movime	ento	selezionato ne	l menù PR	OFILE	TYPE, 1.9.2.		
PROF NU	JM RATIO		$\perp$	Miniaction 300		Miniad	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	)	Tipo		
	-	21	2		D		<b>&gt;&gt;</b>		
1.9.8	Unità	Range			Default				
1.9.0	-	-32768 - 32767							
	Questo parametro esprime il numeratore del rapporto tra la risoluzione di posizione interna,								
	65536 step/giro, e il	numero di impulsi	di co	mando associa	ati ad un gir	o motor	·e		
PROF DE	N RATIO			Miniaction 300		Miniac	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	)	Tipo		
	-	21	2		D		<b>&gt;&gt;</b>		
1.9.9	Unità	Range			Default				
1.3.3	-	0,01 – 655,35			1,00				
	Questo parametro e	esprime il denomin	atore	e del rapporto t	ra la risolu:	zione di	posizione interna,		
	65536 step/giro, e il	numero di impulsi	di co	mando associa	ati ad un gir	o motor	re		
LOAD DE	FAULT		$\perp$	Miniaction 300		Miniad	tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	)	Tipo		
	35129	21	2		D		P₩		
	Unità	Range			Default				
	-	NO - YES			NO				
1.9.10	Se il controllore atti	ivo sono gli ingress	si diç	gitale ( parame	tro 35166 :	= 2 ) v	iene visualizzato il		
	seguente menù ch	e permette di rico	nfigu	ırare tutti i pro	ofili alla cor	ndizione	di default <b>senza</b>		
	effettuarne il salva	taggio.							
	Per salvare i profil	i nella memoria n	on v	olatile procedo	ere al salv	ataggio	dei profili tramite		
	procedura 3284, S/	AVE PROFILES , m	nenù	3.					

DEVICE	ID		Miniad	tion 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	С	Condizione	)	Tipo
	35191	-	2	D	)		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range	'	D	Default		
1.10.1	-	1 - 247		1			
	Questo parame	tro permette di impost	are l'indirizz	o modbus	del dispos	sitivo.	
	Per rendere ef	fettiva la modifica è	necessario	procedere	al salva	taggio (	di tutti i paramet
	tramite la proce	dura 32842 e quindi ri	avviare il dis	spositivo.			
MODBU	JS TIMEOUT		Miniad	ction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	С	Condizione	•	Tipo
	35192	-	2	D	)		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range	'	D	Default		
4 40 0	ms 0 - 65535 1500						
1.10.2	Permette di im	postare l'intervallo di	timeout co	omunicazio	one modk	ous. Se	dall'ultimo fram
	ricevuto trascor	re un tempo superiore	a quello in	npostato ir	n questo p	paramet	ro, il dispositivo
	disabilità per tin	neout di comunicazion	e.				
	Se il parametro	viene impostato a 0 il	rilevamento	del timeo	ut è disab	ilitato.	
MODBU	IS BAUD RATE		Miniad	tion 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	С	Condizione	<b>;</b>	Tipo
	35193	-	2	D	)		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range		Default			
	kbps	0-1-2-3-4	- 5	4: 57600			
	Permette di imp	ostare la velocità di co	municazion	e modbus	j.		
	0: 4800						
1.10.3	1: 9600						
	2: 19200						
	3: 38400						
	4: 57600						
	5: 115200						
	Per rendere ef	fettiva la modifica è	necessario	procedere	al salva	taggio (	di tutti i parame
	tramite la proce	dura 32842 e quindi ri	avviare il dis	spositivo.			
MODBU	JS PARITY		Miniad	ction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	С	Condizione	•	Tipo
	35194	-	2	D	)		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range		D	Default		
1.10.4							
1.10.4	-	0 - 1 - 2		0	,		
1.10.4	- Permette di imp	0 - 1 - 2 ostare la parità della c	omunicazio				
1.10.4							

	2: EVEN II bit	di parità ha valore t	tale o	da rendere il nu	umero degli	1 nel fr	ame pari
	Per rendere effettiv	va la modifica è n	eces	ssario procede	re al salva	taggio	di tutti i parametri
	tramite la procedura	a 32842 e quindi ria	ıvvia	re il dispositivo			
MB NO L	OC ENABLE			Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	)	Tipo
	35143	-	2		D		<b>*</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
	Permette di attivare	l'esclusione delle a	abilita	azioni locali co	n controllore	modbu	us attivo.
1.10.5	0: NO L'aziona	amento, se comand	ato i	n remoto trami	te bus modb	ous, ver	ifica l' abilitazione
	considerando gli ing	gressi T_ENABLE e	e V_E	ENABLE oltre a	alle abilitazio	ni remo	ote.
	1: YES L'aziona	mento, se comanda	ato ii	n remoto tramit	e bus modb	us, ver	ifica solo le
	abilitazioni remote.						

9.11.13 I	MENU' PRINCIPALE	→ PARAM → VISIO	<b>)</b>				
DISPLA	/ VALUE			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizione	Э	Tipo
	35195	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 6			0		
	Permette di selez	ionare l'informazione	e re	sa nel <b>menù sta</b>	andard.		
	0: STATUS	II menù standard vis	uali	zza lo stato dell'	azionamen	to.	
	1: SPEED	Il menù standard vis	sual	lizza la velocità d	del motore.		
1.11.1	2: I MOT	Il menù standard vis	ual	izza la corrente	erogata al r	notore.	
	3: V MOT	Il menù standard vis	sual	izza la tensione	di fase ero	gata al r	notore.
	4: INT TEMP	II menù standard vis	uali	zza la temperati	ura dell'azio	nament	ю.
	5: POSITION	Il menù standard vis	sual	izza la posizione	e attuale.		
	6: PROFILE	Il menù standard vis	sual	izza il profilo in e	esecuzione		
ALWAYS	LIGHT ON			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizione	9	Tipo
	35196	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
1.11.2	-	0 - 1			0		
1.11.2	Permette di impos	tare la modalità di re	etroi	illuminazione de	l visualizzat	ore.	
	0: NO Ref	roilluminazione del v	/isu	alizzatore è acc	esa alla pre	ssione (	di un tasto
	qualsiasi e spenta	dopo un periodo di	inat	tività dell'operat	ore di 3 min	uti.	
	1: YES Ret	roilluminazione del v	/isua	alizzatore sempi	re accesa.		

ANAL O	G IN SOURCE			Miniaction 300	<u> </u>	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	rello	Condizione		Tipo
Wichia	35136	-	2	CIIO	-		<b>→</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.1	Permette di sele:	zionare l'ingresso ana	alogic	co attivo.			
	0: 0-10 V	L'ingresso analogico	_		con range	0 – 10 V	olt.
	1: 4-20 mA	L'ingresso analogico			_		
IN OFFS	SET [mA]	3 3		Miniaction 300			tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	rello	Condizione	: <del>?</del>	Tipo
	35138	16	2		_		<b>&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	mA	0 - 19000			4000		
	Permette di imp	ostare l'offset del' in	gres	so analogico 4	– 20 mA.	II menù	è visualizzato se
1.12.2	l'ingresso analog	jico attivo è in corrent	e (p	parametro 35130	6 = 1 ).		
	Se l'ingresso ana	alogico è inferiore a ta	ale va	alore il riferimen	to è nullo.		
	Si noti che la pos	ssibilità di annullare l'o	offse	t di corrente per	mette di inte	erfaccia	rsi con sensori con
	uscita 0 – 20 A.						
IN OFFS	SET [mV]			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	rello	Condizione	•	Tipo
	35137	15	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	mV	0 - 9000			1000		
1.12.3	Permette di imp	oostare l'offset del' ir	ngres	sso analogico (	0-10 Volt. I	I menù	è visualizzato se
	l'ingresso analog	jico attivo è in tension	e (1	parametro 3513	6 = 0 ).		
	_ ···	-l! \ !- <b>-</b> ! 4-	do ve	alora il rifariman	to è nullo		
	Se l'ingresso ana	alogico è inferiore a ta	iic ve		to o mano.		
TORQU	Se l'ingresso and	alogico e inferiore a ta	ale ve	Miniaction 300		Miniac	tion 500
TORQU Menù		Visualizzazione					tion 500 Tipo
	E MAX VALUE			Miniaction 300	)		
	E MAX VALUE  Parametro		Liv	Miniaction 300	Condizione - Default		Tipo
	Parametro 35141 Unità mA - rpm	Visualizzazione - Range 0 - 65535	Liv 2	Miniaction 300	Condizione - Default 200	9	Tipo <b>→</b>
	Parametro 35141 Unità mA - rpm Il parametro perr	Visualizzazione - Range 0 - 65535 mette di impostare il r	Liv 2	Miniaction 300 rello mento massimo	Condizione - Default 200 di coppia e	rogata d	Tipo
	Parametro 35141 Unità mA - rpm Il parametro perr operativa selezio	Visualizzazione - Range 0 - 65535 mette di impostare il ronata è con controllo	Liv 2	Miniaction 300 rello mento massimo oppia attivo ( pa	Condizione - Default 200 di coppia e	rogata d	Tipo
Menù	Parametro 35141 Unità mA - rpm Il parametro perr operativa selezio da ingresso anal	Visualizzazione - Range 0 - 65535 mette di impostare il ronata è con controllo ogico ( parametro 35	Liv 2 riferir di co	Miniaction 300 rello mento massimo oppia attivo ( pa = 2 ).	Condizione - Default 200 di coppia e	rogata (	Tipo  w quando la modalità ) e con riferimento
Menù	Parametro 35141 Unità mA - rpm Il parametro perr operativa selezio da ingresso anal Il valore di corr	Visualizzazione - Range 0 - 65535 mette di impostare il ronata è con controllo ogico ( parametro 352 rente ( Motore sincre	Liv 2 riferir di co 167 =	Miniaction 300 rello mento massimo oppia attivo ( pa = 2 ). ) o slittamento	Condizione - Default 200 di coppia e rametro 354	rogata o	Tipo  puando la modalità ) e con riferimento  no, controllo V/f )
Menù	Parametro  35141 Unità mA - rpm Il parametro perr operativa selezio da ingresso anal Il valore di corr impostato in qu	Visualizzazione - Range 0 - 65535 mette di impostare il ronata è con controllo ogico ( parametro 352 mente ( Motore sincro	Liv 2 riferir di co 167 =	Miniaction 300 rello mento massimo oppia attivo ( pa = 2 ). ) o slittamento	Condizione - Default 200 di coppia e rametro 354	rogata o	Tipo  puando la modalità ) e con riferimento  no, controllo V/f )
Menù 1.12.4	Parametro 35141 Unità mA - rpm Il parametro perr operativa selezio da ingresso anal Il valore di corr impostato in qu dell'ingresso anal	Visualizzazione - Range 0 - 65535 mette di impostare il ronata è con controllo ogico ( parametro 352 mente ( Motore sincro	Liv 2 riferir di co 167 =	mento massimo oppia attivo ( pa = 2 ). ) o slittamento di co	Condizione - Default 200 di coppia e rametro 35	rogata o 165 = 0 asincror	Tipo  puando la modalità ) e con riferimento  no, controllo V/f )  valore massimo
Menù 1.12.4	Parametro  35141 Unità mA - rpm Il parametro perr operativa selezio da ingresso anal Il valore di corr impostato in qu	Visualizzazione - Range 0 - 65535 mette di impostare il ronata è con controllo ogico ( parametro 352 mente ( Motore sincro	Liv 2	Miniaction 300 rello mento massimo oppia attivo ( pa = 2 ). ) o slittamento	Condizione - Default 200 di coppia e rametro 35	rogata of 165 = 0 asincrorociato al	Tipo  puando la modalità ) e con riferimento  no, controllo V/f )

	35142	-	2	-		<b>&gt;</b>
	Unità	Range		Default		
	mA -rpm	0 - 65535		10		
	Il parametro perme	tte di impostare il r	iferimento minimo	di coppia er	rogata q	uando la modalità
	operativa seleziona	ta è con controllo c	li coppia attivo ( pa	rametro 351	165 = 0	) e con riferimento
1.12.5	da ingresso analogi	co ( parametro 351	67 = 2 ).			
	Il valore di corrent	te ( Motore sincro	no ) o slittamento	( Motore	asincror	no, controllo V/f )
	impostato in ques	to parametro è i	l riferimento di co	oppia asso	ciato a	l valore di offset
	dell'ingresso analog	jico attivo.				
SPEED N	MAX VALUE		Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizione	•	Tipo
	35139	-	2	-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range		Default		
	rpm	0 - 6000		2000		
	Il parametro perme	ette di impostare la	velocità minima e	erogata qua	ndo la i	modalità operativa
1.12.6	selezionata è con	controllo di velocit	à attivo ( parameti	o 35165 =	1)e	con riferimento da
	ingresso analogico	( parametro 35167	= 2 ).			
	Il valore di velocità	impostato in questo	o parametro è il rife	rimento di v	elocità a	associato al valore
	massimo dell'ingres	so analogico attivo				
SPEED N	MIN VALUE		Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizione	•	Tipo
	35140	-	2	-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range		Default		
	rpm	0 - 6000		10		
	II parametro perme	ette di impostare la	velocità minima e	rogata qua	ndo la i	modalità operativa
1.12.7	selezionata è con	controllo di velocita	à attivo ( parameti	o 35165 =	1 ) e (	con riferimento da
	ingresso analogico	( parametro 35167	= 2 ).			
	Il valore di velocità	impostato in questo	o parametro è il rife	rimento di v	elocità a	associato al valore
	di offset dell'ingress	o analogico attivo.				
OUT SOL			Miniaction 300			tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizione	9	Tipo
	35105	-	2	-		<b>*</b>
1.12.8	Unità	Range		Default		
	-	0 - 3		0		
	Il parametro perme	·	modalità operativa	dell'uscita	analogi	ca 0 – 10 volt. Le
	opzioni possibili sor					
	0: NONE Uscit	a analogica disattiv	ata.			
	1: SPEED Uscit	a analogica associa				
	1: SPEED Uscit indipendentemente	dal verso di rotazio	ne. Il valore dell'us	cita analogio	ca raggii	unge il massimo
	1: SPEED Uscit indipendentemente quando la velocità o	dal verso di rotazio	ne. Il valore dell'uso e al valore impostat	cita analogio to nel segue	ca raggio ente para	unge il massimo ametro 35106.

OUT MAX VALUE [rpm]

1.12.11

Miniaction 500

dal verso di rotazione. Il valore dell'uscita analogica raggiunge il massimo quando la corrente erogata al motore è uguale al valore impostato nel seguente parametro 35106.

3: MB OUT Il valore assunto dall'uscita analogica è impostato tramite registro modbus 24. Impostando il registro modbus 24 a 0 si pone l'uscita analogica a 0V. Impostando il registro modbus 24 a 10000 si pone l'uscita analogica a 10V.

Miniaction 300

OO I WIA	A VALUE [IPIII]			I wiii iiaction 300	′	IVIIIIIac	11011 300
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizione	•	Tipo
	35106	17	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	rpm	1 - 20000			1000		
	Questo menù, così	come il successivo	), pe	ermette di impo	stare il para	metro 3	5106 che assume
	significati differenti i	n base al valore de	l pa	rametro 35105.			
1.12.9	Se il parametro 351	05 vale 1 viene visi	uali	zzato questo me	enù, l'uscita	analogi	ca è associata alla
	velocità di rotazion	e del motore ed il	par	ametro 35106 r	rappresenta	una ve	elocità espressa in
	rpm.						
	Il parametro permet	tte di impostare la v	elo	cità di rotazione	associata a	al massi	mo valore assunto
	dall'uscita analogica	<b>3</b> .					
OUT MA	X VALUE [mA]			Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizione	)	Tipo
	35106	18	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	mA	1 - 20000			1000		
	Questo menù, così	come il precedente	e, p	ermette di impo	stare il para	metro 3	5106 che assume
1.12.10	significati differenti i	n base al valore de	l pa	rametro 35105.			
1.12.10	Se il parametro 351	05 vale 2 viene visi	uali	zzato questo me	enù, l'uscita	analogi	ca è associata alla
	corrente erogata al	motore ed il paramo	etro	35106 rapprese	enta una co	rrente e	spressa in mA.
	Il parametro perme	tte di impostare la	corr	ente associata	al massimo	valore	assunto dall'uscita
	analogica.						
T1 IN LE	VEL			Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	rello	Condizione	)	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>*</b>
	Unità	Range			Default		

	1: ACT LOW Ir	ngresso digitale attiv	o b	asso.			
T2 IN LE\	/EL			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	ello	Condizione	)	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
1.12.12	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		

Il parametro permette di impostare il livello logico dell'ingresso digitale 1.

0 - 1

0: ACT HIGH Ingresso digitale attivo alto.

				. ,	p	_	1
	Il parametro permet	•		-	esso digitale	2.	
		ngresso digitale attiv					
		ngresso digitale atti	vo ba	ISSO.			
T3 IN LEV	VEL .	I		Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	llo	Condizione	)	
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.13	II parametro permet	te di impostare il liv	ello l	ogico dell'ingre	esso digitale	3.	
	0: ACT HIGH In	ngresso digitale attiv	vo alt	0.			
	1: ACT LOW In	ngresso digitale atti	vo ba	ISSO.			
T4 IN LE	<b>VEL</b>			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	llo	Condizione	)	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.14	Il parametro permet	te di impostare il liv	/ello lo	ogico dell'ingre	esso digitale	4.	
	0: ACT HIGH In	ngresso digitale attiv	vo alt	0.			
	1: ACT LOW In	ngresso digitale atti	vo ba	ISSO.			
T5 IN LE	VEL			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	llo	Condizione	;	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range	•		Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.15	Il parametro permet	te di impostare il liv	ello l	ogico dell'ingre	esso digitale	5.	
	0: ACT HIGH Ir	ngresso digitale attiv	vo alt	0.			
	1: ACT LOW In	ngresso digitale atti	vo ba	ISSO.			
T6 IN LE	VEL			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	llo	Condizione	;	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>*</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.16	Il parametro permet	te di impostare il liv	/ello lo	ogico dell'ingre	esso digitale	6.	
	0: ACT HIGH Ir	ngresso digitale attiv	vo alt	0.			
		ngresso digitale atti					
T7 IN LE		<u> </u>		Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	llo	Condizione	)	Tipo
-	35102 Nota 1	-	2		-		<b>→</b>
1.12.17	Unità	Range			Default		
_	-	0 - 1			0		
		1					

	Il parametro perme	tte di impostare il liv	/ello l	ogico dell'ingre	esso digitale	e 7.	
		ngresso digitale attiv		•	J		
		ngresso digitale attiv					
T_ENABL	_E_LEVEL	<u> </u>		Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	9	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.18	Il parametro perme	tte di impostare il liv	/ello l	ogico dell'ingre	esso digitale	8.	
	0: ACT HIGH	ngresso digitale attiv	vo alt	to.			
	1: ACT LOW I	ngresso digitale attiv	vo ba	ISSO.			
V_ENABI	LE_LEVEL			Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	9	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		ı
	-	0 - 1			0		
1.12.19	Il parametro perme	tte di impostare il liv	/ello l	ogico dell'ingre	esso digitale	9.	
	0: ACT HIGH	ngresso digitale attiv	vo alt	to.			
	1: ACT LOW I	ngresso digitale attiv	vo ba	asso.			
JOG CW	<u> </u>			Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	) }	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.20	Il parametro perme	tte di impostare il liv	/ello l	ogico dell'ingre	esso digitale	10.	
	0: ACT HIGH	ngresso digitale attiv	vo alt	to.			
	1: ACT LOW I	ngresso digitale attiv	vo ba	ISSO.			
JOG CCV	W LEVEL		T	Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Live	ello	Condizione	9	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range	<u> </u>		Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.21	Il parametro perme	tte di impostare il liv	/ello l	ogico dell'ingre	esso digitale	e 11.	
	0: ACT HIGH	ngresso digitale attiv	vo alt	to.			
	1: ACT LOW I	ngresso digitale attiv	vo ba	ISSO.			
LIM SW (	CW LEVEL	<del>-</del>		Miniaction 300	)	Miniac	tion 500
		\	Live	مالم	Condizione	· -	Tino
Menù	Parametro	Visualizzazione	LIVC	HO	Condizione	-	Tipo
Menù	Parametro 35102 Nota 1	- Visualizzazione	2	ellO	-		<b>→</b>
Menù 1.12.22		- Range		SIIO	- Default		-
	35102 Nota 1	-		SIIO	-	-	-

	0: ACT HIGH In	gresso digitale attiv	/о а	Ito.			
		igresso digitale attiv					
LIM SW C	CCW LEVEL	<u> </u>		Miniaction 300	1	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	ello	Condizione	<del></del>	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range	1		Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.23	Il parametro permet	te di impostare il liv	ello	logico dell'ingre	esso digitale	13.	
	0: ACT HIGH In	gresso digitale attiv	⁄о а	Ito.			
	1: ACT LOW In	gresso digitale attiv	vo b	asso.			
STROBE	LEVEL			Miniaction 300	1	Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	ello	Condizione	•	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.24	Il parametro permet	te di impostare il liv	ello	logico dell'ingre	esso digitale	14.	
	0: ACT HIGH In	gresso digitale attiv	⁄о а	Ito.			
	1: ACT LOW In	gresso digitale attiv	vo b	asso.			
HOME SV	W LEVEL			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	ello	Condizione	9	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>*</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.25	Il parametro permet	te di impostare il liv	ello	logico dell'ingre	esso digitale	15.	
	0: ACT HIGH In	gresso digitale attiv	⁄о а	Ito.			
	1: ACT LOW In	gresso digitale attiv	vo b	asso.			
DIRECTION	ON LEVEL			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	ello	Condizione	9	Tipo
	35102 Nota 1	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.26	Il parametro permet	te di impostare il liv	ello	logico dell'ingre	esso digitale	16.	
		gresso digitale attiv	/о а	lto.			
		gresso digitale attiv	vo b	asso.			
	JNCTION			Miniaction 300			tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione		/ello	Condizion	е	Tipo
	35158 Nota 2	-	2		DM		<b>*</b>
	Unità	Range			Default		
1.12.27	-	0 - 9			1		
	Il parametro perme		na s	specifica funzior	nalità all'uso	cita digit	ale 1 in accordo a
	quanto descritto ne	lla <b>Tabella C</b> .					

OUT 2 FU	NCTION		Minia	ction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello		Condizion	e	Tipo
	35159 Nota 2	-	2		DM		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range	<u>'</u>		Default		
	-	0 - 9			4		
1.12.28	Il parametro perme	tte di assegnare ur	na specific	a funzion	alità all'us	cita digit	ale 2 in accordo a
	quanto descritto nel	lla <b>Tabella C</b> .					
OUT 3 FU	NCTION		Minia	ction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello		Condizion	e	Tipo
	35160 Nota 3	-	2		DM		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
4 40 00	-	0 - 9			2		
1.12.29	Il parametro perme	tte di assegnare ur	na specific	a funzion	alità all'us	cita digit	ale 3 in accordo a
	quanto descritto nel	lla <b>Tabella C</b> .					
OUT 4 FU	NCTION		Minia	ction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello		Condizion	e	Tipo
	35161 Nota 2	-	2		DM		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
4 40 00	-	0 - 9			7		
1.12.30	Il parametro perme	tte di assegnare ur	na specific	a funzion	alità all'us	cita digit	ale 4 in accordo a
	quanto descritto nel	lla <b>Tabella C</b> .					
OUT 5 FU	NCTION		Minia	ction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello		Condizion	е	Tipo
	35162 Nota 2	-	2		DM		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
1.12.31	-	0 - 9			8		
1.12.51	Il parametro perme	tte di assegnare ur	na specific	a funzion	alità all'uso	cita digit	ale 5 in accordo a
	quanto descritto nel	lla <b>Tabella C</b> .					
OUT 1 LEV	VEL		Minia	ction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello		Condizion	е	Tipo
	23 Nota 3	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.32	Permette di imposta	are il livello logico d	ell'uscita d	digitale 1.			
	0: ACT HIGH U	Iscita alta se attiva.					
	1: ACT LOW L	Jscita bassa se attiv	/a.				
OUT 2 LEV	VEL		Minia	ction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello		Condizion	е	Tipo
	23 Nota 3	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
1.12.33	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		

	Permette di imposta	are il livello logico de	ell'ι	uscita digitale 2.			
	0: ACT HIGH U	Iscita alta se attiva.					
	1: ACT LOW L	Jscita bassa se attiv	a.				
OUT 3 LEV	VEL			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo
	23 Nota 3	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.34	Permette di imposta	are il livello logico d	ell'ı	uscita digitale 3.			
	0: ACT HIGH U	Iscita alta se attiva.					
	1: ACT LOW L	Jscita bassa se attiv	a.				
OUT 4 LE\	VEL			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo
	23 Nota 3	-	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.35	Permette di imposta	are il livello logico d	ell'u	uscita digitale 4.			
	0: ACT HIGH U	Iscita alta se attiva.					
	1: ACT LOW L	Jscita bassa se attiv	a.				
OUT 5 LE\	<b>/EL</b>			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizion	е	Tipo
	23 Nota 3	-	2		-		<b>*</b>
	Unità	Range			Default		
	-	0 - 1			0		
1.12.36	Permette di imposta	are il livello logico d	ell'ı	uscita digitale 5.			
	0: ACT HIGH U	Iscita alta se attiva.					
	1: ACT LOW L	Jscita bassa se attiv	a.				

Nota 1: Il parametro 35102 è costituito da un valore a 16 bit. Ogni singolo bit rappresenta il livello logico dell'ingresso digitale associato.

Il bit meno significativo è associato all'ingresso digitale 1, il più significativo all'ingresso 16. Esso è accessibile tramite Modbus all'indirizzo 35102.

Nota 2: I parametri da 35158 a 35162 permettono di associare una specifica funzionalità ad ognuna delle uscite digitali dell'azionamento. Le opzioni possibili sono descritte nella seguente **Tabella C.** 

Nota 3: Il parametro 23 è costituito da un valore a 16 bit. I cinque bit meno significativi rappresentano il livello logico associato alla relativa uscita.

Il bit meno significativo è associato all'uscita digitale 1 sino al quinto associato all'uscita 5.

OOLIID	RAKE		Miniaction	า 300	Miniad	ction 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizio	ne	Tipo
	32966	-	2	D		<b>*</b>
	Unità	Range		Default		'
1.13.1	-	0 - 1		0		
	Permette di attiv	vare la logica di coma	ndo dl freno di	stazionamento		
	0: NO Logic	ca di comando di frend	o di stazioname	ento non attiva		
	1: YES Logic	ca di comando di frend	o di stazioname	ento attiva.		
H BRAKE	E LEVEL		Miniaction	า 300	Miniad	ction 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizio	ne	
	32971	-	2	D		<b>*</b>
	Unità	Range		Default		<u> </u>
	-	0 - 1		0		
1.13.2	Permette di impo	ostare il livello logico a	associato all'us	cita freno moto	re 24V.	
	0: ACT HIGH	Uscita alta con sblo	cco del freno a	ttivo.		
	1: ACT LOW	Uscita bassa con st	olocco del frenc	attivo.		
H BRAKE	E MODE		Miniaction	า 300	Miniad	ction 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Livello	Condizio	ne	Tipo
	32967	-	2	D		<b>*</b>
	Unità	Range		Default		
	-	0-1-2-3		2		
	Permette di impo	ostare il livello logico a	associato all'us	cita freno moto	re 24V.	
	0: SERVICE	Rilascio del freno co	mandato da tas	stiera di progra	mmazion	e attraverso
1.13.3	parametro 3297	0.				
	1: MODBUS	Rilascio del freno co	mandato tramit	te registro mod	bus 3297	<b>'</b> 0.
	2: ENABLE	Rilascio del freno a	drive abilitato.			
	3: RPM	Rilascio del freno in		cità del campo	elettrico i	mposto con
	controllo della co	Rilascio del freno in orrente. Vedi descrizio	base alla veloc		elettrico i	mposto con
REL DEL	controllo della co	orrente. Vedi descrizio	base alla velocone a fine tabell  Miniaction	a.	_	mposto con
	controllo della co		base alla velocione a fine tabell  Miniaction  Livello	a.	Miniad	•
Menù	controllo della co AY [mS] Parametro 32968	orrente. Vedi descrizio	base alla velocone a fine tabell  Miniaction	a. n 300 Condizio	Miniad	ction 500
Menù	controllo della co AY [mS] Parametro	Visualizzazione - Range	base alla velocione a fine tabell  Miniaction  Livello	a. n 300	Miniad	ction 500
Menù	controllo della co  AY [mS]  Parametro  32968  Unità  ms	Visualizzazione - Range 0 - 10000	base alla velocione a fine tabell Miniaction Livello 2	Condizio Condizio Default	Miniad	ction 500
Menù 1.13.4	controllo della co  AY [mS]  Parametro  32968  Unità  ms  Permette di impo	Visualizzazione - Range	base alla velocone a fine tabell Miniaction Livello 2 ascio del freno del	a.  Condizio  Condizio  Default  0  di stazionamer	Miniac ne to.	ction 500 Tipo
Menù 1.13.4 REL RPN	controllo della co  AY [mS]  Parametro  32968  Unità  ms  Permette di impo	Visualizzazione - Range 0 - 10000 ostare un ritardo al rila	base alla velocone a fine tabell  Miniaction  Livello  2  ascio del freno del Miniaction	Condizio	Miniacone  to.  Miniaco	ction 500
Menù 1.13.4	controllo della co  AY [mS]  Parametro  32968  Unità  ms  Permette di impo	Visualizzazione - Range 0 - 10000	base alla velocone a fine tabell Miniaction Livello 2 ascio del freno del	a.  Condizio  Condizio  Default  0  di stazionamer	Miniacone  to.  Miniaco	ction 500 Tipo

	rpm	0 - 1000			0		
	Questo parametro	consente di selezior	nare	e la frequenza d	i rilascio de	l freno e	sterno.
	Vedi descrizione a fine tabella.						
LOCK RPM Miniaction 300 Miniaction 500					tion 500		
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	/ello	Condizione	e	
	32978	25	2		-		<b>&gt;&gt;</b>
	Unità	Range			Default		
1 12 6	rpm	0 - 1000			0		
1.13.6	Questo parametro consente di selezionare la frequenza di attivazione del freno esterno.						
	Vedi descrizione a f	fine tabella.					
RELEASE	CURRENT			Miniaction 300		Miniac	tion 500
Menù	Parametro	Visualizzazione	Liv	vello	Condizione	<del>)</del>	Tipo
	32979	25 2		-		<b>*</b>	
	Unità	Range			Default		
	mA	0 – 8000			0		
1.13.7	Questo parametro consente di impostare la corrente motore minima per il rilascio del freno						
	meccanico.						
	Vedi descrizione a fine tabella.						

L'uscita digitale dedicata alla gestione del freno di stazionamento, nel caso di motori asincroni, può essere gestita in base alla frequenza elettrica erogata al motore con un controllo della corrente erogata.

In tale modalità, in seguito ad una richiesta di avviamento, quando la tensione generata dall'azionamento raggiunge la frequenza elettrica corrispondente alla velocità di rotazione del motore espressa in rpm nel parametro 32969, REL RPM ,1.13.5 l'azionamento verifica se la corrente erogata è superiore alla corrente impostata nel parametro 32979, RELEASE CURRENT ,1.13.7 ed in caso positivo viene attivata l'uscita di rilascio del freno di stazionamento.

In fase di arresto del motore il freno di stazionamento viene attivato quando la frequenza elettrica generata è inferiore alla frequenza elettrica corrispondente alla velocità di rotazione del motore espressa in rpm nel parametro 32978, LOCK RPM, 1.13.6.

9.12 Tak	pella A, Regole di visualizzazione
Valore	Descrizione: indica le condizioni necessarie per abilitare la visualizzazione
2	Il controllore attivo, parametro 35166, deve essere diverso da Modbus = 0.
	L'azionamento deve essere provvisto dell'hardware di gestione della resistenza esterna di
3	frenatura dinamica.
4	Controllo motore di tipo vettoriale, parametro 32944 = 0.
5	Presenza del trasduttore di posizione, parametro 32905 > 0.
7	Sensore di temperatura motore di tipo NTC, permette la lettura della temperatura motore.
10	Il motore collegato è brushless a f.e.m. sinusoidale, , parametro 32944 = 2.
11	Il tipo di profilo prevede un controllo diverso dal controllo di coppia
12	Il tipo di profilo prevede il controllo di coppia
13	Presenza del trasduttore di posizione, parametro 32905 > 0.
14	Trasduttore di posizione di tipo Encoder incrementale, parametro 32905 = 1.
15	Ingresso analogico di tensione attivo, parametro 35136 = 0.
16	Ingresso analogico di corrente attivo, parametro 35136 = 1.
17	Uscita analogica associata alla velocità di rotazione, parametro 35105 = 1.
18	Uscita analogica associata alla corrente erogata, parametro 35105 = 2.
20	Freno di stazionamento gestito da tastiera di programmazione, parametro 32967 = 0.
21	Controllore attivo ingressi digitali, parametro 35166 = 2.
22	Controllo motore attivo asincrono V/f retroazionato
23	Controllo motore attivo sincrono retroazionato da encoder incrementale
24	Controllo motore attivo sincrono
25	Sblocco del freno di ritenzione in base agli rpm elettrici, parametro 32967 = 3.

9.13 Tab	9.13 Tabella B, Condizioni			
Valore	Descrizione: indica le condizioni necessarie per abilitare la visualizzazione			
	L'azione sul parametro considerato deve essere richiesta dal controllore attivo, impostato			
С	tramite parametro 35166.			
	Esempio: Il tipo di feedback di posizione, parametro 32905, può essere impostato via Modbus			
	solo se il controllore attivo è Modbus.			
	L'azione sul parametro considerato può essere applicata solamente se l'azionamento è			
<u></u>	disabilitato.			
D	Esempio: Il tipo di feedback di posizione, parametro 32905, non può essere impostato se			
	l'azionamento è abilitato.			
СМ	La modifica del parametro richiesta via Modbus è accettata solamente se il controllore attivo è			
CIVI	Modbus. La modifica da TTR01 è consentita indipendentemente dal controllore attivo.			
DM	La modifica del parametro richiesta via Modbus è accettata solamente se l'azionamento è			
ואוט	disabilitato. La modifica da TTR01 è consentita indipendentemente dall'abilitazione del drive.			

9.14 Tab	ella C, Funzionalità associabili alle uscite digitali 1, 2, 3, 4, 5
Valore	Dicitura
valule	Descrizione
0	NONE
	Nessuna funzionalità associata all'uscita digitale. L'uscita viene mantenuta disattiva.
	FAULT
1	L'uscita digitale segnala una condizione di fault dell'azionamento.
	Quando l'azionamento è in allarme l'uscita viene attivata e mantenuta attiva sino a quando la
	condizione di errore viene azzerata.
	ITIME
2	L'uscita digitale viene attivata se la corrente erogata al motore supera la soglia di corrente utilizzata dalla logica di protezione del motore.
	Tale soglia è impostata al più piccolo dei valori di corrente nominale motore ( parametro 111 )
	e corrente nominale azionamento ( Parametro 112 ).
	LIMIT SW
3	L'uscita digitale viene attivata se almeno uno degli ingressi digitali associati ai Limit Switch
	( ingressi digitali 12 e 13 ) è attivo.
4	ENABLED
	L'uscita digitale è attiva se l'azionamento è abilitato e pronto ad energizzare il motore.
	CURRENT
5	L'uscita digitale viene attivata quando la corrente erogata al motore è nella finestra di controllo
	determinata dai parametri <b>35144</b> , <b>35145</b> .
	SPEED
6	L'uscita digitale viene attivata quando la velocità del motore (Letta se presente retroazione, imposta se assente) è nella finestra di controllo determinata dai parametri <b>35146</b> , <b>35147</b> .
	POSITION
7	L'uscita digitale viene attivata quando la posizione del motore si discosta da quella target di
	un valore inferiore a quanto specificato nel parametro 35148 da tempo superiore a quanto
	specificato nel parametro <b>35150</b> .
8	HOMING
	L'uscita digitale viene attivata quandola procedura di homing viene conclusa con successo.
	MB OUT
	Il livello assunto dall'uscita digitale viene impostato in accordo al valore impostato dal relativo
9	bit tramite registro modbus 22.
	Il bit meno significativo del registro modbus 22 è associato all'uscita digitale 1 sino al quinto
	bit da destra associato all'uscita digitale 5. Gli altri bit del registro non sono significativi.

#### 10 ROCEDURE DI COMANDO

L'azionamento offre la possibilità di eseguire determinate procedure per svolgere una sequenza di operazioni con finalità specifiche. Le procedure di comando possono essere richieste dall'utente in due modi:

- Tramite tastiera di programmazione accedendo ai menù preposti allo scopo.
- Richiedendone l'esecuzione attraverso la scrittura di appositi registri modbus.

Le procedure di comando sono avviate scrivendo nel registro associato un valore appartenente al range indicato nel campo "*Parametro con cui invocare la procedura*" nella tabella sottostante. Ogni procedura permette all'utente di avere un feedback sullo stato dell'esecuzione leggendo il registro associato.

Finché leggendo il registro associato alla procedura viene restituito lo stesso valore scritto col comando di avvio della procedura la procedura è da considerarsi in esecuzione.

Se la procedura è stata attivata da tastiera di programmazione lo stato di esecuzione della procedura viene indicato dalla dicitura \*WAIT \* con gli asterischi animati.

Se leggendo il registro associato alla procedura viene restituito un valore negativo la procedura è da considerarsi terminata con errore.

Se la procedura è stata attivata da tastiera di programmazione il termine della procedura con errore viene indicato dalla dicitura FAILURE . Per uscire da questa visualizzazione del risultato della procedure e riprendere la navigazione premere il tasto • .

Se leggendo il registro associato alla procedura viene restituito un valore nullo la procedura è da considerarsi terminata correttamente.

Se la procedura è stata attivata da tastiera di programmazione il termine corretto della procedura viene indicato dalla dicitura DONE . Per uscire da questa visualizzazione del risultato della procedure e riprendere la navigazione premere il tasto • .

PROCEDI	PROCEDURE			
Registro	Menù	Parametro con cui	Descrizione	
Modbus	programmazione	invocare la		
		procedura		
			Azzeramento degli errori. Se la condizione di errore	
99	1.5.2	1	persiste appena terminata la procedura verrà	
			segnalato l'errore attivo	
262	Nota 1	4	Reset del dispositivo alla parametrizzazione di	
262	NOLA I	I	fabbrica	
05400	4.0.7	1	Calibrazione del trasduttore di posizione del motore	
35128	1.8.7	0	Termina la procedura se questa è in corso	
25400	4.0.0	4	Comando di caricamento dei profili di default in ram,	
35129	1.9.8	1	nessun salvataggio degli stessi	
32785	1.1.20	1	Reset dei minimi e massimi delle misure	
32811	1.2.7	1	Cancellazione della lista errori	
22042	2	_	Salvataggio di tutti i parametri nella memoria non	
32842	2	1	volatile	

Rev. 1.08 pag. 100/178

32843	3	1	Salvataggio di tutti i profili nella memoria non volatile
32913	1.3.17	0:2; Nota 2	Impostazione della frequenza di pwm.
		5000 : 15000	
35171	1.3.1	1 – Numero di motori	Cambio del motore asincrono attivo.
33171	1.3.1	asincroni	
35172	1.4.1	1 – Numero di motori	Cambio del motore sincrono attivo.
33172	1.4.1	sincroni	
00075		1: V/f control	Cambio del controllo motore attivo
32975	1.4.1	2: Syncronus control	

### Nota 1:

## Nota 2:

La procedura di cambio della frequenza di pwm accetta qualsiasi valore in Hz compreso tra 5000 e 15000. Il valore effettivamente impostato è quello più vicino tra i 3 possibili ( 5000, 10000, 15000 ).

VALORI AMMESSI DI PWM			
Indice	Frequenza di pwm [hz] Corrente nominale		
		massima erogabile [ mA ]	
0	5000	4200	
1	10000	3800	
2	15000	3400	

Si noti che aumentando la frequenza di pwm la corrente erogabile con continuità dall'azionamento diminuisce ai valori riportati in tabella.

### 11 ALLARMI E SEGNALAZIONI

#### 11.1 Led

Il pannello frontale del dispositivo presenta due indicatori a led identificati dalla dicitura L1, quello posto a sinistra e L2 posto a destra, che informano l'utilizzatore circa lo stato dell'azionamento, della linea di alimentazione e della condizione di funzionamento.

In caso di errore l'azionamento provvede a segnalare il codice numerico associato all'errore verificatosi tramite una sequenza di lampeggi effettuata dal led L1.

La sequenza di segnalazione di un errore è costituita da un numero di lampeggi del led L1 di colore ambra pari alle decine del codice numerico associato all'errore occorso, seguita da un numero di lampeggi del led L1 di colore verde pari alle unità del codice numerico associato all'errore.

L'inizio della sequenza è riconoscibile da una pausa di durata maggiore rispetto alla durata dei singoli lampeggi.

Se ad esempio L'azionamento fosse in errore per temperatura del motore eccessiva, il codice di errore associato è 36 ( di seguito ci riferiremo a questa condizione dicendo che l'azionamento è in errore 36 ) la sequenza di segnalazione effettuata dal led L1 sarebbe costituita da 3 lampeggi di colore ambra seguiti da 6 lampeggi di colore verde e quindi una pausa.

Se l'errore è di tipo irrecuperabile viene acceso il led L2 con colore rosso e viene segnalato il codice numerico dell'errore tramite la sequenza di segnalazione di L1 eseguita più lentamente.

La tabella seguente mostra le segnalazioni attuate in base allo stato del dispositivo.

STATO AZIONAMENTO		L1	L2	NOTE
	Non abilitabile <sup>1</sup>	OFF	VERDE <sup>2</sup>	1: L'azionamento non è abilitabile se la tensione del bus DC non è superiore a 260
Funzionamento corretto	Abilitabile	AMBRA		volt.  2: Se l'azionamento non è in errore il led L2 viene acceso di colore VERDE e spento
	Abilitato	VERDE		brevemente durante la comunicazione  Modbus.
Azionamento in errore recuperabile		Sequenza di segnalazione errore	OFF	La frequenza della segnalazione di errore è di 2 lampeggi al secondo
Azionamento in errore irrecuperabile		Sequenza di segnalazione errore	ROSSO	La frequenza della segnalazione di errore è di 2 secondi per ogni lampeggio.
Aggiornamento firmware		Lampeggio VERDE	ROSSO	La frequenza della segnalazione del led L1 è circa 4 lampeggi al secondo.

Se l'azionamento durante il suo funzionamento rileva una condizione di errore esso si disabilita, viene avviata una segnalazione dell'errore occorso tramite i led del dispositivo, se presente la tastiera di programmazione viene mostrata temporaneamente una schermata di segnalazione dell'errore e viene aggiunto alla lista degli ultimi errori il codice numerico associato all'errore occorso.

Nel caso in cui avvenga un' evento di errore che sia in grado di arrestare anche la normale esecuzione dei processi interni, l'azionamento avvia una segnalazione di errore fatale tramite i led L1 e L2, distinguibile dalla normale segnalazione di errore per l'accensione fissa del led rosso L2.

Il reset degli errori può avvenire nei seguenti modi:

- Disattivando l'ingresso T Enable
- Avviando la procedura di comando 99 tramite Modbus o da TTR001 al menù 1.5.2

La segnalazione degli errori tramite Modbus avviene gerarchicamente considerando il valore dei bit C1D e C2D nel registro di stato avente indirizzo 1.

Il bit C1D sta ad indicare la presenza di un errore. Se il bit C1D è settato per conoscere l'errore occorso, si devono leggere i contenuti dei registri C1D ( indirizzo 11 ) e C1D\_2 ( indirizzo 35000 ) i cui bit sono associati alle varie tipologie di errore secondo le maschere descritte nella sezione dedicata ai registri Modbus . Il bit più significativo settato a 1 sta ad indicare la presenza di ulteriori errori specificati nei rispettivi registri C1D MAN ( indirizzo 129 ) e C1D MAN 2 ( indirizzo 35001 ) .


Il bit C2D sta ad indicare la presenza di un warning. Se il bit C2D è settato per conoscere il warning occorso si devono leggere i contenuti dei registri C2D ( indirizzo 12 ) e C2D\_2 ( indirizzo 35002 ) i cui bit sono associati alle varie condizioni di warning secondo le maschere descritte nella sezione dedicata ai registri Modbus. Il bit più significativo settato a 1 sta ad indicare la presenza di ulteriori warning specificati nei rispettivi registri C2D\_MAN ( indirizzo 181 ) e C2D\_MAN \_2 ( indirizzo 35003 ) .

# 11.2 Allarmi

ERROF	ERRORI INVERTER				
Codic	Nome	Bit associato	Descrizione		
<b>e</b> 7	Temperatura drive troppo	C1D_DRIVER_TEMP_ERR	La temperatura interna è troppo elevata		
	elevata	OR	(parametro 203). Si consiglia di ventilare		
			maggiormente l'azionamento.		
9	Corrente erogata	C1DMAN_IMAX_ERROR	La corrente istantanea è superiore al più		
	superiore al limite		piccolo dei valori corrente di picco		
	massimo		motore ( par 109 ) o corrente di picco		
			drive ( parametro 110 )		
10	Tensione DC BUS	C1D_MAX_VBARRA	La tensione di rete è troppo alta o il		
	superiore al limite		motore ha causato in fase di		
	massimo		decelerazione una sovratensione oltre il		
			limite consentito.		
11	Segnali trasduttore di	C1DMAN_ENCODER_ERR	Se il sensore di posizione è di tipo		
	posizione	OR	encoder la segnalazione di errore		
			avviene con una combinazione dei		
			segnali di hall non ammessa.		
			Se il sensore di posizione è di tipo		
			resolver la segnalazione di errore		
			avviene se l'ampiezza dei segnali		
			analogici resi dal resolver non è		
			plausibile		
14	Tensione DC BUS	C1D_MIN_VBARRA	La tensione di rete è insufficiente o il		
	inferiore al limite minimo		motore ha richiesto un eccessivo		
			assorbimento.		
15	Dati in EEPROM corrotti	C1DMAN_EEPROM_ERRO	Si verifica in seguito al danneggiamento		
		R	dei banchi di memoria della EEPROM.		
			L'errore se la memoria non ha guasti è		
			recuperabile attraverso interfaccia		
			TTR001 reinizializzando la EEPROM		
			con i parametri di default.		
16	Superamento velocità	C1DMAN_VEL_ERROR	La velocità rilevata dall'azionamento è		
	massima		superiore alla velocità impostata tramite		
			parametro 32954 ( menù 1.4.5 ).		
17	Errore di comunicazione	C1DMAN_SCOM_ERROR	Il dispositivo ha rilevato un'errore di		
	interna		comunicazione tra i vari moduli interni		
			allo stesso.		

18	Superato tempo limite	C1D_I_ERROR	Si verifica quando il tempo in cui la corrente
	corrente		motore ha superato il valore limite, per un
			tempo superiore a quello settato nel
			parametro 32771 ( menù 1.3.8 ).

Si verifica quando il tempo in cui la corrente motore ha superato il valore limite, per un tempo superiore a quello settato nel parametro 32771:



Quando il livello di corrente supera il massimo calcolato (\*), si incrementa un timer. Quando la corrente torna sotto il livello massimo il timer viene decrementato. Se il timer supera il valore prefissato (\*\*) si attiva la segnalazione di errore. Questa è una funzione di sicurezza data all'utente per proteggere l'applicazione.

	Juginana_ionic an enforce questa	C dista same and of careera data	an atente per proteggere rappheazioner
23	Sovracorrente hardware	C1D_OVERCURRENT_ER	L'azionamento ha rilevato l'intervento
		ROR	dello stadio hardware di controllo della
			massima corrente erogata.
24	Errore di posizione	C1D_EXCESSIVE_POS_D	La posizione letta dall'azionamento si è
		EV_ERROR	discostata dalla posizione di riferimento
			di una quota superiore, in valore
			assoluto, a quanto impostato tramite il
			parametro 35155 ( menù 1.3.32 ).
27	Diagnostica pwm	C1DMAN_HWDIAGPROBL	L' azionamento si è disabilitato in seguito
		EM_ERROR	al rilevamento di segnali di gestione del
			pwm non corretti.
28	Tensione di alimentazione	C1DMAN_15VOLTIPM_ER	L'azionamento ha rilevato un errore nel
	15Volt	ROR	valore assunto dalla tensione di 15 Volt
			generata internamente.
31	Pilotaggio d-brake	C1DMAN_DIN_BRAKE_ER	Errore circuito di pilotaggio resistenza di
		ROR	frenatura esterna
33	Configurazione slave	C1D_2_WRITEAPPAR_ER	Errore nelle operazioni di configurazione
		ROR	durante l'avviamento
34	Extracorsa software	C1D_2_OVER_TRAVEL_BI	Il valore di posizione ha superato il
		Т	range gestibile dall'azionamento

35	Gestione posizione	C1D 2 POSITION ERROR	Errore generale legato al processo di
	COS   POS	0.12 0011.011	gestione del posizionamento.
36	Temperatura motore	C1D_2_MOTOR_TEMP_ER	La temperatura del motore è troppo
	·	ROR	elevata
37	Sonda temperatura	C1D_2_TEMPPROBE_MOT	Errore di lettura della sonda di
	motore	_ERROR	temperatura del motore
38	Modifica quota cliente	C1D_2_QUOTE_CHANGE	Se in seguito alla modifica di un
		D_ERROR	parametro il controllo di ammissibilità
			delle quote rileva che una quota non è
			più ammissibile, essa viene modificata e
			viene generato l'errore per segnalare al
			cliente che almeno una quota è stata
			modificata
40	Diagnostica uscite digitali	C1D_2_DIG_OUT_DIAG_E	Rilevato un intervento della protezione
		RROR	delle uscite digitali
41	Errore di verifica errori	M_READ_SLAVE_ERROR	Il dispositivo ha fallito la verifica degli
	interni slave	CODE	errori interni dello slave.
42	Errore di comunicazione	C1D_2_MCOM_ERROR	Il dispositivo ha rilevato un'errore di
	interna		comunicazione tra i vari moduli interni
			allo stesso.
47	Dati in EEPROM corrotti	C1D_2_EEPROM_ERROR	Si verifica in seguito al danneggiamento
			dei banchi di memoria della EEPROM.
			L'errore se la memoria non ha guasti è
			recuperabile attraverso interfaccia
			TTR001 reinizializzando la EEPROM
			con i parametri di default

# 11.3 Warning

I warning del dispositivo sono accessibili solamente tramite Modbus leggendo il registro di stato del dispositivo. Essi vengono generati per avvisare l'utente del verificarsi di una particolare condizione operativa.

WARNINGS AZIONAMENTO											
Bit	Descrizione										
C2DMAN_VEL_WARNING	La velocità di rotazione del motore si discosta da quella di										
	riferimento di un valore, in modulo, superiore alla soglia di										
	warning di velocità, parametro 32963 ( menù 1.3.29 )										
C2D_EXCESSIVE_POS_DEV_WARNI	La posizione corrente si discosta da quella di riferimento di un										
NG	valore, in modulo, superiore alla soglia di warning di posizione,										
	parametro 35153 ( menù 1.3.31 )										
C2DMAN15VOLTIPM_WARNING	Le tensione di 15 volt generata internamente è minore dalla										
	soglia minima										
C2D_2_MOTOR_TEMP_WARNING	La temperatura del motore è prossima a quella di intervento										
	dell'errore di temperatura motore.										
	Si rimanda allo specifico paragrafo per la descrizione delle										
	modalità di intervento										
C2D_2_I_NOM_WARNING	La corrente erogata dall'azionamento è superiore alla soglia di										
	intervento della protezione associata all'errore 18										

# 12 RIEPILOGO REGISTRI MODBUS

## 12.1 REGISTRI DI SISTEMA

Indirizzo: **00000 0x0000** 

Nome: Versione firmware

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: 0xXXXX

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	ı	-

Questo registro contiene la versione del firmware caricato sul dispositivo.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00001 0x0001

Nome: Status

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis:N/A

Reset: N/A

ВІ	Т	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		X	x	x	X	x	x	x	X	Enable	C1D	C2D	Ready	х	X	х	x

Enable: 0 Drive disabilitato

1 Drive abilitato

Class 1 Diagnostic: 0 Nessun errore

1 Segnalazione di errore drive

Class 2 Diagnostic: 0 Nessun errore

1 Segnalazione di warning drive

Ready: 0 Drive non abilitabile

1 Drive abilitabile

\*\*\*\*

Indirizzo: 00020 0x0014

Nome: Control word

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis:N/A

Reset: 0x0000

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DIR MOTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	RESET ERROR	DIG OUT ENABLE	V ENABLE	T ENABLE	M	ODI	Ē

DIR MOTOR: 0 Rotazione secondo riferimento ( registro modbus 00021 )

1 Rotazione opposta al riferimento (registro modbus 00021)

RESET ERROR: 0 Nessuna richiesta di resettare gli errori

1 richiesta di resettare gli errori

DIG OUT ENABLE 0 Uscite digitali comandate da modbus disabilitate

Uscite digitali comandate da modbus abilitate

V\_ENABLE: 0 Reset abilitazione velocità

Set Abilitazione velocità

T\_ENABLE: 0 Reset abilitazione coppia

Set Abilitazione coppia

MODE: 0 Controllo in coppia con velocità limite:

- Registro 00021 Riferimento di coppia

- Registro 35116 Riferimento di velocità massima

1 Controllo in velocità

- Registro 00021 Riferimento di velocità

2 Controllo tramite profilo, selezione mediante registri 00025 e 00026

3 Controllo in inseguimento impulsi direzione

\*\*\*\*

Indirizzo: 00021 0x0015

Nome: Command word

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: 0x0000

# Servoazionamenti/Inverter serie miniarting

## Manuale d'uso e programmazione

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	СОМІ	MAND	WOR	D												

Questo registro contiene il valore del riferimento ( corrente o velocità ) utilizzato dal driver nella corrispondente modalità operativa. Il controllo di posizione è attuato mediante l'utilizzo dei profili.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00022 0x0016

Nome: Digital Out

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 65535 Mis: N/A

Reset: 0x0000

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	OUT5	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1

OUT n: 0 Pone l'uscita n al livello logico basso

1 Pone l'uscita n al livello logico alto

Le uscite digitali, se impostate per essere comandate da remoto, possono essere comandate in accordo al valore impostato in questo registro previa abilitazione delle uscite (Bit 5,DIG OUT ENABLE, Control word 00020). Il livello logico (attivo alto o basso) per ogni uscita può essere modificato tramite il registro 000023.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00023 0x0017

Nome: Digital Out Level

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 31 Mis: N/A

Reset: 0x0000

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OUT 5 LEV		OUT 3 LEV	OUT 2 LEV	OUT 1 LEV

OUT n LEV: 0 Uscita digitale n attiva alta

1 Uscita digitale n attiva bassa

Il registro permette di impostare il livello logico( attivo alto o basso ) per ognuna delle uscite digitali.

\*\*\*

Indirizzo: 00024 0x0018

Nome: Analog out

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: N/A Mis: N/A

Reset: 0x0000

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ANAL	OG O	UT													

Questo registro contiene il valore espresso in millivolt che si desidera assegnare all'uscita analogica se questa è stata configurata per eseguire tale funzione.

Valori superiori a 10000 vengono internamente considerati come tale valore.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00025 0x19

Nome: Profile control

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: 0x0000

SIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	EXEC	RD	WR	-	-	-	-	-	MB PROF	PR	OFIL	E NU	JMBE	ΞR		

EXEC 0 Arresto dell'esecuzione del profilo selezionato da MB PROF e PROFILE NUMBER

1 Esecuzione del profilo selezionato da MB PROF e PROFILE NUMBER

RD: 0 Nessuna richiesta di lettura del profilo

1 Richiesta di lettura del profilo selezionato da PROFILE NUMBER.

Il profilo viene letto e copiato nel profilo modbus 00026

RD: 0 Nessuna richiesta di scrittura del profilo

Richiesta di scrittura del profilo selezionato da PROFILE NUMBER.

Il profilo modbus ( registro 00026 ) viene copiato nel profilo selezionato

MB PROF 0 In caso di comando di esecuzione profilo viene eseguito il profilo selezionato

da PROFILE NUMBER.

1 In caso di comando di esecuzione profilo viene eseguito il profilo presente

nel buffer modbus.

PROFILE NUMBER Seleziona il profilo in ram oggetto delle richieste di esecuzione, lettura e scrittura.

Richieste di lettura e scrittura effettuate assieme al comando di esecuzione di un profilo vengono ignorate finché il profilo non è in esecuzione.

Se viene richiesta l'esecuzione di un profilo, EXEC = 1, se presente il bit MB PROF viene eseguito il profilo modbus, quello presente nel registro 000026.

Se EXEC = 0 si esegue il profilo selezionato da PROFILE NUMBER.

Il comando di lettura copia il profilo selezionato da PROFILE NUMBER nel buffer modbus, dall'indirizzo 00026.

Il comando di scrittura copia il contenuto del registro buffer nel profilo selezionato da PROFILE NUMBER.

Le operazioni di lettura e scrittura operano sulla copie in RAM dei profili. Per salvare permanentemente i profili si deve invocare il comando di salvataggio dei profili che aggiorna tutto il set di profili nella memoria non volatile.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00026 0x002A

Nome: Modbus profile

Accesso: RW

Dimensione: 8 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Profilo di default

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	PROF	FILE T	YPE						·				·		·	
	PROF	FILE A	CCEL	.ERAT	ION											
	PROF	ROFILE SPEED ROFILE DECELERATION														
	PROF	PROFILE SPEED PROFILE DECELERATION														
	POSI	TION	TARG	ET HI	GH											
	POSI	TION	TARG	ET LO	W											
	P/D N	IUM R	ATIO													
	P/D D	EN R	ATIO													

PROFILE TYPE 0 Homing

- 1 Speed
- 2 Absolute position
- 3 Reative position
- 4 Torque
- 5 Short run
- 6 Cw run
- 7 Ccw run
- 8 Pulse direction

PROFILE ACCELERATION Contiene il valore ( signed short ) del tempo di accelerazione

del profilo. Se il profilo è di tipo controllo in coppia il

contenuto di questo registro determina la corrente o lo slittamento

impostato.

PROFILE SPEED Contiene il valore ( signed short ) della velocità richiesta dal

profilo.

PROFILE DECELERATION Contiene il valore ( signed short ) del tempo di decelerazione

del profilo.

POSITION TARGET HIGH POSITION TARGET LOW

Questi registri contengono il traguardo di posizione

P/D NUM RATIO Rapporto di inseguimento impulsi direzione, numeratore ( signed

short)

P/D DEN RATIO Rapporto di inseguimento impulsi direzione, denominatore

(unsigned short). Il valore è amplificato di un fattore 100 per

renderlo intero.

Questa serie di registri costituiscono il buffer modbus per le operazioni di lettura e scrittura dei profili. Il profilo presente nel buffer può essere eseguito selezionandolo tramite il bit MB PROF del registro Profile control, 00025.

#### 12.2 REGISTRI RELATIVI A DIAGNOSTICA

Indirizzo: **00011 0x000B** 

Nome: C1D, Class 1 Diagnostic

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	X	-	-	X	Х	-	Х	X	Х	-	-	-	-	-	X	-

Questo registro contiene la segnalazione di errori diagnostici. Segnalazioni implementate:

C1D\_DRIVER\_TEMP\_ERROR
C1D\_I\_ERROR
C1D\_MAX\_VBARRA
Ox0002 Temperatura eccessiva drive
0x0080 Superamento corrente e tempo
0x0100 Tensione massima bus dc
0x0200 Tensione minima bus dc

C1D\_EXCESSIVE\_POS\_DEV 0x0800 Eccessiva deviazione di posizione

C1D\_OVERCURRENT\_ERROR 0x1000 Superamento corrente, protezione hardware C1D\_MAN\_MASK 0x8000 Presenza errore nella word di espansione

C1D\_MAN

\*\*\*\*

Indirizzo: 00129 0x0081

Nome: C1D MAN, Class 1 Diagnostic Manufacturer

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Х	-	-	Х		-	-	X	Х	Х	-	X	-	Х	-	Х

Questo registro contiene la segnalazione di errori diagnostici produttore. Segnalazioni implementate:

C1DMAN\_SCOM\_ERROR 0x0001 Errore di comunicazione interno rilevato dallo slave

C1DMAN\_VEL\_ERROR 0x0004 Superata velocità massima ammessa C1DMAN\_HALL\_ERROR 0x0010 Errore sui segnali dei sensori di hall

C1DMAN\_DIAG\_ERROR 0x0040 Errore diagnostico C1DMAN\_EEPROM\_ERROR 0x0080 Errore eeporm

C1DMAN IMAX ERROR 0x0100 Superamento corrente massima, istantanea

C1DMAN\_HWDIAGPROBLEM 0x0800 Diagnostica hardware

C1DMAN\_15VOLTIPM\_ERROR 0x1000 Errore alimentazione 15 volt C1DMAN\_DIN\_BRAKE\_ERROR 0x8000 Circuiteria freno dinamico

0x88B8 Indirizzo: 35000

Nome: C1D 2, Class 1 Diagnostic 2

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Х	-	-	-	-	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Questo registro contiene la segnalazione di errori diagnostici. Segnalazioni implementate:

C1D 2 WRITEAPPAR ERROR 0x0001 Errore Interno inizializzazione C1D 2 OVER TRAVEL BIT 0x0002 Overflow posizione interna C1D 2 POSITION ERROR 0x0004 Errore generico posizione C1D\_2\_MOTOR\_TEMP\_ERROR 0x0008 Eccessiva temperatura motore

C1D\_2\_TEMPPROBE\_MOT 0x0010 Errore sensore di temperatura motore C1D\_2\_PO\_TO\_ZERO\_ERROR 0x0020 Azzeramento di un riferimento di posizione in seguito a modifica rapporto di conversione unità cliente – impulsi encoder o resolver

C1D\_2\_MODBUS\_TIMEOUT 0x0040 Timeout di comunicazione modbus

C1D\_2\_EEPROM\_ERROR 0x0080 Errore eeprom

0x0100 Diagnostica uscite digitali C1D\_2\_DIG\_OUT\_DIAG 0x0200 Errore controllo errori slave C1D\_2\_READ\_SLVERR\_CODE

0x0400 Errore comunicazione interna rilevato dal master C1D\_2\_MCOM\_ERROR C1D 2 MAN MASK

0x8000 Presenza errore nella word di espansione

C1D MAN 2

\*\*\*\*

Indirizzo: 35001 0x88B9

Nome: C1D MAN 2, Class 1 Diagnostic Manufacturer 2

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Questo registro contiene la segnalazione di errori diagnostici produttore. Nessun bit attivo.

Indirizzo: 00012 0x000C Nome: C2D, Class 2 Diagnostic

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

ΗE	BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		X	-	-	-	X	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Questo registro contiene la segnalazione di warning . Segnalazioni implementate:

C2D\_EXCESSIVE\_POS\_DEV 0x0800 Eccessiva deviazione di posizione

C2D\_MAN\_MASK 0x8000 Presenza warning nella word di espansione C2D\_MAN

\*\*\*\*

Indirizzo: **00181 0x00B5** 

Nome: C2D MAN, Class 2 Diagnostic Manufacturer

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	X	ı	-

Questo registro contiene la segnalazione di warning produttore. Segnalazioni implementate:

C2DMAN\_VEL\_WARNING 0x0004 Eccessiva deviazione di velocità 0x1000 Warning alimentazione interna 15 volt

\*\*\*\*

Indirizzo: 35002 0x88BA

Nome: C2D\_2, Class 2 Diagnostic 2

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

## Servoazionamenti/Inverter serie miniarting

## Manuale d'uso e programmazione

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Χ	X

Questo registro contiene la segnalazione di warning 2. Maschere implementete:

C2D\_2\_MOTOR\_TEMP\_WARNING

C2D\_2\_I\_NOM\_WARNING C2D\_2\_MAN\_MASK 0x0001 Eccessiva temperatura motore

0x0002 Superamento soglia di corrente a tempo

0x8000 Presenza warning nella word di

espansione C2D\_MAN\_2

\*\*\*\*

Indirizzo: 35003 0x88BB

Nome: C2D\_MAN\_2 , Class 2 Diagnostic Manufacturer 2

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	1:	5	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-		-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	_	-	-	-

Questo registro contiene la segnalazione di warning 2 produttore. Nessuna maschera definita

#### 12.3 REGISTRI RELATIVI A MISURE

Indirizzo: **00040 0x0028** 

Nome: Speed feedback

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

ВІ	Т	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		SPEE	D FEE	DBAC	CK												

Questo registro contiene il feedback di velocità in rpm.

\*\*\*\*

Indirizzo: **00051 0x0033** 

Nome: Position feedback

Accesso: RO

Dimensione: 2 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POSI		EEDE													

Questo registro contiene il feedback di posizione

\*\*\*\*

Indirizzo: **00084 0x0054** 

Nome: Current feedback

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

E	3IT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		CURF	RENT I	EEDE	BACK												

Questo registro contiene il feedback di corrente

\*\*\*\*

Indirizzo: **00380 0x017C** 

Nome: VDC bus measured

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	V BU	S DC														

Questo registro contiene la misura della tensione del bus d.c. espressa in volt.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00383 0x017F

Nome: Motor temperature

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	МОТ	OR TE	MPER	ATUR	E											

Questo registro contiene il valore di temperatura del motore misurato. E' espresso in °C.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00384 0x0180

Nome: Drive temperature

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

# Servoazionamenti/Inverter serie miniarting

## Manuale d'uso e programmazione

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DRIV	E TEM	IPERA	TURE												

Questo registro contiene la misura della temperatura del modulo di potenza del drive. E' espressa in °C.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32784 0x8010

Nome: DC Bus min

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DC B	US MI	N													

Questo registro contiene la minima misura della tensione del bus d.c a drive abilitato. E' espressa in volt. Se il drive non è mai stato abilitato contiene il valore -1 ad indicare che la misura non è stata effettuata. In tal caso il display mostra 0 volt.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32800 0x8016

Nome: DC Bus max

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DC B	US MA														

Questo registro contiene la massima misura della tensione del bus d.c. a drive abilitato. E' espressa in volt.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32890 0x807A

Nome: I RMS max measure

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	IRMS	S MAX	MEAS	SURE												

Questo registro contiene la massima misura della corrente RMS erogata. E' espressa in mA

\*\*\*\*

Indirizzo: 32901 0x8085

Nome: I Peak max measure

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

ВІ		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	I PEAK MAX MEASURE																

Questo registro contiene la massima misura della corrente di picco erogata. E' espressa in mA

\*\*\*\*

Indirizzo: 32902 0x8086

Nome: Motor temperature

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: 0

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	МОТ	OR TE	MPER	ATUR	_											

Questo registro contiene il valore massimo di temperatura del motore misurato. E' espresso in °C.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32903 0x8085

Nome: Drive temperature max

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DRIV	E TEM	IPERA	TURE	MAX											

Questo registro contiene la massima misura della temperatura del modulo di potenza del drive. E' espressa in  $^{\circ}$  C.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32926 0x809E** 

Nome: Max speed

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	MAX	SPEE	)													

Questo registro contiene la velocità massima misurata dal drive. E' espressa in rpm.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32951 0x80B7

Nome: Electrical frequency output

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ELEC		AL FRE	EQUE	ICY O	UTPU	Τ									

Questo registro contiene la frequenza elettrica della tensione generata.

E' espressa in decimi di hz.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32952 0x80B8** 

Nome: Maximum electrical frequency output

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

В	IT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		MAXI	MUM I	ELECT	RICAL	FRE	QUEN	CY OU	TPUT								

Questo registro contiene la massima frequenza elettrica della tensione generata.

E' espressa in decimi di hz.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32958 0x80BE

Nome: Motor voltage out

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	МОТ	OR VO	LTAGE	OUT												

Questo registro contiene il valore della tensione elettrica generata.

E' espresso in volt

\*\*\*\*

Indirizzo: **32976 0x80D0** 

Nome: Applied slip

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	APPL	IED S	LIP													

Questo registro contiene lo slittamento applicato. Il valore è significativo con controllo del motore asincrono retroazionato attivo.

E' espresso in rpm.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32977 0x80D1

Nome: Applied slip max

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	APPL	IED S	LIP MA	λX												

Questo registro contiene lo slittamento massimo applicato. Il valore è significativo con controllo del motore asincrono retroazionato attivo.

E' espresso in rpm.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35005 0x88BD

Nome: Digital inputs

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BI.	Т	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		IN16	IN15	IN14	IN13	IN12	IN11	IN10	IN9	IN8	IN7	IN6	IN5	IN4	IN3	IN2	IN1

Questo registro contiene il valore degli ingressi digitali in accordo col livello logico assegnato tramite il registro 35102.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35006 0x88BE

Nome: Analog inputs 0-10 volt

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ANAL	.OG IN	IPUT 0	-10 V	OLT											

Questo registro contiene il valore di tensione misurato sull'ingresso analogico 0- 10 volt. E' espresso in uV.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35007 0x88BF

Nome: Analog inputs 4 - 20 mA

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ANAL	OG IN	IPUT 4	-20 u <i>P</i>	٨											

Questo registro contiene il valore di corrente misurato sull'ingresso analogico 4 - 20 mA. E' espresso in uA .

\*\*\*\*

Indirizzo: **35130 0x893A** 

Nome: User position feedback

Accesso: RO

Dimensione: 2 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: 0x00000000

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POSITION AMPLIFIED HIGH															
	POSI	TION A	AMPLII	FIED L	.OW											

Questo registro contiene il valore di posizione attuale espresso in unità cliente amplificata.

POSITION AMPLIFIED Valore di posizione corrente amplificato del fattore

Il fattore di amplificazione è indicato nel registro modbus 35132, parametro AMPLIFIER FACTOR. E' di tipo signed long.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35132 0x893C** 

Nome: User position amplification

Accesso: RO

Dimensione: 2 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	AMPLIFIER FACTOR HIGH															
	AMPL	IFIER	FACT	OR LC	W											

Questo registro contiene il valore della amplificazione con cui è resa la posizione in unità cliente

AMPLIFIER FACTOR Fattore di amplificazione con cui è stato amplificato il valore

di posizione reso.

E' un dato di tipo unsigned long.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35134 0x893E** 

Nome: Movement flags

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: 0x0000

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROFILE ENDED	POSITION WINDOW	VELOCITY WINDOW	CURRENT WINDOW	END HOMING	END POSITION	END SPEED
											OK	OK	OK	PROCEDURE	RAMP	RAMP

END SPEED RAMP 0x0001 Fine rampa di velocità( Riferimento )
END POSITION RAMP 0x0002 Fine profilo di posizione ( Riferimento )

END HOMING PROCEDURE 0x0004 Fine procedura di homing

CURRENT WINDOW OK 0x0008 Corrente nella finestra desiderata per almeno il

tempo impostato

VELOCITY WINDOW OK 0x0010 Velocità nella finestra desiderata per almeno il


tempo impostato

POSIION WINDOW OK 0x0020 Posizione nella finestra desiderata per almeno il

tempo impostato

PROFILE ENDED 0x0040 Profilo terminato

I flags CURRENT WINDOW OK, VELOCITY WINDOW OK, POSIION WINDOW OK sono generati secondo la logica seguente:



I valori di ampiezza delle relative finestre e il tempo minimo di permanenza sono parametrizzabili tramite i registri modbus all'indirizzo 35140 e seguenti.

#### 12.4 PARAMETRI

Indirizzo: **00100 0x0064** 

Nome: KP velocity

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	KP VI	ELOCI	TY													

Questo registro imposta il guadagno proporzionale dell'anello di velocità.

Il valore è espresso in decine di uA / rpm. Il valore numerico impostato in questo registro tramite interfaccia modbus è amplificato di un fattore 100 rispetto a quanto impostato con la tastiera di programmazione.

\*\*\*\*

Indirizzo: **00101 0x0065** 

Nome: KI velocity

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

E	BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Questo registro imposta il guadagno integrativo dell'anello di velocità.

Il valore è espresso in centinaia di uA / ( rpm \* secondo ). Il valore numerico impostato in questo registro tramite interfaccia modbus è amplificato di un fattore 10 rispetto a quanto impostato con la tastiera di programmazione.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00104 0x0068

Nome: KP position

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

#### Servoazionamenti/Inverter serie miniartinn

## Manuale d'uso e programmazione

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	KP P	OSITIC	N													

Questo registro imposta il guadagno proporzionale dell'anello di posizione.

Il valore è espresso in decine di rpm / giro albero motore. Il valore numerico impostato in questo registro tramite interfaccia modbus è amplificato di un fattore 100 rispetto a quanto impostato con la tastiera di programmazione.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00106 0x006A

Nome: KP current

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	KP C	URRE	NT													

Questo registro imposta il guadagno proporzionale dell'anello di corrente.

Il valore è espresso in decine di mV / A. Il valore numerico impostato in questo registro tramite interfaccia modbus è amplificato di un fattore 100 rispetto a quanto impostato con la tastiera di programmazione.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00107 0x006B

Nome: KI current

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	KI CU	ころんてって	IT													

Questo registro imposta il guadagno integrale dell'anello di corrente.

Il valore è espresso in decine di V / (  $A^*$  secondo ). Il valore numerico impostato in questo registro tramite interfaccia modbus è amplificato di un fattore 100 rispetto a quanto impostato con la tastiera di programmazione.

\*\*\*\*

Indirizzo: 00109 0x006D

Nome: Motor peak current

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	мото	OR PE	AK CL	JRREN	ΙΤ											

Questo registro imposta la corrente di picco del motore. E' espressa in mA.

\*\*\*\*

Indirizzo: **00110 0x006E** 

Nome: Drive peak current

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DRIV	E PEA	K CUF	RRENT												

Questo registro contiene il valore della corrente di picco del drive. E' espressa in mA.

\*\*\*\*

Indirizzo: **00111 0x006F** 

Nome: Motor rated current

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	МОТО	OR RA	TED C	URRE	NT											

Questo registro imposta la corrente nominale del motore. E' espressa in mA.

\*\*\*\*

Nome: Drive rated current

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DRIV	E RAT	ED CL	IRREN	ΙΤ											

Questo registro contiene il valore della corrente nominale del drive. E' espressa in mA.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32769 0x8001** 

Nome: KD position

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	KD P	OSITIO	N													

Questo registro imposta il guadagno derivativo dell'anello di posizione.

Il valore è espresso in ( decimi di rpm \* secondo ) / giro albero motore. Il valore numerico impostato in questo registro tramite interfaccia modbus è amplificato di un fattore 10 rispetto a quanto impostato con la tastiera di programmazione.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32771 0x8003

Nome: I limit max time

Accesso: RW


Dimensione: 1 WORD

Min: N/A Max: N/A Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	I LIMI	Т МАХ	TIME													

Questo registro imposta il tempo limite di superamento della soglia di corrente.



Quando il livello di corrente supera il massimo calcolato (\* = minore tra i parametri 111 e 112 ), si incrementa un timer. Quando la corrente torna sotto il livello massimo il timer viene decrementato. Se il timer supera il valore prefissato (\*\* = parametro 32771 ) si attiva la segnalazione di errore. Questa è una funzione di sicurezza data all'utente per proteggere l'applicazione. Il flag associato è C1D I ERROR.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32827 0x803B

Nome: External resistor active

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

В	IT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	EXT BRAKE ACTIVE																

**EXT BRAKE ACTIVE** 

0 Resistenza di frenatura esterna disattivata

Resistenza di frenatura esterna attivata

\*\*\*\*

Indirizzo: 32828 0x803C

Nome: External brake resistance

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 30 Max: 500 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	EXT E	BRAKE	RESI	STAN	CE											

Questo registro imposta il valore di resistenza espresso in ohm del resistore esterno di frenatura.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32831 0x803F

Nome: External brake power

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 20000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	EXT E	BRAKE	POW	'ER												

Questo registro imposta il valore della potenza massima dissipabile dalla resistenza di frenatura esterna. E' espressa in watt.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32904 0x8088** 

Nome: Feedback direction

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	FEED	BACK	DIRE	CTION	l											

FEEDBACK DIRECTION 0 Verso positivo antiorario.

1 Verso positivo orario.

Questo registro imposta il verso di rotazione considerato positivo dal sensore di feedback di posizione, sia esso di tipo resolver, sia esso di tipo encoder incrementale.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32905 0x8089

Nome: Feedback type

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 2 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	FEED	BACK	TYPE													

FEEDBACK TYPE 0: Nessun trasduttore installato, opzione non applicabile.

1: Encoder incrementale

2: Resolver

Questo registro imposta il tipo di sensore di feedback di posizione installato sul motore

\*\*\*\*

Nome: Vrms min boost

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 100 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	VRMS	S MIN	BOOS	Т												

Questo registro imposta la tensione minima di boost. Vedi descrizine Profilo V/f.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32909 0x808D** 

Nome: Vrms nom boost

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 100 Max: 350 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	VRMS	S NOM	BOO	ST												

Questo registro imposta la tensione nominale di boost. Vedi descrizine Profilo V/f.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32910 0x808E** 

Nome: Freq min boost

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 128 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	FREC	MIN I	BOOS	Т												

Questo registro imposta la frequenza minima di boost. Vedi descrizine Profilo V/f.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32911 0x808F

Nome: Freq nom boost

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 128 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	FREC	NOM	вооз	ST												

Questo registro imposta la frequenza nominale di boost. Vedi descrizine Profilo V/f.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32914 0x8092** 

Nome: Encoder resolution

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 65536 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ENC	DDER	RESO	LUTIO	N											

Questo registro imposta la risoluzione dell'encoder. E' espresso in impulsi / giro.

 Nome: Dc brake time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 4000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DC B	RAKE	TIME													

Questo registro imposta la durata della frenatura in corrente continua durante l'arresto del motore asincrono. E' espresso in ms.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32944 0x80B0

Nome: Active motor control

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 2 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ACTIVE MOTOR CONTROL															

Questo registro permette di leggere il controllo motore attivo.

ACTIVE MOTOR CONTROL 0 Controllo attivo V/f motore asincrono

1 Controllo attivo vettoriale motore sincrono.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32953 0x80B9

Nome: Pair pole number

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 4 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	PAIR POLE NUMBER															

Questo registro imposta il numero delle coppie polari del motore.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32954 0x80BA

Nome: Max speed

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 8000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	MAX	SPEE	)													

Questo registro imposta la soglia massima di velocità ammessa. Se il drive misura una velocità superiore viene segnalato l'errore C1DMAN\_VEL\_ERROR.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32955 0x80BB

Nome: Motor cable direction

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BI	Т	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		МОТ	OR CA		IREC	ΓΙΟΝ											

Questo registro contiene il senso di rotazione dovuto al cablaggio di potenza del motore rilevato durante la procedura di calibrazione del trasduttore di posizione del motore.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32956 0x80BC

Nome: Hall direction

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

# Servoazionamenti/Inverter serie miniarting

## Manuale d'uso e programmazione

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	HALL DIRECTION															

Questo registro contiene il senso di rotazione della sequenza di segnali dei sensori di hall rilevato durante la procedura di calibrazione del trasduttore di posizione del motore.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32957 0x80BD

Nome: Phase value

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 65535 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	PHAS	SE VAL	UE													

Questo registro contiene lo sfasamento tra angolo elettrico motore e trasduttore di posizione. Il valore è ricavato automaticamente dalla procedura di calibrazione del trasduttore di posizione.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32958 0x80BE

Nome: V rms uot (phase to phase)

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: N/A Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	V RMS OUT															

Questo registro contiene il valore della tensione rms erogata al motore. Non si tratta di una misurazione.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32959 0x80BF

Nome: Asi speed min

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ASI S	PEED														

Questo registro imposta la velocità minima di rotazione del motore asincrono

\*\*\*\*

Nome: Asi speed max

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ASI S	PEED	MAX													

Questo registro imposta la velocità massima di rotazione del motore asincrono

\*\*\*\*

Indirizzo: 32961 0x80C1

Nome: Motor direction

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	мото		RECTION	NC												

MOTOR DIRECTION 0: La rotazione è oraria con riferimento di velocità o coppia positivi.

1: La rotazione è antioraria con riferimento di velocità o coppia positivi.

Questo registro permette di impostare la direzione di rotazione del motore.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32963 0x80C3** 

Nome: Speed warning

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	SPEE	D WA	RNING	}												

Se il controllo è in velocità e la velocità misurata si discosta da quella impostata di un valore superiore a SPEED WARNING si genera il warning di velocità.

Il warning è segnalato dall'apposito bit nella C2DMan.

Impostando il valore a 0 ( default ) la generazione del warning è inibita.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32964 0x80C4

Nome: Speed error

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	SPE	D ERI	ROR													

Se il controllo è in velocità e la velocità misurata si discosta da quella impostata di un valore superiore a SPEED ERROR si genera l'errore di velocità.

L'errore è segnalato dall'apposito bit nella C1DMan.

Impostando il valore a 0 ( default ) la generazione dell'errore è inibita.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32965 0x80C5

Nome: Feedback calibration

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	FEED	BACK	CALI	3RATI	NC											

Indica e/o imposta lo stato della calibrazione del sensore di posizione.

Il valore 1 indica che la calibrazione del sensore di posizione è stata effettuata, il valore 0 il contrario.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32966 0x80C6** 

Nome: Use holding brake

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	USE	HOLDI	NG BF	RAKE												

Permette di abilitare l'uscita di comando del freno di stazionamento.

0 Uscita Holding brake non abilitata

1 Uscita Holding brake abilitata

\*\*\*\*

Indirizzo: **32967 0x80C7** 

Nome: Use holding mode

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 2 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	HOLE	ING E	RAKE	MOD	E											

Permette di scegliere la modalità di attivazione del freno di stazionamento.

O SERVICE Attivazione da comando locale tramite visualizzatore nel menù SERVICE MODBUS Attivazione da comando modbus tramite scrittura del registro 32970

2 ENABLE Attivazione comandata dall'abilitazione del drive

3 RPM Attivazione comandata in base alla velocità del campo elettrico imposto con controllo

della corrente

\*\*\*\*

Indirizzo: **32968 0x80C8** 

Nome: Holding brake release time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 10000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BI	Т	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		HOLE	DING E	RAKE	RELE	ASE T	IME										

Permette di impostare un ritardo al solo comando di rilascio del freno di stazionamento.

E' espresso in ms

\*\*\*\*

Indirizzo: **32969 0x80C9** 

Nome: Release rpm

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	RELE		RPM													

Questo registro imposta la velocità di sblocco del freno di stazionamento.

E' espresso in rpm

\*\*\*\*

Indirizzo: 32970 0x80CA

Nome: Holding brake command

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	HOLE	DING E	RAKE	СОМ	MAND											

Permette di attivare il freno di stazionamento. Il valore di tale registro può venire modificato nel caso in cui il controllo del drive venga impostato in locale, si imposi il comando del freno di stazionamento da menù service ed infine si modifichi da apposita voce nel menù service lo stato di attivazione del freno di stazionamento.

0 Uscita di comando del freno di stazionamento disattivata.

1 Uscita di comando del freno di stazionamento attivata.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32971 0x80CB

Nome: Holding brake logic level

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	HOLDING BRAKE LOGIC LEVEL															

Permette di impostare il livello logico dell'uscita di comando del freno di stazionamento

- 0 Uscita di comando del freno di stazionamento attiva alta.
- 1 Uscita di comando del freno di stazionamento attiva bassa.

Indirizzo: 32972 0x80CC

Nome: Pwm frequency

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 15000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	PWM	VALU	E													

Permette di leggere il valore della frequenza di pwm utilizzato dall'azionamento. Il valore di pwm può essere modificato dall'utente tramite la procedura 32913.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32973 0x80CD

Nome: Dc brake voltage

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 120 Mis: N/A Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DC B	RAKE	VOLTA	AGE												

Questo registro imposta la tensione erogata al motore durante la frenatura in corrente continua applicata per l'arresto del motore asincrono.

E' espresso in volt.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32974 0x80CE

Nome: Max slip

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 10 Max: 3000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	MAX	SLIP														

Questo registro imposta il massimo scorrimento applicato al motore se questo è di tipo asincrono ed è attiva la retroazione. E' espresso in rpm

\*\*\*\*

Indirizzo: **32978 0x80D2** 

Nome: Lock rpm

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	LOCK	( RPM														

Questo registro imposta la velocità di blocco del freno di stazionamento.

E' espresso in rpm

\*\*\*\*

Indirizzo: **32979 0x80D3** 

Nome: Release current

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 8000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

⊢ l t	3IT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	RELEASE CURRENT																

Questo registro imposta la soglia di corrente per lo sblocco del freno di stazionamento.

E' espresso in mA

\*\*\*\*

Nome: Temperature probe type

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 3 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	TEMF	PERAT	URE F	PROBE	ETYPE	_										

Questo registro il imposta il tipo di sensore di temperatura installato nel motore:

TEMPERATURE PROBE TYPE> 0 Nessuno

1 NTC tipo Epcos B57227K

2 Disgiuntore N.C.

3 PTC

Indirizzo: **35101 0x891D** 

Nome: Motor shut down temperature

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 155 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MOTOR SHUT DOWN TEMPERATURE																

Questo registro il imposta la soglia di temperatura massima operativa del motore.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35102 0x891E** 

Nome: Digital inputs logic level

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 65535 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
			LGC				l		l	I			l		l	
	LEV															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

LGC LEV n. 0 Ingresso logico n. attivo alto

1 Ingresso logico n. attivo basso

Questo registro il imposta il livello logico degli ingressi digitali.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35105 0x8921** 

Nome: Analog out source

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 3 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ANAL	OG O	UT SC	URCE	_											

ANALOG OUT SOURCE; 0 NONE

1 SPEED 2 TORQUE 3 MB OUT

Questo registro il imposta la sorgente da associare all'uscita analogica.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35106 0x8922** 

Nome: Analog out max value

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1

Max: 20000 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ANAL	OG O	UT MA	X VAL	.UE											

Questo registro imposta il valore della grandezza controllante l'uscita analogica da associare al massimo valore assumibile dall'uscita, 10 volt.

Questo parametro assume significato solo nel caso in cui l'uscita analogica sia legata alla corrente erogata o alla velocità di rotazione.

Se l'uscita analogica è comandata il remoto da bus modbus il valore di questo registro è ininfluente.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35107 0x8923

Nome: Acceleration time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 5 Max: 10000 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ACCE	ELERA	TION	TIME												

Questo registro imposta il valore del tempo di accelerazione.

\*\*\*\*

Nome: Deceleration time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 5 Max: 10000 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DECE	ELERA	TION	ГІМЕ												

Questo registro imposta il valore del tempo di decelerazione.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35109 0x8925** 

Nome: Jog speed

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	JOG :	SPEE	)													

Questo registro imposta il valore della velocità di Jog.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35111 0x8927** 

Nome: Maximum speed

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	MAXI	MUM :	SPEE	)												

Questo registro imposta il valore della velocità massima.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35114 0x892A** 

Nome: Jog ramps time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 5 Max: 10000 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	JOG I	RAMP	S TIME	Ξ												

Questo registro imposta i tempi di accelerazione e decelerazione delle rampe se è in corso il comando di

marcia Jog

\*\*\*\*

Indirizzo: **35115 0x892B** 

Nome: Position ratio numerator

Accesso: RW

Dimensione: 2 WORD

Min: 1

Max: 2147483647

Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POSITION RATIO NUMERATOR HIGH															
	POSI	TION F	RATIO	NUME	RATO	R LOV	٧									

Questa coppia di registri impostano il numeratore del rapporto di conversione tra unità di posizione interna e utente.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35117 0x892D** 

Nome: Position ratio denumerator

Accesso: RW

Dimensione: 2 WORD

Min: 1

Max: 2147483647

Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POSITION RATIO DENUMERATOR HIGH															
	POSI	TION F	RATIO	DENU	MERA	TOR L	_OW									

Questa coppia di registri impostano il denominatore del rapporto di conversione tra unità di posizione interna e utente.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35119 0x892F** 

Nome: P/D num ratio

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: -32768 Max: 32767 Mis: N/A Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	P/D N	IUM R	ATIO													

Questo parametro esprime il numeratore del rapporto tra la risoluzione di posizione interna, 65536 step/giro, e il numero di impulsi di comando associati ad un giro motore.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35120 0x8930

Nome: P/D den ratio

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 65535 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	P/D D	EN RA	OITA													

Questo parametro esprime il denominatore del rapporto tra la risoluzione di posizione interna, 65536 step/giro, e il numero di impulsi di comando associati ad un giro motore.

Il valore numerico impostato in questo registro tramite interfaccia modbus è amplificato di un fattore 100 rispetto a quanto impostato con la tastiera di programmazione.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35121 0x8931

Nome: Syncronus motor table index

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: 0

Max: Numero di motori implementati nella versione firmware.

Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	SYNC	RONU	JS MO	TOR	ΓABLE	INDEX	X									

Questo registro permette di conoscere quale motore è stato selezionato dal set di motori predefiniti. La selezione del motore avviene tramite l'apposita procedura 35172. La lettura del valore 0 indica che non è stato selezionato alcun motore. I parametri del motore selezionato vengono sovrascritti nella memoria volatile del drive. Per rendere permanente la selezione si deve lanciare il comando di salvataggio del set di parametri.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35122 0x8932** 

Nome: Home switch speed

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	НОМІ	E SWI	TCH S	PEED												

Questo registro permette di impostare la velocità mantenuta dal drive durante la ricerca degli switch interessati dalla procedura di homing in corso.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35123 0x8933** 

Nome: Home zero speed

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	НОМ	E ZER	O SPE	ED												

Questo registro permette di impostare la velocità mantenuta dal drive durante la ricerca del segnale di posizionamento del trasduttore di posizione angolare nelle procedure di homing che prevedono tale modalità operativa.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35124 0x8934

Nome: Home ramps time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 5 Max: 10000 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	НОМ	E RAM		ME												

Questo registro permette di impostare Le accelerazioni e decelerazioni nello svolgimento della procedura di

homing.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35125 0x8935** 

Nome: Home position offset

Accesso: RW

Dimensione: 2 WORD

Min: Dipende dal rapporto di conversione tra unità di posizione interna ed utente Max: Dipende dal rapporto di conversione tra unità di posizione interna ed utente

Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	HOME POSITION HOFFSET HIGH															
	НОМ	E POS	ITION	HOFF	SET L	OW										

Questo registro permette di impostare l'offset di posizione assegnato al termine della procedura di homing. E' espresso in unità cliente amplificata.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35135 0x893F** 

Nome: Homing type

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 35 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	НОМІ	NG TY	/PE													

Questo registro permette di impostare il tipo di homing da eseguire

\*\*\*\*

Indirizzo: **35136 0x8940** 

Nome: Analog input selected

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

# Servoazionamenti/Inverter serie miniarting

#### Manuale d'uso e programmazione

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	AN IN	SELE														

AN IN SELECTED 0 AN IN SELECTED 1 Il riferimento analogico è l'ingresso 0 – 10 volt Il riferimento analogico è l'ingresso 4 – 20 mA

\*\*\*\*

Indirizzo: 35137 0x8941

Nome: Analog input offset 0 - 10

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 9000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	AN IN	OFFS	SET 0 -	- 10												

Questo registro contiene il valore di offset da sottrarre all'ingresso analogico 0 – 10 volt. E' espresso in mV.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35138 0x8942** 

Nome: Analog input offset 4 - 20

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 4000 Max: 19000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	AN IN	OFFS	SET 4 -	- 20												

Questo registro contiene il valore di offset da sottrarre all'ingresso analogico 4 – 20 mA. E' espresso in uA.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35139 0x8943** 

Nome: Analog input max speed ref

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0

Max: 6000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	AN IN	I MAX	SPEE	D REF												

Questo registro contiene il valore di velocità associato al massimo valore dell'ingresso analogico. E' espresso in rpm.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35140 0x8944

Nome: Analog input min speed ref

Accesso: RW


Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AN IN MIN SPEED REF																

Questo registro contiene il valore di velocità associato al minimo valore dell'ingresso analogico. E' espresso in rpm.



Indirizzo: **35141 0x8945** 

Nome: Analog input max current reference

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 65535 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	AN IN	I MAX	CURR	ENT F	REF											

Questo registro contiene il valore di corrente associato al massimo valore dell'ingresso analogico. E' espresso in mA.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35142 0x8946

Nome: Analog input min current reference

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 65535 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	AN IN	I MIN (	CURRI	ENT R	EF											

Questo registro contiene il valore di corrente associato al minimo valore dell'ingresso analogico. E' espresso in mA.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35143 0x8947

Nome: Modbus no local enable

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	MB N	O LOC	ENA	BLE												

Questo registro permette di escludere i segnali di abilitazione locali ( V enable e V enable ) quando il controllore attivo è modbus.

MB NO LOC ENABLE 0 Gli ingressi di abilitazione sono attivi MB NO LOC ENABLE 1 Gli ingressi di abilitazione non sono attivi

\*\*\*\*

Indirizzo: 35144 0x8948

Nome: Current window

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 10000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	CUR	RENT	WIND	OW												

Questo registro permette di impostare il valore di finestra di corrente per generare il segnale CURRENT WINDOW OK nel registro modbus Movement flags, 35134. E' espressa in mA.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35145 0x8949** 

Nome: Current window time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 65000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	CURF	RENT \	NINDO	IIT WC	ME											

Questo registro permette di impostare il tempo minimo di permanenza nella di finestra di corrente per generare il segnale CURRENT WINDOW OK nel registro modbus Movement flags, 35134. E' espressa in ms.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35146 0x894A** 

Nome: Speed window

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 1000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	SPEE	D WIN	NDOW													

Questo registro permette di impostare il valore di finestra di velocità per generare il segnale SPEED WINDOW OK nel registro modbus Movement flags, 35134. E' espressa in rpm.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35147 0x894B** 

Nome: Speed window time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 65000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	SPEE	D WIN	IDOW	TIME												

Questo registro permette di impostare il tempo minimo di permanenza nella di finestra di velocità per generare il segnale SPEED WINDOW OK nel registro modbus Movement flags, 35134. E' espressa in ms.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35148 0x894C

Nome: Position window

Accesso: RW

Dimensione: 2 WORD

Min: 1

Max: Dipende dal rapporto di conversione tra unità di posizione interna ed utente

Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POSITION WINDOW HIGH															
	POSI	TION \	WINDO	W LO	W											

Questo registro permette di impostare il valore di finestra di posizione per generare il segnale POSITION WINDOW OK nel registro modbus Movement flags, 35134.

E' espressa in unità di posizione cliente amplificata.

E' di tipo signed long.

Il fattore di amplificazione è indicato nel registro modbus 35132, parametro AMPLIFIER FACTOR. E' di tipo unsigned long.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35150 0x894E

Nome: Position window time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 65000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POSI	TION	WIND	OW TI	ME											

Questo registro permette di impostare il tempo minimo di permanenza nella di finestra di posizione per generare il segnale POSITION WINDOW OK nel registro modbus Movement flags, 35134. E' espressa in ms.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35153 0x8951

Nome: Position warning

Accesso: RW

Dimensione: 2 WORD

Min: 0

Max: Dipende dal rapporto di conversione tra unità di posizione interna ed utente

Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POSI	TION \	NARN	ING H	IGH											
	POSI	TION \	NARN	ING LO	OW											

Se il controllo è in posizione è possibile generare un warning nella C2D\_Man\_Warning se durante il controllo l'errore di posizione supera il valore impostato.

Questo registro permette di impostare il valore massimo dell'errore di posizione superato il quale, viene generato il warning di posizione.

Il valore di default è 0 e con tale valore il controllo e la relativa segnalazione sono disabilitati.

E' espressa in unità di posizione cliente amplificata.

E' di tipo signed long.

Il fattore di amplificazione è indicato nel registro modbus 35132, parametro AMPLIFIER FACTOR. E' di tipo unsigned long.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35155 0x8953** 

Nome: Position error

Accesso: RW

Dimensione: 2 WORD

Min: 0

Max: Dipende dal rapporto di conversione tra unità di posizione interna ed utente

Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POSI	TION E	ERRO	R HIGI	1											
	POSI	TION E	ERRO	R LOW	/											

Se il controllo è in posizione è possibile generare un errore nella C1D\_Man\_Error se durante il controllo l'errore di posizione supera il valore impostato.

Questo registro permette di impostare il valore massimo dell'errore di posizione superato il quale, viene generato l'errore di posizione.

Il valore di default è 0 e con tale valore il controllo e la relativa segnalazione sono disabilitati.

E' espressa in unità di posizione cliente amplificata.

E' di tipo signed long.

Il fattore di amplificazione è indicato nel registro modbus 35132, parametro AMPLIFIER FACTOR. E' di tipo unsigned long.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35157 0x8955** 

Nome: Speed Reference

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 6000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BI	ГΙ	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		SPEE	D REF	EREN	ICE												

Questo registro permette di impostare la velocità di riferimento

\*\*\*\*

Nome: Digital out function

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 9 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DIGIT	AL OL	JT FUN	NCTIO	N											

Questi registri permettono di impostare quale funzione si desidera assegnare alle singole uscite digitali disponibili.

L'associazione valore funzione è la seguente:

0 1 2	NONE FAULT. I TIME	Nessuna funzione associata, uscita spenta L'uscita va alta se l'azionamento è in errore L'uscita va alta quando la corrente erogata è superiore alla soglia impostata per l'intervento della protezione di corrente a tempo secondo la logica con cui viene generato l'errore 18.
3	LIMIT SW	L'uscita va alta se l'azionamento rileva attivo almeno un ingresso dei due associati agli interruttori di limitazione della corsa
4	ENABLED	L'uscita è attiva se l'azionamento è abilitato
5	CURRENT	L'uscita è attiva se la corrente erogata è nella finestra di validità
6	SPEED	L'uscita è attiva se la velocità è nella finestra di validità
7	POSITION	L'uscita è attiva se la posizione attuale è nella finestra di validità
8	HOMING	L'uscita è attiva se l' homing è stato eseguito e concluso con successo
9	MB OUT	L'uscita è attivata in base al contenuto del registro modbus 00022

\*\*\*\*

Indirizzo: **35163 0x895B** 

Nome: Quick stop time

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 5 Max: 10000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	QUIC	K STC	P TIM	E												

Tempo di decelerazione per intervento dei limit switch. E' espresso in ms.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35164 0x895C** 

Nome: Asyncronus motor table index

Accesso: RO

Dimensione: 1 WORD

Min: 0

Max: Numero di motori asincroni implementati nella versione firmware.

Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ASYN	ICRON	IUS M	OTOR	TABL	E INDE	ΞX									

Questo registro permette di conoscere quale motore è stato selezionato dal set di motori predefiniti. La selezione del motore avviene tramite l'apposita procedura 35171. La lettura del valore 0 indica che non è stato selezionato alcun motore. I parametri del motore selezionato vengono sovrascritti nella memoria volatile del drive. Per rendere permanente la selezione si deve lanciare il comando di salvataggio del set di parametri.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35165 0x895D** 

Nome: Motor control

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 2 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	МОТ	OR CC	NTRC	)L												

MOTOR CONTROL

0: Viene attivato un controllo in coppia con limitazione della velocità

massima.

1: Viene attivato un controllo di velocità.

2: Viene attivato il tipo di controllo previsto dello specifico profilo di

movimento

Questi registro permette di impostare quale tipo di controllo motore applicare.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35166 0x895E** 

Nome: Controller

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 2 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	CON		.ER													

Questi registro permette di impostare il controllore attivo del dispositivo. E' possibile selezionare:

CONTROLLER 0: Il controllore attivo è modbus

1: Il controllore attivo è la tastiera di programmazione.

2: Il controllore attivo sono gli ingressi digitali.

Il controllore attivo ha il controllo del moto del motore ed ha facoltà di modificare quei parametri la cui variazione è permessa solamente se la modifica è richiesta dal controllore attivo.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35167 0x895F** 

Nome: Speed ref source

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 2 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	SPEE	D RE	SOU	RCE												

Questi registro permette di impostare la sorgente del riferimento di velocità quando il controllo del motore è in velocità. E' possibile selezionare:

SPEED REF SOURCE 0: Il riferimento di velocità è fisso ed assume il valore impostato nel

parametro 35157

1: Il riferimento di velocità assume il valore impostato nel parametro

35157 modificabile tramite i tasti ▲ ▼ della tastiera di

programmazione.

2: Il riferimento di velocità è ricavato dal valore dell'ingresso analogico.

\*\*\*\*

Nome: Torque factor

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 10000 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

#### Servoazionamenti/Inverter serie miniacting

#### Manuale d'uso e programmazione

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	TORG	QUE FA	ACTOF	₹												

Questo parametro permette di impostare la costante di coppia del motore. Tale parametro è utilizzato esclusivamente dalla visualizzazione della coppia applicata dal motore.

Non influenza il comportamento dell'applicazione che, nel caso sia attivo un controllo di coppia, utilizza la corrente per esprimere il riferimento di coppia.

Il valore è espresso in millesimi di Newton / Ampere.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35169 0x8961** 

Nome: Position module

Accesso: RW

Dimensione: 2 WORD

Min: 0

Max: Dipende dal rapporto di conversione tra unità di posizione interna ed utente

Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POSI	TION I	MODU	LE HI	ЭH											
	POSI	TION I	MODU	LE LO	W											

Questo registro permette di impostare il range di posizione in unità cliente. La posizione può assumere valori che vanno da – modulo di posizione / 2 compreso a modulo di posizione / 2 escluso.

Eventuali richieste di spostamento relativo che portano la posizione finale oltre al valore di posizione rappresentabile sono eseguite e il valore posizione viene viene gestito ciclicamente.

#### Esempio:

Con i fattori di scala di default si imposta il modulo di posizione a 1000000, il valore di posizione può assumere valori compresi tra -50000 e 499999. Se la posizione attuale è 400000 e si richiede uno spostamento relativo positivo di 25000 unità cliente, il motore compie 25 giri in senso orario e la posizione assume il valore -35000.

Il parametro è espresso in unità di posizione cliente amplificata.

E' di tipo unsigned long.

Il fattore di amplificazione è indicato nel registro modbus 35132, parametro AMPLIFIER FACTOR. E' di tipo unsigned long.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35191 0x8977** 

Nome: Device Id

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 247 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DEVI	CE ID														

Questo registro permette di impostare l'indirizzo modbus del dispositivo.

Per rendere effettiva la modifica è necessario procedere al salvataggio di tutti i parametri tramite la procedura 32842 e quindi riavviare il dispositivo.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35192 0x8978** 

Nome: Modbus timeout

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 65535 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	MOD	BUS T	IMEOU	JT												

Questo registro imposta il timeout della comunicazione modbus.

E' espresso in ms

\*\*\*\*

Indirizzo: 35193 0x8979

Nome: Modbus baud rate index

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 5 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	MODI	BUS B	AUD F	RATE I	NDEX											

Questo registro permette di impostare la velocità di comunicazione modbus.

0: 4800

1: 9600

2: 19200

3: 38400

4: 57600 5: 115200

Per rendere effettiva la modifica è necessario procedere al salvataggio di tutti i parametri tramite la procedura 32842 e quindi riavviare il dispositivo.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35194 0x897A** 

Nome: Modbus parity

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 2 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	MODI	BUS P	ARITY	,												

Questo registro imposta il bit di parità della comunicazione modbus:

0: NONE Il bit di parità ha valore 0.

ODD II bit di parità ha valore tale da rendere il numero degli 1 nel frame dispari
 EVEN II bit di parità ha valore tale da rendere il numero degli 1 nel frame pari

Per rendere effettiva la modifica è necessario procedere al salvataggio di tutti i parametri tramite la procedura 32842 e quindi riavviare il dispositivo.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35195 0x897B** 

Nome: Display value

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 6 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DISPI	_AY VA	ALUE													

Questo registro permette di selezionare l'informazione resa nel menù standard:

0: STATUS II menù standard visualizza lo stato dell'azionamento.1: SPEED II menù standard visualizza la velocità del motore.

2: I MOT II menù standard visualizza la corrente erogata al motore.

3: V MOT II menù standard visualizza la tensione di fase erogata al motore.

4: INT TEMP II menù standard visualizza la temperatura dell'azionamento.

5: POSITION II menù standard visualizza la posizione attuale.6: PROFILE II menù standard visualizza il profilo in esecuzione.

\*\*\*\*

Indirizzo: **35196 0x897C** 

Nome: Display backlight

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 0 Max: 1 Mis: N/A

Reset: Ritentivo

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DISP	LAY B	ACKLI	GHT												

Questo registro imposta la retroilluminazione del tastierino di programmazione:

0: NO Retroilluminazione del visualizzatore è accesa alla pressione di un tasto qualsiasi e spenta dopo un periodo di inattività dell'operatore di 3 minuti.

1: YES Retroilluminazione del visualizzatore sempre accesa.

#### 12.5 PROCEDURE

Indirizzo: 00099 0x0063

Nome: Reset errori

Accesso: WO

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 1 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																1

Questa procedura permette di resettare gli errori del dispositivo scrivendo il valore 1 nel registro modbus 00099.

\*\*\*\*

Indirizzo: **00262 0x0106** 

Nome: Reset to default parameter

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 1 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																1

Questa procedura permette di resettare ai valori di default i parametri del dispositivo scrivendo il valore 1 nel registro modbus 00262.

Il Registro può essere letto per conoscere lo stato di esecuzione della procedura. I valori restituiti possono essere:

1 Procedura in corso

0 Procedura terminata correttamente-1 Procedura terminata con errore

\*\*\*\*

Nome: Tuning motor and angle

Accesso: RW

Dimensione: 1 WORD

Min: 1

Max: 1 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																1

Questa procedura permette di resettare ai valori di default i parametri del dispositivo scrivendo il valore 1 nel registro modbus 00262.

Il Registro può essere letto per conoscere lo stato di esecuzione della procedura. I valori restituiti possono essere:

- 1 Procedura in corso
- 0 Procedura terminata correttamente
- Procedura terminata con errore

\*\*\*\*

Indirizzo: 35129 0x8939

Nome: Reset to default profile

Accesso: WO

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 1 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																1

Questa procedura permette di resettare ai valori di default i profili del dispositivo scrivendo il valore 1 nel registro modbus 35129.

\*\*\*\*

Indirizzo: **32785 0x8011** 

Nome: Reset min max

Accesso: WO

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 1 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																1

Questa procedura permette di resettare i valori massimi e minimi rilevati dal dispositivo. La procedura si

attiva scrivendo il valore 1 nel registro modbus 32785.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32842 0x804A

Nome: Save all parameter

Accesso: WO

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 1 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																1

Questa procedura permette di salvare in memoria non volatile tutti i parametri. La procedura si attiva scrivendo il valore 1 nel registro modbus 32842.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32843 0x804B

Nome: Save all profile

Accesso: WO

Dimensione: 1 WORD

Min: 1 Max: 1 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																1

Questa procedura permette di salvare in memoria non volatile tutti i profili. La procedura si attiva scrivendo il valore 1 nel registro modbus 32843.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32913 0x8091

Nome: Set pwm frequency

Accesso: WO

Dimensione: 1 WORD

Range: da 5000 a 15000, approssimato internamente a 5000; 10000; 15000

Mis: N/A

Reset: N/A

# Servoazionamenti/Inverter serie miniarting

#### Manuale d'uso e programmazione

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

La procedura di cambio della frequenza di pwm accetta qualsiasi valore compreso tra 5000 e 15000.

Il valore espresso in hz.

Il valore effettivamente impostato è quello più vicino tra i 3 ammessi (5000, 10000, 15000).

La lettura della frequenza di pwm impostata è effettuata tramite il registro 32972.

\*\*\*\*

Indirizzo: 35171 0x8963

Nome: Change asyncronus motor

Accesso: WO

Dimensione: 1 WORD

Min: 1

Max: Numero di motori asincroni implementati nel dispositivo.

Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Questa procedura permette cambiare il motore asincrono attivo.

\*\*\*\*

ndirizzo: **35172 0x8964** 

Nome: Change syncronus motor

Accesso: WO

Dimensione: 1 WORD

Min: 1

Max: Numero di motori sincroni implementati nel dispositivo.

Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Questa procedura permette cambiare il motore sincrono attivo.

\*\*\*\*

Indirizzo: 32975 0x80CF

Nome: Change active motor control

Accesso: WO

Dimensione: 1 WORD

Min: 1

Max: 2 Mis: N/A

Reset: N/A

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Questa procedura permette cambiare il controllo motore attivo:

1: V/f control Controllo motore con legge V/f per motori asincroni

2: Syncronus control Controllo motore vettoriale per motori sincroni

# 13 TABELLE DEI PARAMETRI DI DEFAULT

## 13.1 Parametri di default del motore sincrono

Parametro	Descrizione	Valore default	Valore utente
23	Livello logico delle singole uscite digitali	0	
57	Massimo errore di posizione per il Warning	0	
100	Guadagno proporzionale di velocità	0	
101	Guadagno integrativo di velocità	0	
104	Guadagno proporzionale di posizione	0	
106	Guadagno proporzionale di corrente	0	
107	Guadagno integrativo di corrente	0	
109	Corrente rms picco motore (mA)	707	
110	Corrente di picco azionamento (mA)	15000	
111	Corrente rms nominale motore (mA)	200	
112	Corrente nominale rms azionamento (mA)	4200	
159	Massimo errore di posizione per errore	0	
203	Temperatura massima azionamento (°C)	85	
32594	Massima velocità per errore di velocità [rpm]	100	
32769	Guadagno derivativo di posizione	0	
32771	Tempo superamento corrente limite (mS)	2000	
32827	Abilitazione resistenza di freno esterna	0	
32828	Resistenza di freno esterna (Ohm)	200	
32831	Potenza resistenza di freno esterna (W)	1500	
32904	Direzione encoder	1	
32905	Tipo di sensore di posizione	2	
	0 = assente		
	1 = incrementale		
00000	2 = resolver	0	
32908	Tensione boost minima	0	
32909	Tensione boost nominale	230	
32910	Frequenza minima (Hz)	0	
32911	Frequenza nominale (Hz)	50	
32914	Impulsi encoder	512	
32918	Tempo di frenatura DC (ms)	500	
32944	Tipo di controllo motore 1 = V/f asincrono	2	
	2 = Sincrono		
32953	Coppie polari	2	
32955	Direzione motore dovuta al cablaggio U, V, W	0	
32956	Direzione degli hall dovuta al cablaggio	0	
32957	Angolo di fase	11100	
32959	Velocità minima	0	
J23J3	veiodia miimia	U	

32960	Velocità massima	6000	
32961	Senso di rotazione	0	
32963	Massima deviazione di velocità per warning, 0 escluso	0	
32964	Massima deviazione di velocità per errore, 0 escluso	0	
32965	Tuning del trasduttore di posizione effettuato	0	
32966	Attivazione freno di stazionamento	0	
32967	Modalità operativa freno di stazionamento	2	
32968	Tempo di ritardo rilascio freno di stazionamento	0	
32969	Rpm di sgancio freno di stazionamento	0	
32971	Livello logico dell'uscita del freno di stazionamento	0	
32972	Frequenza PWM (Hz)	0	
32973	Tensione di frenatura con corrente continua (V)	30	
32974	Scorrimento di coppia massima (rpm)	300	
32978	Rpm di blocco freno di stazionamento	0	
32979	Corrente di sgancio freno di stazionamento	0	
35100	Tipo di sensore temperatura motore  0 = nessuno;  1 = NTC;  2 = NC switch;  3 = PTC	2	
35101	Temperatura massima motore (°C)	140	
35102	Livello logico pin ingressi digitali	0	
35105	Sorgente out analogico	0	
35106	Fondo scala out analogico	1000	
35107	Tempo di accelerazione	2000	
35108	Tempo di decelerazione	2000	
35109	Velocità di Jog	100	
35111	Velocità di riferimento massima	4000	
35114	Tempo di rampe acc e dec Jog	20	
35115	Rapporto unità di posizione interna su esterna, Numeratore	655360000	
35117	Rapporto unità di posizione interna su esterna, Denumeratore	10000	
35119	Numeratore rapporto inseguimenti Impulsi Direzione	128	
35120	Denumeratore rapporto inseguimenti Impulsi Direzione	1	
35121	Indice del motore sincrono selezionato	0	
35122	Velocità di ricerca switch nella procedura di	100	

	homing		
35123	Velocità di ricerca Impulso di Zero nella procedura di homing	10	
35124	Tempo di Accelerazione e decelerazione riferito alla velocità di ricerca switch nella procedura di homing	30	
35125	Valore di posizione assegnato al termine della procedura di homing	0	
35135	Tipo di homing attivo	35	
35136	Ingresso analogico attivo	0	
35137	Offset in mVolt ingresso 0-10 Volt (mV)	1000	
35138	Offset in mVolt ingresso 4-20 mA (uA)	4000	
35139	Massimo riferimento di velocità con riferimento di velocità analogico	2000	
35140	Minimo riferimento di velocità con riferimento di velocità analogico	10	
35141	Massimo riferimento di coppia (corrente o rpm) erogata con riferimento di coppia analogico	200	
35142	Minimo riferimento di coppia (corrente o rpm) erogata con riferimento di coppia analogico	10	
35143	Esclusione ingressi eneble locali con controllo via Modbus	0	
35144	Finestra di corrente per traguardo corrente	50	
35145	Tempo di permanenza nella finestra di corrente (ms)	100	
35146	Finestra di velocità per traguardo velocità	50	
35147	Tempo di permanenza nella finestra di velocità (ms)	100	
35148	Finestra di posizione per traguardo posizione in unità cliente	20	
35150	Tempo di permanenza nella finestra di posizione (ms)	100	
35153	Finestra di posizione per warning di posizione in unità cliente	0	
35155	Finestra di posizione per errore di posizione in unità cliente	0	
35157	Valore del riferimento impostato	0	
35158	Funzione associata all'uscita digitale 1	1	
35159	Funzione associata all'uscita digitale 2	4	
35160	Funzione associata all'uscita digitale 3	2	
35161	Funzione associata all'uscita digitale 4	7	
35162	Funzione associata all'uscita digitale 5	8	
35163	Tempo di arresto rapido	20	

35164	Indice del motore asincrono selezionato	0	
35165	Tipo di controllo motore attivo	1	
35166	Controllore attivo	2	
35167	Sorgente del riferimento selezionata	0	
35168	Fattore di coppia amplificato	0	
35169	Modulo di posizione cliente, ciclo macchina	60000000	
35191	Id del dispositivo modbus	1	
35192	Timeout bus modbus	1500	
35193	Indice tabella Baud rate modbus	4	
35194	Modbus parity	0	
35195	Funzione di visualizzazione selezionata	0	
35196	Modalità backlight	0	

## 13.2 Parametri di default del motore asincrono

Parametro	Descrizione	Valore default	Valore utente
23	Livello logico delle singole uscite digitali	0	
57	Massimo errore di posizione per il Warning	0	
100	Guadagno proporzionale di velocità	0	
101	Guadagno integrativo di velocità	0	
104	Guadagno proporzionale di posizione	0	
106	Guadagno proporzionale di corrente	0	
107	Guadagno integrativo di corrente	0	
109	Corrente rms picco motore (mA)	1000	
110	Corrente di picco azionamento (mA)	15000	
111	Corrente rms nominale motore (mA)	200	
112	Corrente nominale rms azionamento (mA)	4200	
159	Massimo errore di posizione per errore	0	
203	Temperatura massima azionamento (°C)	85	
32594	Massima velocità per errore di velocità [rpm]	100	
32769	Guadagno derivativo di posizione	0	
32771	Tempo superamento corrente limite (mS)	2000	
32827	Abilitazione resistenza di freno esterna	0	
32828	Resistenza di freno esterna (Ohm)	200	
32831	Potenza resistenza di freno esterna (W)	1500	
32904	Direzione encoder	1	
32905	Tipo di sensore di posizione	0	
	0 = assente		
	1 = incrementale		

	2 = resolver		
32908	Tensione boost minima	0	
32909	Tensione boost nominale	230	
32910	Frequenza minima (Hz)	0	
32911	Frequenza nominale (Hz)	50	
32914	Impulsi encoder	512	
32918	Tempo di frenatura DC (ms)	500	
32944	Tipo di controllo motore; 1 = V/f, vettoriale asincrono 2 = Sincrono	1	
32953	Coppie polari	1	
32955	Direzione motore dovuta al cablaggio U, V, W	0	
32956	Direzione degli hall dovuta al cablaggio	0	
32957	Angolo di fase	11100	
32959	Velocità minima	0	
32960	Velocità massima	6000	
32961	Senso di rotazione	0	
32963	Massima deviazione di velocità per warning, 0 escluso	0	
32964	Massima deviazione di velocità per errore, 0 escluso	0	
32965	Tuning del trasduttore di posizione effettuato	0	
32966	Attivazione freno di stazionamento	0	
32967	Modalità operativa freno di stazionamento	2	
32968	Tempo di ritardo rilascio freno di stazionamento	0	
32969	Rpm di sgancio freno di stazionamento	0	
32971	Livello logico dell'uscita del freno di stazionamento	0	
32972	Frequenza PWM (Hz)	0	
32973	Tensione di frenatura con corrente continua (V)	30	
32974	Scorrimento di coppia massima (rpm)	300	
32978	Rpm di blocco freno di stazionamento	0	
32979	Corrente di sgancio freno di stazionamento	0	
35100	Tipo di sensore temperatura motore 0 = nessuno; 1 = NTC; 2 = NC switch; 3 = PTC	0	
35101	Temperatura massima motore (°C)	140	
35102	Livello logico pin ingressi digitali	0	
35105	Sorgente out analogico	0	
35106	Fondo scala out analogico	1000	

35107	Tempo di accelerazione	2000	
35108	Tempo di decelerazione	2000	
35109	Velocità di Jog	100	
35111	Velocità di riferimento massima	4000	
35114	Tempo di rampe acc e dec Jog	20	
35115	Rapporto unità di posizione interna su esterna, Numeratore	655360000	
35117	Rapporto unità di posizione interna su esterna, Denumeratore	10000	
35119	Numeratore rapporto inseguimenti Impulsi Direzione	128	
35120	Denumeratore rapporto inseguimenti Impulsi Direzione	100	
35121	Indice del motore sincrono selezionato	0	
35122	Velocità di ricerca switch nella procedura di homing	100	
35123	Velocità di ricerca Impulso di Zero nella procedura di homing	10	
35124	Tempo di Accelerazione e decelerazione riferito alla velocità di ricerca switch nella procedura di homing	30	
35125	Valore di posizione assegnato al termine della procedura di homing	0	
35135	Tipo di homing attivo	35	
35136	Ingresso analogico attivo	0	
35137	Offset in mVolt ingresso 0-10 Volt (mV)	1000	
35138	Offset in mVolt ingresso 4-20 mA (uA)	4000	
35139	Massimo riferimento di velocità con riferimento di velocità analogico	2000	
35140	Minimo riferimento di velocità con riferimento di velocità analogico	10	
35141	Massimo riferimento di coppia (corrente o rpm) erogata con riferimento di coppia analogico	200	
35142	Minimo riferimento di coppia (corrente o rpm) erogata con riferimento di coppia analogico	10	
35143	Esclusione ingressi eneble locali con controllo via Modbus	0	
35144	Finestra di corrente per traguardo corrente	50	
35145	Tempo di permanenza nella finestra di corrente (ms)	100	
35146	Finestra di velocità per traguardo velocità	50	
35147	Tempo di permanenza nella finestra di velocità (ms)	100	

## Manuale d'uso e programmazione

35148	Finestra di posizione per traguardo posizione in unità cliente	20
35150	Tempo di permanenza nella finestra di posizione (ms)	100
35153	Finestra di posizione per warning di posizione in unità cliente	0
35155	Finestra di posizione per errore di posizione in unità cliente	0
35157	Valore del riferimento impostato	0
35158	Funzione associata all'uscita digitale 1	1
35159	Funzione associata all'uscita digitale 2	4
35160	Funzione associata all'uscita digitale 3	2
35161	Funzione associata all'uscita digitale 4	7
35162	Funzione associata all'uscita digitale 5	8
35163	Tempo di arresto rapido	20
35164	Indice del motore asincrono selezionato	0
35165	Tipo di controllo motore attivo	1
35166	Controllore attivo	2
35167	Sorgente del riferimento selezionata	0
35168	Fattore di coppia amplificato	0
35169	Modulo di posizione cliente, ciclo macchina	60000000
35191	Id del dispositivo modbus	1
35192	Timeout bus modbus	1500
35193	Indice tabella Baud rate modbus	4
35194	Modbus parity	0
35195	Funzione di visualizzazione selezionata	0
35196	Modalità backlight	0